Lifting Hole Clamp

昇降ホールクランプ


Model SWJ



リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ

リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ


PAT.



特長/動作説明

特長

昇降ホールクランプのメリット



リフトシリンダ / リニアガイド / 位置決めピンを 別々に配置しなければいけないため、

- * 複雑な設計時間の増加
- * 部品点数の増加
- × メンテナンス箇所の増加
- * スペースのムダ
- × クランプ完了後の ガタツキ大

リフトシリンダ / リニアガイド / 位置決めピンが 一体となった<mark>昇降ホールクランプ</mark>なら、

- 簡単設計
- 部品点数の最小化
- メンテナンス箇所の削減
- スペースの確保
- クランプ完了後の **ガタツキゼロ**

位置決め + クランプ

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA ピンクランプ SWP

ロケートハンド <u>WKH</u> ホールグリッパ WKK

ホールクランプ SWJ

キャッチシリンダ <u>WKA</u> ロボットハンド

WPW-C WPS-C WPA WPB WPE WPF

 $\frac{\text{WPJ}}{\text{WPP}}$ $\frac{\text{WPQ}}{\text{T-}}$

JEP JES ハイパワーエア

動作確認

ホールクランプ
SWE
ハイパワーエア

スイングクランフ WHE ハイパワーエア

リンククランプ WCE

ホールクランプ
SWA
エア
スイングクランプ

WHA ダブルピストン

ダブルピストン エアスイングクランプ WHD

エア リンククランプ

WCA

エアスピード コントロールバルブ BZW

マニホールド ブロック

WHZ-MD エア スイングクランプ

スイングクランプ WHC

● オートスイッチについて

本製品は、オートスイッチ(客先殿手配)により昇降ホールクランプの昇降検出が可能です。




【適用オートスイッチ/高精度シリンダセンサ】

スイッチ種別	形式	出力方式	配線方式	リード線長さ	形状	保護構造
オートスイッチ 高精度 ^{※1} シリンダセンサ	JEP0000-B2		3 線式	1m	ストレート	
	JEP0000-B2L	無接点 : NPN 出力		3m		- IP67
	JEP0000-B3C	ボ 波ボ・N N ロ/J		1m		11 07
	JEP0000-B3CL			3m		
	JES0000-02GN	無接点: NPN 出力 N 極検知*2			ストレート	
	JES0000-02GS	無接点: NPN 出力 S 極検知*2		泉式 1m		
	JES0000-02GPN	無接点: PNP 出力 N 極検知*2			W. B.	
	JES0000-02GPS	無接点: PNP 出力 S 極検知*2	3 線式			IP67
	JES0000-02LGN	無接点: NPN 出力 N 極検知*2	3 形工し		L形	IFO7
	JES0000-02LGS	無接点: NPN 出力 S 極検知*2				
	JES0000-02LGPN	無接点:PNP 出力 N 極検知*2				
	JES0000-02LGPS	無接点: PNP 出力 S 極検知*2			The state of the s	

注意事項

- 1. 仕様詳細は、各製品ページを参照願います。
 - オートスイッチ (JEP): P.573-P.582、高精度シリンダセンサ (JES): P.583-P.586
 - 弊社以外のオートスイッチを使用する場合は、各メーカーの仕様をご確認ください。
- 2. オートスイッチ / 高精度シリンダセンサは、装着する位置や向きによって、クランプから飛び出す場合があります。
- ※1. 高精度シリンダセンサ (JES) は、オートスイッチ (JEP) と検知領域が異なり小さなストロークでも確実に検知します。 詳細は JES カタログ内「動作曲線」を参照ください。
- ※2. 高精度シリンダセンサ (JES) にて、ロック検知・リリース検知の両方を行う場合、N 極検知タイプと S 極検知タイプをそれぞれ 1 個ずつ使用します。

● 形式表示



動作説明

1 ボディサイズ

200:200のみ選択可

2 デザイン No.

: 製品のバージョン情報です。

3 先端形状

S10 : **φ**10穴用




● 仕様

形式			SWJ2000
対象穴径		mm	$\phi 10^{\pm 0.2}$
クランプ径	リリース時	mm	φ9.5
	空動作時	mm	φ 10.6
位置再現精度	¥1	mm	0.10
パレット引込み	メストローク	mm	0.25
昇降ストローク	7	mm	16
リフトカ(上昇	早時)	N	30
リフトカ(動作	完了後 0.5MPa B	時) N	400
シリンダ容量	リリース側	cm ³	6.4
(空動作時)	ロック側	cm ³	15.6
最高使用圧力		MPa	0.5
最低リリース圧	 E力	MPa	0.25
耐圧		MPa	0.75
使用流体			ドライエア
使用温度範囲		℃	0 ~ 70

※1. 位置再現精度は、同一条件下(無負荷時)での値を示します。

1. 本製品は、エア圧でロック/リリースを行います。 リリース時は縮径状態で下降し、ロック時には 16mm 上昇 した後、対象穴を把持します。

● 能力線図



注意事項

- 1. 把持力とは、クランプ軸心に対して垂直方向に発生する 対象穴を内張りする力を示し、クランプ力とは、着座面 にパレットを引き込む力を示します。
- 2. 能力線図(把持力/クランプ力)は計算値を示します。
- 3. 把持力 / クランプ力は、対象材質・穴の面粗度・潤滑 状態等によって異なりますので、ご使用の前には必ず テストクランプを行い、適切な供給エア圧に調整して ください。

位置決め クランプ

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA ピンクランプ SWP

ハイパワー プルクランブ WPT

ロケートハンド WKH ホールグリッパ

WKK

SWJ

キャッチシリンダ WKA

ロボットハンド WPW-C WPS-C

WPA WPB WPE WPF WPH WPJ WPP

WPQ オートスイッチ 動作確認

JEP JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE

ハイパワーエア スイングクランプ WHE

ハイパワーエア リンククランプ WCE

ホールクランプ

SWA __, スイングクランプ

WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ

WHD

リンククランブ WCA

エアスピード コントロールバルブ


BZW マニホールド


ブロック WHZ-MD


エア スイングクランフ WHC


● 外形寸法:SWJ2000-S10 (φ10穴用)

本図は、SWJ2000-S10 の外形寸法を示します。









注意事項

- 1. 本図は、取付プレート =15mm 時の寸法を示します。
- 2. 分解や改造はしないでください。内部に強力なバネが内蔵されており危険です。
- 3. 上昇中にパレットに衝撃を加えないよう動作速度を調整してください。
- ※1. ※1 部はロック時(リフトアップ時)の機器取付面からの着座高さを示します。





位置決め クランプ

位置決め

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA ピンクランプ SWP

ハイパワー プルクランプ WPT

ロケートハンド WKH ホールグリッパ

WKK

昇降 ホールクランプ SWJ

キャッチシリンダ

WKA ロボットハンド

WPW-C WPA

WPB WPE WPF WPH

WPJ WPP

オートスイッチ 動作確認

JEP JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE

ハイパワーエア スイングクランプ

WHE ハイパワーエア リンククランプ

WCE

エア ホールクランプ

スイングクランプ

WHA ダブルピストン エアスイングクランプ

WHD

エア リンククランプ WCA

エアスピード コントロールバルブ


BZW

マニホールド ブロック WHZ-MD

エア スイングクランプ WHC

● 設計上の注意事項


- 仕様をご確認ください (オーダ特殊品については異なる場合があります)
- 最高使用圧力は 0.5MPa、最低リリース圧 0.25MPa です。
- 本機器は、エア圧力でロックし、エア圧力でリリースを行います。 (エア複動タイプ)
- リリース時は縮径状態で下降し、ロック時にはパレットをリフトアップ後、対象穴を把持します。
- 2) Z軸方向の基準面(着座面)について
- 本機器は着座面を有しており、リフトアップ後 Z 方向の位置決めが行われます。(P.430 参照)
- 3) 対象穴周辺の肉厚について
- 対象穴周辺が極端に薄いもしくは 柔らかい材質の場合は、クランプ 動作で対象穴を変形させ、位置再 現精度・把持力およびクランプカ が仕様値を満たしません。




- で使用前には必ずテストクランプを行い、適切な供給エア圧に調整してください。
- 把持力、クランプ力が不足した状態で使用した場合、位置決め 不良、パレット脱落の原因となります。
- 4) クランプ取付について
- 本製品を複数個で使用になる場合には、クランブ取付ピッチ間 精度・穴加工のピッチ間精度は±0.02mm以内を推奨します。
- 5) 把持力とクランプ力について
- 把持力とは、クランプ軸心に対して垂直方向に発生する、対象穴を内張りする力を示し、クランプ力とは、着座面にパレットを引き込む力を示します。
- 把持力・クランプ力は、対象材質・穴の面粗度・潤滑状態によって異なりますので、ご使用前には必ずテストクランプを行い、適切な供給エア圧に調整してください。
- 把持力・クランプ力が不足した状態で使用した場合、パレット 脱落の原因となります。
- 6) 速度調整について
- リフトアップ中に衝撃を加えないよう動作速度を調整してください。
- 7) パレット停止位置について
- パレット搬入時の停止位置のバラつきは、下記芯ずれ許容量以下としてください。

芯ずれ許容量 = $\frac{ 対象穴径最小寸法 - さそい径寸法}{2}$

(さそい径寸法は、外形寸法に記載しています。)



- 8) リフトアップさせた状態で過大な負荷や衝撃的な荷重は作用させないでください
- 動作不良 / 精度不良 / 内部部品の損傷をまねく可能性があります。



9) 対象穴寸法は仕様値の範囲内でで使用ください

対象穴径が大きい場合	拡径量が不足して、位置再現精度・把持力 およびクランプ力が仕様値を満足しません
把持力(クランプ力)が不足 した状態で使用した場合	パレット脱落の原因となります
対象穴径が小さい場合	パレットの脱着が困難となり、クランプ 破損の原因となります
対象穴深さが浅い場合	着座異常およびクランプ破損の原因となります

- 10) パレットの搬入出は、全てのクランプが完全にリリースした状態で行ってください
- ロック動作状態およびリリース動作途中に、パレットの搬入出を 行うと、クランプの破損やパレット脱落の原因となります。
- 11) オートスイッチを使用する場合
- 本製品は装着溝にオートスイッチを取付けることによって上昇・ 下降の動作を検出することが可能です。
- 当社以外のオートスイッチを使用する場合は、各メーカの仕様を ご確認ください。

適合オートスイッチ・高精度シリンダセンサ

- ・JEP シリーズ、JES シリーズ (コスメック製) 仕様等の詳細は、JEP、JES の取扱説明書をご確認願います。
- ·交流強磁界用:D-P3DWA(SMC 株式会社製)

本製品のオートスイッチ検出部 (マグネット) は、上昇・下降 のピストン動作と連動しており、グリッパの動作を検出する 構造ではありません。

- オートスイッチはで使用になる環境に合わせてご選定ください。
- オートスイッチを装着する位置や向きによって、オートスイッチがクランプから飛び出す場合があります。
- 2線式有接点のオートスイッチはご使用いただけません。
- 12) 落下防止措置について
- 万一、パレットが脱落する危険に備え、けがや事故が生じない よう落下防止等の安全設計を行ってください。




特長

● 設計上の注意事項

13) 使用環境について

● 本製品には、機器内部への異物侵入を防止する機能はなく、クー ラントや切粉等の異物が侵入する恐れがある環境では使用しない でください。



● 施工上の注意事項

1) 使用流体について

- エアフィルタを通した清浄な圧縮空気を使用してください。 また、ドレン除去のためアフタクーラ、エアドライヤなどを設置 してください。
- 初期潤滑されていますのでルブリケータ等による給油は不要で す。ルブリケータ等による給油を行なった場合、初期潤滑剤 (グリス) の消失による能力低下や動作が不安定となることが あります。

2) 配管前の処置

- 配管・管継手・治具のエア通路穴等は、充分にフラッシングを 行い清浄な状態でご使用ください。
- 回路中の切粉等が動作不良やエア漏れの原因になります。 (エア回路内のゴミ・不純物を除去するフィルタ等は設けていま せん。)


3) シールテープの巻き方

- シールテープを使用される時は、ネジ部先端を1~2山残して 巻いてください。
- また、配管施工時は、シールテープ等の異物が機器内に詰まら ないよう注意して、適正な施工を行なってください。シールテー プの切れ端が動作不良やエア漏れの原因になります。

4) 本体の取付け

- 本体の取付は、六角穴付きボルト(強度区分 A2-70 以上)を4本 使用し、取付方法に応じて下表のトルクで締付けてください。
- 推奨トルク以上で締付けるとネジの破損・座面の陥没・ボルトの 焼付の原因となります。

3	形	式	取付ボルト呼び	締付トルク(N·m	1)
	SW12000		M4×0.7	2.5	
SWJ2000		000	M5×0.8	5.0	



5) ポート位置について

● 本機器のフランジ面には、各ポートの名称がマーキングされてい ます。

配管の取付方向に注意してください。

(LOCK:エアロックポート、RELEASE:エアリリースポート)

クランプ 位置決め

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ 電動製品

搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA

ピンクランプ SWP

ハイパワー プルクランブ

WPT ロケートハンド

WKH ホールグリッパ

WKK

SWJ

キャッチシリンダ

WKA

ロボットハンド

WPW-C WPS-C

WPA WPB

WPE WPF WPH

WPJ WPP WPQ

オートスイッチ 動作確認

JEP JES

ハイパワーエア ホールクランブ SWE

ハイパワーエア スイングクランプ WHE

ハイパワーエア リンククランフ WCE

ホールクランフ

SWA

__, スイングクランプ WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ WHD

リンククランブ WCA

エアスピード コントロールバルブ

BZW

マニホールド ブロック WHZ-MD

エィ スイングクランフ

WHC

436

● 取扱い上の注意事項

- 1) 充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
- 油空圧機器を使用した機械・装置の取扱い、メンテナンス等は、 充分な知識と経験を持った人が行なってください。
- 2) 安全を確保するまでは、機器の取扱い、取外しを絶対に行なわないでください。
- ① 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置がなされていることを確認してから行なってください。
- ② 機器を取外す時は、上述の安全処置がとられていることの確認を行ない、圧力源や電源を遮断し、エア回路中に圧力が無くなったことを確認してから行なってください。
- ③ 運転停止直後の機器の取外しは、機器の温度が上がっている場合がありますので、温度が下がってから行なってください。
- ④ 機械・装置を再起動する場合は、ボルトの緩みや各部の異常が 無いか確認した後に行なってください。
- 3) 動作中はパレットやクランプに手を触れないでください。
- 手を挟まれけがの原因になります。



- 4) 万一、パレットが脱落する危険に備え、パレット搬送時は周辺に 人がいない等、安全を確保してください。
- 5) 分解や改造はしないでください。
- 内部に強力なバネが内蔵されており危険です。
- 分解や改造をされますと、保証期間であっても保証ができなくなります。


外形寸法

● 注意事項

特長

● 保守・点検

- 1)機器の取外しと圧力源の遮断
- 機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置等 がなされていることを確認し、圧力源や電源を遮断してエア回路 中に圧力が無くなったことを確認した後に行ってください。
- 再起動する場合は、ボルトの緩みや各部の異常が無いか確認した 後に行ってください。
- 2) クランプ部や着座面は清浄な状態を保ってください。
- クランプ部に汚れが付着したまま使用すると、把持力および クランプカ不足、動作不良、位置決め精度不良、エア漏れ等に より機器の破損、パレット脱落の原因となります。



外部から清掃を行っても、動作が正常でない場合は、クランプ内 部への異物の混入や、内部パーツの破損が考えられます。

その場合は、オーバーホールが必要となりますので、当社へお申 しつけください。

当社以外でオーバーホールを行う場合は、当社保証期間内におき ましても、保証対象外となります。

- 3) 配管・取付ボルト等に緩みがないか定期的に増締め点検を行って ください。
- 4) 繰り返し動作によって、グリッパ表面が摩耗すると、拡径量不足 やクランプ力が低下します。
- 使用エア圧力やパレットの材質・対象穴形状等によって交換時期 は異なりますが、グリッパ表面に摩耗が見受けられた際は、グリ ッパ部の交換が必要です。当社にお申しつけください。
- 5) 動作はスムーズで異音等がないか確認してください。
- 特に、長期間放置した後、再起動する場合は正しく動作する ことを確認してください。
- 6) 製品を保管する場合は、直射日光・水分等から保護して冷暗所 にて行ってください。
- 7) オーバーホール・修理は当社にお申しつけください。 内部に強力なバネを内蔵しており危険です。

KOSMEK
Harmony in Innovation

位置決め クランプ

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA ピンクランプ SWP

ハイパワー プルクランブ

WPT ロケートハンド WKH

ホールグリッパ WKK

・・・・ ホールクランフ SWJ

キャッチシリンダ WKA

ロボットハンド

WPW-C WPS-C

WPA WPB WPE

WPF WPH WPJ

WPP WPQ

オートスイッチ 動作確認

JEP JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE

ハイパワーエア スイングクランプ

WHE ハイパワーエア

リンククランフ WCE

ホールクランフ

SWA

__, スイングクランプ WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ

WHD

リンククランブ WCA

エアスピード コントロールバルブ

BZW

マニホールド ブロック

エィ スイングクランブ

WHZ-MD

WHC

保証

● 形式表示



1 デザイン No.

0 :製品のバージョン情報です。

2 スイッチ種別

A1 : 2線式 有接点オートスイッチ

A2 : 2線式 有接点オートスイッチ

A2V: 2線式 L型 有接点オートスイッチ

B1 : 3線式 無接点オートスイッチ

B2 : 3線式 無接点オートスイッチ

B3C: 3線式 L型 無接点オートスイッチ

P:3線式動作確認用近接スイッチ(全長32mm) P2 : 3線式 動作確認用近接スイッチ(全長16mm)

3 リード線長さ*1

無記号:1m 注意事項

※1. 3 リード線長さは 2 スイッチ種別の $A \square / B \square$ オートスイッチに適合します。 **L** : 3m P□: 動作確認用近接スイッチはリード長さが 2m となります。

● 適用表

形式	スイッチ種別	2 線式 有接点	ナートスイッチ	3 線式	無接点オートス	イッチ
SWP050	形式	JEP0000-A1□		JEP0000-B1□	JEP0000-B2□	JEP0000-B3C□
SWP100	SWJ2000		•		•	•
WCG□-T WHG□-T WKH2000 WKK1000 WKK2000 WPA0120 WPA0120 WPA0200 WPA0250 WPB0250 WPB0200 WPB0250 WPB0200 WPB0250 WPE0160 WPE0200 WPE0300 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPE0500 WPE0500 WPF0100 WPF0120 WPF0120 WPF0120 WPF0120 WPF0120 WPF0300 WPF0300 WPF0300 WPF0120 WPF0120 WPF0120 WPF0300 WPF0300 WPF0120 WPF0120 WPF0120 WPF0120 WPF0120 WPF0300	SWP050□		•		•	•
WHG□-T WKH2000 WKK1000 WKK2000 WPA0120 WPA0160 WPA0200 WPA0250 WPB0160 WPB0250 WPB0200 WPE0160 WPE0200 WPE0300 WPE0300 WPE0300 WPE0500 WPF0120 WPF0300 WPF0300 WPF0300 WPF0120 WPF0120 WPF0120 WPF0300 WPF0300 WPF0120 WPF0300	SWP100□		•		•	•
WKH2000	WCGT		•		•	•
WKK1000 WKK2000 WPA0120 WPA0160 WPA0200 WPA0250 WPB0160 WPB0200 WPB0250 WPE0160 WPE0300 WPE0300 WPE0300 WPE0400 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0300 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0300 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0300 WPF0100 WPF0100 WPF0300	WHGT		•		•	•
WKK2000 WPA0120 WPA0160 WPA0200 WPA0250 WPB0160 WPB0250 WPB0250 WPE0160 WPE0300 WPE0300 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPF0400 WPF0500 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0300 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0300 WPF0100 WPF0100 WPF0300	WKH2000		•		•	•
WPA0120 WPA0160 WPA0200 WPA0250 WPB0160 WPB0200 WPB0250 WPE0160 WPE0300 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPF0400 WPF0500 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0300 WPF0100	WKK1000		•		•	•
WPA0160 WPA0200 WPA0250 WPB0160 WPB0200 WPB0250 WPE0160 WPE0300 WPE0300 WPE0300 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPF0100	WKK2000		•		•	•
WPA0200 WPA0250 WPB0160 WPB0200 WPB0250 WPE0160 WPE0200 WPE0300 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPE0500 WPF0100	WPA0120		•		•	•
WPA0250 WPB0160 WPB0200 WPB0250 WPE0160 WPE0200 WPE0300 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0200 WPF0300 WPF0300 WPF0300 WPF0300 WPH0100	WPA0160		•		•	•
WPB0160 WPB0200 WPB0250 WPE0160 WPE0200 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPE0800 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0200 WPF0300 WPF0300 WPF0300 WPH0100	WPA0200		•		•	•
WPB0200 WPB0250 WPE0160 WPE0200 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPE0500 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0200 WPF0200 WPF0200 WPF0300 WPH0100	WPA0250		•		•	•
WPB0250 WPE0160 WPE0200 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPE0800 WPF0100 WPF0100 WPF0100 WPF0120 WPF0160 WPF0300 WPF0300 WPF0300 WPH0100	WPB0160		•		•	•
WPE0160 WPE0200 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPE0800 WPF0100 WPF0120 WPF0120 WPF0160 WPF0300 WPF0300 WPF0300 WPH0100 WPH0100 WPH0100 WPH0160 WPH0160 WPH0200 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120	WPB0200		•		•	•
WPE0200 WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPE0800 WPF0100 WPF0100 WPF0120 WPF0160 WPF0300 WPF0300 WPH0160 WPH0160 WPH0160 WPH0160 WPH0160 WPH0200 WPH0160 WPH0200 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120	WPB0250		•		•	•
WPE0300 WPE0400 WPE0500 WPE0800 WPF0100 WPF0100 WPF0120 WPF0160 WPF0300 WPF0300 WPH0160 WPH0160 WPH0160 WPH0160 WPH0160 WPH0200 WPH0200 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0160	WPE0160		•		•	•
WPE0400 WPE0500 WPE0800 WPF0100 オートスイッチ取付不可 WPF0120 WPF0160 WPF0300 WPF0300 WPH0100 WPH0160 WPH0160 WPH0160 WPH0200 WPH0200 WPH0200 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0120	WPE0200	•		•		
WPE0500 WPE0800 WPF0100 オートスイッチ取付不可 WPF0120 WPF0160 WPF0300 WPF0300 WPH0100 WPH0160 WPH0160 WPH0200 WPH0200 WPH0200 WPH0200 WPJ0120 WPJ0160 WPJ0120 WPJ0160	WPE0300	•		•		
WPE0500 WPE0800 WPF0100 オートスイッチ取付不可 WPF0120 WPF0160 WPF0300 WPF0300 WPH0100 WPH0160 WPH0160 WPH0200 WPH0200 WPH0200 WPH0200 WPJ0120 WPJ0160 WPJ0120 WPJ0160		•		•		
WPE0800 ●		•		•		
WPF0100 オートスイッチ取付不可 WPF0120 ● ● WPF0160 ● ● WPF0200 ● ● WPF0300 ● ● WPH0100 ● ● WPH0160 ● ● WPH0160 ● ● WPH0200 ● WPJ0120 オートスイッチ取付不可 WPJ0160 ● WPJ0200 ●	WPE0800	•		•		
WPF0120 WPF0160 WPF0200 WPF0300 WPH0100 WPH0160 WPH0160 WPH0200 WPJ0120 WPJ0120 WPJ0160 WPJ0100 WPJ0100 WPJ0100 WPJ0100			オー	-トスイッチ取付え		
WPF0160 WPF0200 WPF0300 WPH0100 WPH0160 WPH0200 WPJ0120 WPJ0160 WPJ0200 WPJ0200 WPJ0200			_	17(17)-013		•
WPF0200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	WPF0160		•		•	•
WPF0300		•		•		
WPH0100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				•		
WPH0160 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			•		•	•
WPH0200 ●			_			•
WPJ0120 オートスイッチ取付不可 WPJ0160 ● ● WPJ0200 ● ●		•		•		
WPJ0160				- トスイッチ取付2	 不可	
WPJ0200 ● ●				1 // 1 / / 4/13		•
		•		•		
	WPJ0250	•				
WPJ0300 •						
WPJ0400 •						
WPS0160-C • • •						
WPS0200-C • • •					_	
WPW0500-C						
WPW0600-C • • •						
WVGT -T						

スイッチ種別	3線式動作確認用近接スイッラ		
形式	JEP0000-P	JEP0000-P2	
WPP0300	•	•	
WPP0400	•	•	
WPP0500	•	•	
WPP0600	•	•	
WPP0800	•	•	
WPP1000	•	•	
WPP1250	•	•	
WPQ0200	•	•	
WPQ0250	•	•	
WPQ0300	•		
WPQ0400	•		
WPQ0500	•		
WPQ0600	•		
WPQ0800	•		
WPQ1000	•		




● JEP0000-A□□(2線式 有接点オートスイッチ)

適用表

● 仕様

形式	JEP0000-A1	JEP0000-A1L	JEP0000-A2	JEP0000-A2L	JEP0000-A2V	JEP0000-A2VL
名称		有接点オートスイッチ				
配線方式			2 級	武		
適用負荷		リレー、プロ	1グラマブルロ:	ジックコントロ	ーラ (PLC)	
負荷電圧・負荷電流		DC24V / 40mA以下				
貝們 电 一			AC100V /	20mA以下		
内部降下電圧		3V以下				
動作時間		1ms				
周囲温度		-10~60℃				
絶縁耐圧	AC1500V(1分間印加にて異常なきこと)					
漏れ電流	0					
耐衝擊	30G					
接点保護回路	無し					
保護構造	IP67(IEC規格)					
インジケータランプ	赤色LED点灯(ON時)					
リード線長さ	1m 3m 1m 3m 1m 3m				3m	


● 電気回路図




注意事項


1. オートスイッチに負荷を接続しない状態で ON させると 過電流が流れ、オートスイッチが瞬時に破損します。 (P.581 配線作業上の注意事項 4), 5) 参照。)

● 外形寸法:JEP0000-A1□



● 外形寸法:JEP0000-A2□





位置決め + クランプ

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA

ピンクランプ SWP

ハイパワー プルクランプ WPT

ロケートハンド WKH

ホールグリッパ WKK

昇降 ホールクランプ

SWJ キャッチシリンダ

WKA ロボットハンド

WPW-C WPS-C

WPA
WPB
WPE
WPF
WPH

WPP WPQ

オートスイッチ動作確認

J**EP** JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE

ハイパワーエア スイングクランプ WHE

ハイパワーエア リンククランプ

WCE

エア ホールクランブ ____SWA

エア スイングクランプ

WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ

WHD

リンククランプ

WCA

エアスピード コントロールバルブ

<u>BZW</u> マニホールド ブロック

WHZ-MD


エア スイングクランプ WHC

● JEP0000-B□□ (3線式 無接点オートスイッチ)


● 仕様

形式	JEP0000-B1	JEP0000-B1L	JEP0000-B2	JEP0000-B2L	
名称	無接点オートスイッチ				
配線方式		3 紛	武		
適用負荷	リレ・	ー、プログラマブルロ	ジックコントローラ(P	PLC)	
出力方式		NF	PN		
負荷電圧・負荷電流		DC5~28V	/ 50mA以下		
内部降下電圧		0.8V	以下		
漏れ電流		0.1m	A以下		
消費電流	10mA以下				
動作時間	1ms以下				
周囲温度	-10~60℃				
絶縁耐圧	AC1500V(1分間印加にて異常なきこと)				
絶縁抵抗	50MΩ以上 / DC500V(ケースと信号線間)				
耐衝撃	30G				
保護構造	IP67(IEC規格)				
インジケータランプ	赤色LED点灯(ON時)				
リード線長さ	1m 3m 1m 3m				


● 電気回路図



● 外形寸法:JEP0000-B1□



● 外形寸法: JEP0000-B2□







● 仕様

形式	JEP0000-B3C JEP0000-B3CL			
名称	無接点才一	トスイッチ		
配線方式	3.総			
適用負荷	リレー、プログラマブルロ	ジックコントローラ (PLC)		
出力方式	NF	N		
負荷電圧・負荷電流	DC5~28V	/ 50mA以下		
内部降下電圧	0.8V以下			
漏れ電流	0.1mA以下			
消費電流	10 mA以下			
動作時間	1ms以下			
周囲温度	-10~60°C			
絶縁耐圧	AC1500V(1分間印加にて異常なきこと)			
絶縁抵抗	100MΩ以上 / DC500V(ケースと信号線間)			
耐衝撃	30G			
保護構造	IP67(IEC規格)			
インジケータランプ	赤色LED点灯(ON時)			
リード線長さ	1m 3m			

● 電気回路図



● 外形寸法: JEP0000-B3C□



位置決め

位置決め + クランプ

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA ピンクランプ SWP

ハイパワー プルクランプ WPT

 $\frac{ \begin{array}{c} \Box \mathcal{T} - \mathsf{F} \wedge \mathsf{N} \mathcal{F} \\ \hline \\ \mathbf{W} \mathsf{K} \mathsf{H} \\ \\ \mathbf{x} - \mathcal{H} \mathcal{T} \mathsf{J} \mathcal{T} \mathsf{N} \end{array} }$

WKK

昇降 ホールクランプ

SWJ キャッチシリンダ

WKA

ロボットハンド <u>WPW-</u>C

WPS-C WPA WPB WPE WPF

WPH WPJ WPP WPQ

オートスイッチ 動作確認 JEP

JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE

ハイパワーエアスイングクランプ

WHE ハイパワーエア リンククランプ

リンククランプ WCE

エア ホールクランプ

スイングクランプ WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ

WHD

リンククランプ WCA

エアスピード コントロールバルブ

コントロールバル

マニホールド ブロック WHZ-MD


エア スイングクランプ ___WHC

● JEP0000-P□(3線式動作確認用近接スイッチ)


● 仕様

形式	JEP0000-P	JEP0000-P2		
名称	動作確認用記	近接スイッチ		
配線方式	3 級	試		
出力方式	N	PN		
動作距離	1mm	±10%		
使用電圧範囲	DC10~30V			
開閉電流	200mA以下			
消費電流	10mA以下			
応答周波数	800Hz			
周囲温度	-25~70℃			
絶縁耐圧	AC2000V (1分間印加にて異常なきこと)			
保護構造	IP67(IEC規格)			
インジケータランプ	赤色LED点灯(ON時)			
リード線長さ	2m			


● 電気回路図



● 外形寸法: JEP0000-P



● 外形寸法:JEP0000-P2



注意事項 形式表示 適用表 仕様 電気回路図 外形寸法 P.579



MEMO

位置決め クランプ

位置決め

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA ピンクランプ SWP

ハイパワー プルクランプ

WPT ロケートハンド WKH

ホールグリッパ WKK

昇降 ホールクランプ SWJ

キャッチシリンダ WKA

ロボットハンド

WPW-C

WPA WPB WPE

WPF WPH WPJ WPP WPQ

オートスイッチ 動作確認

JEP JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE

ハイパワーエア スイングクランプ

WHE ハイパワーエア リンククランプ

WCE

エア ホールクランプ

SWA

スイングクランプ WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ

WHD

エア リンククランプ WCA

エアスピード コントロールバルブ

BZW マニホールド ブロック

WHZ-MD

エア スイングクランプ WHC

● 設計上の注意事項

- 1) 仕様の確認
- 適用外の負荷や仕様範囲外での使用は、スイッチの破損や作動不良 の原因となります。

各機器の仕様をご確認の上、正しくご使用ください。

- 2) インターロック回路に使用いただく場合の注意
- 人的被害を及ぼすような高い信頼性が必要なインターロック信号に オートスイッチを使用する場合は、故障に備えて機械的に保護機能 を設けるか、オートスイッチ以外のセーフティスイッチ(センサ) を併用するなどの二重インターロック方式にしてください。 また、 正常に動作することを定期的に点検してください。
- 3) 配線は極力短くしてください。
- 有接点オートスイッチの場合、負荷までの配線長さが極端に長くなるとオートスイッチの突入電流が増大し、寿命が低下する場合があります。(ON したままとなります。)
- 無接点オートスイッチの場合、配線が長い場合のノイズ対策として リード線の両端にフェライトコアを設置することを推奨します。
- 4) サージ電圧が発生する負荷に接続する場合の注意
- リレーのようにサージ電圧を発生させる負荷を接続する場合、接点 保護回路内蔵のオートスイッチを使用するか、接点保護素子をオート スイッチに並列接続して使用ください。
- 接点保護回路内蔵のオートスイッチでもサージ電圧が繰返し印加される場合、接点が破損する可能性があります。その場合はサージ発生源(負荷)にサージ吸収素子を並列接続してサージ電圧を低減してください。
- 5) オートスイッチを直列接続する場合の注意
- LED による電圧降下(仕様の内部降下電圧参照)により、オートスイッチを n 個直列に接続した場合の電圧降下は n 倍になります。オートスイッチが正常に動作しても負荷が動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 6) 極性に気を付けて配線してください。
- 逆接続の場合、オートスイッチが誤動作もしくは破損する可能性があります。

- 7) シリンダやロボットハンド等のアクチュエータ同士の接近
- オートスイッチが取付いたシリンダやロボットハンド等のアクチュエータを複数個並行に近づけてで使用になる場合には、十分な間隔を空けて設計してください。(シリンダやロボットハンド等のアクチュエータ毎に許容間隔が示されている場合は、その値を使用してください。)接近して配置すると、双方の磁力干渉のためオートスイッチが誤動作する可能性があります。
- 8) 保守点検スペースの確保
- オートスイッチが取付いたシリンダやロボットハンド等のアクチュエータを配置する場合、オートスイッチの保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。



● 使用環境の注意事項

- 1) 爆発ガス雰囲気中では使用しないでください。
- オートスイッチは防爆構造になっていません。爆発ガス雰囲気中では爆発災害を起こす可能性があります。
- 2) 磁界が発生している場所では使用しないでください。
- オートスイッチの誤動作や、オートスイッチが取付いたシリンダ・ロボットハンド等、アクチュエータ内磁石の減磁原因となります。
- 3) 水中やクーラント等の液体が常時かかる環境下では使用しないでください。
- IEC 規格 IP67 構造を満足していますが、オートスイッチにクーラント等の液体が常時かかるような環境下でので使用は避けてください。 絶縁不良、誤動作が発生する可能性があります。
- 4)油・薬品環境下では使用しないでください。
- クーラントや洗浄液など、種々の油ならびに薬品環境下でので使用は、短期間でも絶縁不良やポッティング樹脂の膨潤による破損・ 誤動作、リード線の硬化など、オートスイッチに悪影響を及ぼす 可能性があります。
- 5) 温度サイクルがかかる環境下では使用しないでください。
- 通常の気温変化以外での温度サイクルがかかるような場合は、オートスイッチ内部に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 6) 鉄粉の堆積、磁性体の密接に注意
- オートスイッチが取付いたシリンダやロボットハンド等のアクチュエータの周囲に、切粉や溶接のスパッタ等、鉄粉が多量に堆積、または磁性体が密接するような場合、オートスイッチが取付いたシリンダ・ロボットハンド等、アクチュエータ内磁石の減磁原因になります。
- 7) 過大な衝撃が発生している環境下では使用しないでください。
- 有接点オートスイッチの場合、使用中に 30G を超える過大な衝撃が 加わる環境では接点が誤動作し、瞬間的に信号が出る、または切れ る可能性があります。

● 取付施工上の注意事項

- 1) 落下させたり、ぶつけたりしないでください。
- 取扱いの際、オートスイッチを落下させたりぶつけたりして過大 な衝撃が加わるとオートスイッチが破損し、誤動作する可能性 があります。
- 2) オートスイッチは適正な締付トルクで取付けてください。
- 締付トルクは下表を参照し、適正なトルクで締付けてください。 過大なトルクで締付けた場合、オートスイッチの取付ビス、 取付金具、オートスイッチ本体を破損する可能性があります。 また、締付トルクが小さすぎるとオートスイッチ取付位置に ズレが生じる可能性があります。

取付ビスサイズ	締付トルク (N·m)
M2×0.4	0.1
M2.3×0.4	0.15
M2.5×0.45	0.25
M3×0.5	0.5

- 3) オートスイッチのリード線を持ってシリンダやロボットハンド等のアクチュエータを運ばないでください。
- リード線の断線や内部素子が破損する可能性があります。
- 4) オートスイッチ本体に取付けている取付ビス以外を使用して オートスイッチを固定しないでください。
- 指定以外のネジを使用した場合には、オートスイッチが破損する 可能性があります。
- 5) オートスイッチは動作範囲の中央に取付けてください。
- オートスイッチの取付位置は、動作範囲の中心で検出体(ピストン等)が停止するように調整してください。(カタログ記載の取付位置は、ストローク端における最適な固定位置の目安を示します。)

動作範囲の端部(ON/OFFの境界線上付近)に設定した場合、 で使用環境によっては出力動作が不安定にある場合があります。

- 6) オートスイッチの取付位置は、実際の作動状態を確認し、調整してください。
- 設定環境によっては、シリンダやロボットハンド等のアクチュエータの適正取付位置で動作しない場合があります。ストローク途中での設定の場合にも、同様に動作状態を確認して調整してください。

位置決め + クランプ

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品搬送製品

注意事項・その他

WPT ロケートハンド WKH

ホールグリッパ WKK

昇降 ホールクランプ SWJ

キャッチシリンダ WKA

ロボットハンド WPW-C

WPW-C WPS-C WPA WPB WPE WPF WPH WPJ

WPQ オートスイッチ 動作確認

JEP JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE

ハイパワーエア スイングクランフ WHE

ハイパワーエア リンククランプ WCE

エア スイングクランプ WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ

WHD エア リンククランプ

> WCA エアスピード

エアスピード コントロールバルブ BZW

> マニホールド ブロック

エア スイングクランプ WHC

WHZ-MD

配線作業上の注意事項

- 1) 配線上の絶縁性を確認してください。
- 配線上に絶縁不良(他の回路と混触、地絡、端子間絶縁不良等) があると、過電流が流れ込み、破損する可能性があります。
- 2) 動力線・高圧線との平行配線や同一配線間の使用は避けて、別配線 2) 安全を確保するまでは、機器の取扱い、取外しを絶対に行わない にしてください。
- 突入電流が誘起されることで、ノイズにより誤動作する可能性が あります。
- 3) リード線に繰返しの曲げや引張力が加わらないようにしてください。
- リード線に繰返し曲げ応力や引張力が加わるような配線は断線の 原因となります。同様にリード線とオートスイッチ本体との接続部 に応力や引張力が加わると、断線の可能性が高くなります。 特にオートスイッチ本体との接続部、およびその付近では可動しな いようにしてください。
- 4) 必ず負荷状態 (接続や電流値) を確認してから電源を投入して ください。
- 2 線式の場合

オートスイッチに負荷を接続しない(負荷短絡)状態で、ON させ ると過電流が流れ、オートスイッチが瞬時に破損します。 2線式の茶色のリード線(+、出力)をジグなどの(+)電源端子 に直接接続した場合も同様です。

- 5) 負荷は短絡させないでください。
- 有接点オートスイッチ 負荷短絡の状態で ON させると過電流が流れ、オートスイッチが 瞬時に破損します。
- 無接点オートスイッチ PNP 出力タイプの製品には、短絡保護回路を内蔵していません。 オートスイッチが破損しますのでご注意ください。
- 6) 誤配線に注意
- 有接点オートスイッチ

極性があります。茶色のリード線が"+"、青色のリード線が"-" です。逆に接続してもリードスイッチは動作しますが、LED が点灯 しません。また、規定値以上の電流を流すと LED を破損し、作動し なくなりますのでご注意ください。

● 無接点オートスイッチ

2線式の場合、逆接続にしても保護回路によりオートスイッチは破 損しませんが、常時 ON 状態となります。

負荷短絡状態で逆接続が行われた場合は、オートスイッチは破損し ますのでご注意ください。

3線式の場合も、電流の逆接続(電源線"+"と電源線"-"の入れ 替わり) しても、保護回路により保護されますが、電源"+" を青色 線、電源"-" を黒色線に接続した場合は、オートスイッチは破損 しますのでご注意ください。

● 取扱い上の注意事項

- 1) 十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
- 油空圧機器を使用した機械・装置の取扱い、メンテナンス等は、 充分な知識と経験を持った人が行ってください。
- でください。
- ① 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走 防止処置等がなされていることを確認してから行ってください。
- ② 機器を取外すときは、上述の安全処置がとられていることの確認 を行い、圧力源や電源を遮断し、油圧・エア回路中に圧力が無く なったことを確認してから行ってください。
- ③ 運転停止直後の機器の取外しは、機器の温度が上がっている場合 がありますので、温度が下がってから行ってください。
- ④ 機械・装置を再起動する場合は、ボルトや各部の異常がないか 確認した後に行ってください。
- 3) 分解や改造はしないでください。
- 分解や改造をされますと、保証期間内であっても保証ができなく なります。



● 保守・点検

オートスイッチは意図しない誤動作で、安全が確保できなくなる可能性 がありますので、下記の保守・点検を定期的に行ってください。

- 1)機器の取外しと圧力源の遮断
- 機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置等 がなされていることを確認し、圧力源や電源を遮断し、エア回 路中に圧力が無くなったことを確認した後に行ってください。
- 再起動する場合は、ボルトの緩みや各部の異常が無いか確認し た後に行ってください。
- 2) 通電中は端子を絶対に触らないでください。
- 通電中に端子を触ると、感電、誤動作、オートスイッチ破損の恐れ があります。
- 3) 取付ビスの増し締め
- 取付ビスの緩みによりオートスイッチの取付位置にズレが発生して いる場合には、取付位置を再調整したうえで増し締めを行ってくだ さい。
- 4) リード線損傷の有無確認
- 絶縁不良の原因になりますので、損傷が発見された場合には、オー トスイッチの交換やリード線の修復を施してください。
- 5) 検出設定位置の確認
- 設定した位置が、動作範囲(LED 赤色点灯領域)の中央にて停止し ていることを確認してください。
- 6) オートスイッチの清掃
- オートスイッチは清浄な状態を維持できるよう清掃してください。 オートスイッチの清掃はベンジンやシンナー、アルコール等を使用 しないでください。表面に傷が付いたり、表示が消えたりする恐れ があります。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に浸した布 をよく絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布で再度拭き取ってくだ さい。
- 7) 製品の保管
- 製品を保管する場合は、直射日光・水分等を保護してから冷暗所に て行ってください。

クランプ 位置決め

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA

ピンクランプ SWP

ハイパワー プルクランブ WPT

ロケートハンド WKH

ホールグリッパ WKK

昇隆

ホールクランプ SWJ

キャッチシリンダ WKA

ロボットハンド

WPW-C

WPS-C WPA

WPB WPE

WPF WPH

WPJ WPP WPQ

オートスイッ

JEP

JES ハイパワーエア

ホールクランフ SWE

ハイパワーエア スイングクランプ WHE

ハイパワーエア リンククランフ

WCE

ホールクランフ

SWA

___ スイングクランプ WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ

WHD

リンククランブ WCA

エアスピード コントロールバルブ

BZW マニホールド ブロック

WHZ-MD

エィ スイングクランブ WHC

保証

● 形式表示



1 デザイン No.

0 :製品のバージョン情報です。

2 形状

無記号: ストレート 形状 **L**: L 形 形状

無記号





L



3 出力仕様・検知極性

GN: NPN出力N極検知 (リード線色:黒)GS: NPN出力S極検知 (リード線色:グレー)GPN: PNP出力N極検知 (リード線色:黒)GPS: PNP出力S極検知 (リード線色:グレー)

ロック検知・リリース検知の両方を行う場合、N極検知タイプとS極検知タイプをそれぞれ1個ずつ使用します。

● 適用表

形式	JES0000-02G□ JES0000-02GP□	JES0000-02LG□ JES0000-02LGP□		
SWJ2000	•	•		
SWP050□	•	•		
SWP100□	•	•		
WCG□□-T	•	•		
WHGT	•	•		
WKH2000	•	•		
WKK1000	•	•		
WKK2000	•	•		
WPA0120	•	•		
WPA0160	•	•		
WPA0200	•	•		
WPA0250	•	•		
WPB0160	•	•		
WPB0200	•	•		
WPB0250	•	•		
WPE0160	•	•		
WPE0200				
WPE0300				
WPE0400	取付	不可		
WPE0500	4213	.1.63		
WPE0800				
WPF0100				
WPF0120	•	•		
WPF0160	•	•		
WPF0200	取付不可			
WPF0300	4213	1113		
WPH0100	•	•		
WPH0160	•	•		
WPH0200	取付不可			

形式	JES0000-02G□ JES0000-02GP□	JES0000-02LG□ JES0000-02LGP□
WPJ0120	取付不可	
WPJ0160	•	•
WPJ0200	取付不可	
WPJ0250		
WPJ0300		
WPJ0400		
WPS0160-C	•	•
WPS0200-C	•	•
WPT0500	•	•
WPT0600	•	•
WPT0800	•	•
WPT1000	•	•
WPW0500-C	•	•
WPW0600-C	•	•
WVA0030-M	•	•
WVA0040-M	•	•
WVA0060-M	•	•
WVA0080-M	•	•
WVGTT	•	•

仕様




● 仕様

形式	JES0000-02G□ JES0000-02LG□	JES0000-02GP□ JES0000-02LGP□
配線方式	3線式	
適用負荷	リレー、プログラマブルロジックコントローラ (PLC)	
電源電圧	DC 5∼24V	
出力方式	NPN (近接時 ON)	PNP (近接時 ON)
出力電流	15mA Max.	80mA Max.
消費電流	4mA Max.	12mA Max.
応答速度	16µsec以下	
ケース材質	GF強化PBT:黒	
表示灯	赤色	
耐電圧	AC1000V (1分間、充電部一括、ケース間)	
——————————— 絶縁抵抗	DC250V (メガにて20MΩ以上、対ケース間)	
使用周囲温度	-20℃ ~ +85℃(結露なきこと)	
使用周囲湿度	20~95%RH	
保護構造	IP67	
リード線長さ	11	m

● 動作曲線

JES は検出面に垂直な磁力だけを検知し、下図の動作曲線となります。


動作点は動作曲線の急峻な部分にあるため小さい ストロークでも確実に検知します。



◐ 電気回路図


NPN出力タイプ

JES0000-02G□ JES0000-02LG□




PNP出力タイプ


JES0000-02GP□ JES0000-02LGP□



● 外形寸法: JES0000-02G□、JES0000-02GP□

● 外形寸法: JES0000-02LG□、JES0000-02LGP□





位置決め + クランプ

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

WKK 昇降 ホールクランプ SWJ

ホールグリッパ

キャッチシリンダ WKA

WPP WPQ サートスイッチ 動作確認

WPJ

JEP JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE ハイパワーエア

スイングクランプ WHE

ハイパワーエア リンククランプ WCE

> エア ホールクランプ SWA

エア スイングクランプ WHA

ダブルピストン エアスイングクランプ WHD

エア リンククランプ WCA

エアスピード コントロールバルブ BZW

エア スイングクランプ WHC

WHZ-MD

● 設計上の注意事項

- 1) 仕様の確認
- 適用外の負荷や仕様範囲外での使用は、センサの破損や作動不良の原因となります。仕様をご確認の上、正しくご使用ください。
- 2) インターロック回路に使用いただく場合の注意
- 人的被害を及ぼすような高い信頼性が必要な信号に使用する場合は、 故障に備えて機械的に保護機能を設けるか、二重インターロック 方式などの安全対策を行ってください。

また、正常に動作することを定期的に点検してください。

- 3) サージ電圧が発生する負荷は、使用しないでください。
- リレーを駆動する場合には並列に逆方向ダイオードを入れて、 サージ対策を行ってください。

● 使用環境の注意事項

- 1) 爆発ガス雰囲気中では使用しないでください。
- シリンダセンサは防爆構造になっていません。爆発ガス雰囲気中で は爆発災害を起こす可能性があります。
- 2)極体に強い磁界を与えると誤作動する恐れがあります。
- 3) 下記の場所で使用する際には、遮蔽対策を充分に行ってください。
- 大電流や高磁界が発生している場所
- 静電気などによるノイズが発生する場所
- 鉄粉等の磁性のある粉体、塵埃が発生または飛散する場所
- 4) 水中やクーラント等の液体が常時かかる環境下では使用しないでください。
- IEC 規格 IP67 構造を満足していますが、シリンダセンサにクーラント等の液体が常時かかるような環境下でのご使用は避けてください。 絶縁不良、誤動作が発生する可能性があります。
- 5) 油・薬品環境下では使用しないでください。
- クーラントや洗浄液など、種々の油ならびに薬品環境下でのご使用は、短期間でも絶縁不良やポッティング樹脂の膨潤による破損・ 誤動作、リード線の硬化など、シリンダセンサに悪影響を及ぼす 可能性があります。
- 6) 強い振動や衝撃が発生している環境下では使用しないでください。

取付施工上の注意事項

- 1) 電気配線時の逆接の防止
- 電気回路の接続は P.584 記載の電気回路図に従って正しく接続してください。電源の逆接続は絶対にしないでください。
- 2) シリンダセンサは適正な締付トルクで取付けてください。
- シリンダセンサ本体に取付けている止めネジを使用して 適正なトルクで締付けてください。 JES0000: 0.06N・m

3) 配線について

- ケーブルは傷をつけないでください。ケーブルを傷つけたり、無理 に曲げたり、引っ張ったり、巻き付けたり、重いものを載せたり、 挟み込んだりすると、漏電や導通不良による火災や感電、異常動作 等の原因になります。
- シリンダセンサ本体のケーブル取出口部に過度のストレスを加えないでください。
- ケーブル取出口の最小曲げ半径は R7 です。
- ケーブルが可動する場合には取出口にストレスがかからないよう ケーブルの途中を固定してください。
- 4) シリンダセンサの取付位置は、実際の作動状態を確認し、調整してください。



● 取扱い上の注意事項

- 1) 十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
- 油空圧機器を使用した機械・装置の取扱い、メンテナンス等は、 充分な知識と経験を持った人が行ってください。
- 2) 安全を確保するまでは、機器の取扱い、取外しを絶対に行わないでください。
- ① 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走 防止処置等がなされていることを確認してから行ってください。
- ② 機器を取外すときは、上述の安全処置がとられていることの確認を行い、圧力源や電源を遮断し、油圧・エア回路中に圧力が無くなったことを確認してから行ってください。
- ③ 運転停止直後の機器の取外しは、機器の温度が上がっている場合 がありますので、温度が下がってから行ってください。
- ④機械・装置を再起動する場合は、ボルトや各部の異常がないか確認した後に行ってください。
- 3) 分解や改造はしないでください。
- 分解や改造をされますと、保証期間内であっても保証ができなく なります。

製品には強力な磁石が使用されていますので、絶対に改造しない でください。

- 4) ペースメーカー等を使用している方は、製品から1メートル以内に 近づかないでください。製品内の強力なマグネットの磁気により、 ペースメーカーが誤作動を起こす可能性があります。
- 5) 本シリンダセンサはアサ電子工業株式会社の製品を使用しています。 ご不明点は弊社もしくはアサ電子工業へお問い合わせください。

● 保守・点検

- 1)機器の取外しと圧力源の遮断
- 機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置等がなされていることを確認し、圧力源や電源を遮断し、エア回路中に圧力が無くなったことを確認した後に行ってください。
- 再起動する場合は、ボルトの緩みや各部の異常が無いか確認した後に行ってください。
- 2) 通電中は端子を絶対に触らないでください。
- 通電中に端子を触ると、感電、誤動作、シリンダセンサ破損の 恐れがあります。
- 3) 止めネジの増し締め
- 止めネジの緩みによりシリンダセンサの取付位置にズレが発生 している場合には、取付位置を再調整したうえで増し締めを 行ってください。
- 4) リード線損傷の有無確認
- 絶縁不良の原因になりますので、損傷が発見された場合には、 シリンダセンサの交換やリード線の修復を施してください。
- 5) 製品の保管
- 製品を保管する場合は、直射日光・水分等を保護してから 冷暗所にて行ってください。

位置決め + クランプ

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

パレットグリッパ WVA

ピンクランプ _SWP

ハイパワー プルクランプ

<u>WPT</u> ロケートハンド

WKH ホールグリッパ WKK

昇降

ホールクランフ

キャッチシリンダ

WPW-C

WPS-C WPA WPB WPE

WPF WPH WPJ WPP WPQ

オートスイッチ 動作確認

> JEP JES

ハイパワーエア ホールクランプ SWE

ハイパワーエア スイングクランプ

<u>WHE</u> ハイパワーエア

リンククランプ WCE

エア ホールクランフ

ホールクラン SWA

スイングクランプ

ダブルピストン エアスイングクランプ

エアスインククラン:
WHD

エア リンククランブ

リンククランフ WCA

エアスピード コントロールバルブ

<u>BZW</u> マニホールド

ブロック WHZ-MD

スイングクランプ WHC

保証

注意事項

● 取扱い上の注意事項


- 1) 十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
- 油空圧機器を使用した機械・装置の取扱い、メンテナンス等は、 充分な知識と経験を持った人が行ってください。
- 2) 安全を確保するまでは、機器の取扱い、取外しを絶対に行わないでください。
- ① 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走 防止処置等がなされていることを確認してから行ってください。
- ② 機器を取外すときは、上述の安全処置がとられていることの確認を行い、圧力源や電源を遮断し、油圧・エア回路中に圧力が無くなったことを確認してから行ってください。
- ③ 運転停止直後の機器の取外しは、機器の温度が上がっている場合 がありますので、温度が下がってから行ってください。
- ④ 機械・装置を再起動する場合は、ボルトや各部の異常がないか 確認した後に行ってください。
- 3) クランプ (シリンダ) 動作中は、クランプ (シリンダ) に触れないでください。手を挟まれ、けがの原因になります。




- 4) 万一、ワークが脱落する危険に備え、ワーク搬送時には周辺に 人がいない等、安全を確保してください。
- 5) 分解や改造はしないでください。
- 分解や改造をされますと、保証期間内であっても保証ができなくなります。

● 保守・点検

- 1)機器の取外しと圧力源の遮断
- ●機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置等がなされていることを確認し、圧力源や電源を遮断して油圧・エア回路中に圧力が無くなったことを確認した後に行ってください。
- 再起動する場合は、ボルトや各部の異常が無いか確認した後に 行ってください。
- 2) ピストンロッド、プランジャ周りは定期的に清掃してください。
- 表面に汚れが固着したまま使用すると、パッキン・シール等を 傷付け、動作不良や油・エア漏れの原因となります。



- 3) 位置決め機器 (SWQ/SWT/SWP/VRA/VRC/VX/VXE/VXF/WVS/WVG/VWH/VWM/VWK) の各基準面 (テーパ基準面や着座面) は定期的に清掃してください。
- 位置決め機器 (VRA/VRC/VX/VXE/VXF を除く、SWR はエアブローポート付きの場合のみ)にはクリーニング機構(エアブロー機構)があり、異物や液体の除去を行うことが出来ます。 但し、固着した異物や粘性のある液体等除去できない場合もありますので、ワーク・パレット装着時は異物が無いことを確認して装着してください。
- 汚れが固着したまま使用すると、位置決め精度不良や動作不良、 エア漏れ・油漏れの原因になります。



- 4) 配管・取付ボルト・ナット・止め輪・シリンダ等に緩みがないか 定期的に増締め点検を行ってください。
- 5) 作動油に劣化がないか確認してください。
- 6) 動作はスムーズで異音等がないか確認してください。
- 特に、長期間放置した後、再起動する場合は正しく動作する ことを確認してください。
- 7) 製品を保管する場合は、直射日光・水分等から保護して冷暗所にて行ってください。
- 8) オーバーホール・修理は当社にお申しつけください。

保証



● 保証

- 1) 保証期間
- 製品の保証期間は、当社工場出荷後1年半、または使用開始後1年のうち短い方が適用されます。

2) 保証範囲

- 保証期間中に当社の責任によって故障や不適合を生じた場合は、 その機器の故障部分の交換または、修理を当社の責任で行います。 ただし、次の項目に該当するような製品の管理にかかわる故障 などは、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
- ① 決められた保守・点検が行われていない場合。
- ② 使用者側の判断により、不適合状態のまま使用され、これに起因する故障などの場合。
- ③ 使用者側の不適切な使用や取扱いによる場合。 (第三者の不当行為による破損なども含みます。)
- ④ 故障の原因が当社製品以外の事由による場合。
- ⑤ 当社が行った以外の改造や修理、また当社が了承・確認していない改造や修理に起因する場合。
- ⑥ その他、天災や災害に起因し、当社の責任でない場合。
- ⑦ 消耗や劣化に起因する部品費用または交換費用 (ゴム・プラスチック・シール材および一部の電装品など)

なお、製品の故障によって誘発される損害は、保証の対象範囲から 除外させていただきます。 位置決め + クランプ

位置決め

ハンド・クランプ

サポート

バルブ・カプラ

電動製品 搬送製品

注意事項・その他

注意事項

取扱い上の注意事項

保守・点検

沐証

表記改定のお知らせ

会社案内

会社概要

取扱商品 沿革

索引

形式検索

営業拠点



営業拠点 Address

国内営業拠点

本社・工場 関西営業所	TEL.078-991-5115 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2	FAX.078-991-8787 ^{丁目1番5号}
関東営業所	TEL.048-652-8839 〒331-0815 埼玉県さいたま市北区人	FAX.048-652-8828 成町4丁目81番地
西関東出張所	TEL.048-652-8839 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町5丁	FAX.048-652-8828 ⁻ ≣35-1-305
中部営業所	TEL.0566-74-8778 〒446-0076 愛知県安城市美園町2丁	FAX.0566-74-8808 ^{目10番地1}
九州営業所	TEL.092-433-0424 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上年	FAX.092-433-0426 ^{全田1丁目8-10-101}
海外営業	TEL.+81-78-991-5162 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2 KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nish	

海外営業拠点

USA アメリカ合衆国	KOSMEK (USA) LTD. 現地法人	TEL. +1-630-620-7650 FAX. +1-630-620-9015 650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA	
	アトランタ支店 KOSMEK (USA) LTD. Atlanta Office	TEL. +1-708-577-3275 303 Perimeter Center North, Suite 300, Atlanta, GA 30346 USA	
Mexico メキシコ	メキシコ支店 KOSMEK (USA) LTD. Mexico Office	TEL. +52-1-55-3044-9983 Av. Santa Fe 103, Int. 59, col. Santa Fe Juriquilla, Queretaro, QRO, 76230, Mexico	
Europe ョーロッパ	KOSMEK EUROPE GmbH 現地法人	TEL. +43-463-287587 FAX. +43-463-287587-20 Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria	
China 東: 中国 考世	考世美(上海)貿易有限公司 KOSMEK (CHINA) LTD. 現地法人	TEL.+86-21-54253000 FAX.+86-21-54253709 中国上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室 Room601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane21, Pusan Rd, Pudong Shanghai China	
	東莞事務所 考世美(上海)貿易有限公司	TEL.+86-769-85300880 広東東莞長安鎮徳政西路15号宏基本大厦301号室 Room301, AcerBuilding No.15, Dezheng(W)Road, Changan Town Dongguan Guangdong 523843., P.R.China	
	武漢事務所考世美(上海)貿易有限公司	TEL.+86-27-59822303 湖北省武漢市沌口経済開発区経開未来城A棟-502室 Room502, Building A, Jingkai Future City, Zhuankou Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430050 China	
India インド	KOSMEK LTD INDIA 支店	TEL. +91-9880561695 4A/Old No.649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India	
Thailand	タイ事務所 Thailand Representative Office	TEL. + 66-2-300-5132 FAX. +66-2-300-5133 67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand	
Taiwan _{台湾}	盈生貿易有限公司 Full Life Trading Co., Ltd. 総代理店	TEL. +886-2-82261860 FAX. +886-2-82261890 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4(遠東世紀廣場) 16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511	
Philippines フィリピン	G.E.T. Inc, Phil. 総代理店	TEL.+63-2-310-7286 FAX. +63-2-310-7286 Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427	
Indonesia インドネシア	PT. Yamata Machinery 総代理店	TEL. +62-21-29628607 FAX. +62-21-29628608 Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia	

エリア別営業拠点



Global Network

