

本通知は本文記載の当該製品をご購入いただいたお客様にご案内しております。

2026年6月26日  
株式会社MonotaRO

「日置電機 デジタル絶縁抵抗計」検査方法の不備に関するお詫びと点検のお知らせ

平素よりモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、日置電機 デジタル絶縁抵抗計IR4051、IR4052、IR4053、IR4055シリーズの一部製品において、JIS 規格で定められた定格電流の検査を、規定の試験条件とは異なる状態で実施していたことが判明しました。

対象製品を検査した生産ラインにおいて、JIS 規格で定められた「定格電流測定」の検査を規定の試験条件とは異なる状態で実施しており、正確な検査ができていませんでした。検査が正確に実施されていないことにより、測定値に誤差が生じる可能性がございます。

当該製品をお持ちのお客様は、製造元メーカーにて点検・校正対応させていただきます。

誠にお手数ではございますが、下記【対象製品確認方法】をご参照の上、お手元の製品が不具合品に該当するかご確認ください。不具合品に該当する場合は【対応方法】の手順にて製品をご返送くださいますようお願いいたします。ご返送いただき次第、点検・校正対応をさせていただきます。

このたびはお客様にご迷惑をおかけいたしましたこと心よりお詫び申し上げます。

【当該製品】

製品名	品番	注文コード
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4051-10	<a href="#">41243334</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4051-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)	<a href="#">61033585</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4051-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)	<a href="#">19263685</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4051-11	<a href="#">89633607</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4052-50	<a href="#">62729224</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4052-50(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)	<a href="#">62729233</a>

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4052-51	<a href="#">62729249</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4052-51(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)	<a href="#">62729258</a>
デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ)	IR4052-91	<a href="#">48421250</a>
デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ)	IR4052-91(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)	<a href="#">48421259</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4053-10	<a href="#">16340144</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4053-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)	<a href="#">19263737</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4053-11	<a href="#">16340153</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)	IR4053-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)	<a href="#">19263746</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載)	IR4055-11	<a href="#">49084035</a>
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載)	IR4055-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)	<a href="#">55135438</a>

※2025/3/1～2026/5/22までのご注文分に不具合の可能性がございます。  
判別方法の詳細は下記【対象製品確認方法】をご参照ください。

**【対象製品確認方法】**

下記製品のうち製造番号が該当するものが対象となります。

■品名：絶縁抵抗計

■形名：IR4051-10 IR4051-11 IR4052-50 IR4052-51 IR4052-91 IR4053-10  
IR4053-11 IR4055-11

■製造番号:250306523 ～ 260199840 のうち特定の製造番号の製品


下記製造元メーカーお知らせページより、対象製造番号検索ツール(Excelファイル)をダウンロードし、ご使用製品の製造番号を入力ください。対象品に該当するかご確認いただけます。

<製造元メーカーお知らせページ>

[https://www.hioki.com/jp-ja/important/id\\_1389700.html](https://www.hioki.com/jp-ja/important/id_1389700.html)

■製造番号記載位置

(左)IR4051・IR4053・IR4055 シリーズ (右)IR4052 シリーズ



※ 検索ツールにて「非対象品」と表示された製品につきましては、JIS 規格で定められた試験条件に基づき検査を実施しておりますので、再検査の必要はございません。安心してそのままご使用いただけます。

#### 【対応方法】

誠にお手数ですが、対象に該当する場合は「お客様情報ご提供のお願い」※1に必要事項をご記入の上、対象製品とともに下記送付先まで「料金着払い」にて製品を送付ください。

製品到着次第、速やかに JIS 規格に基づいた再検査を無償で実施の上、お客様へ製品をご返送いたします。なお、ご返送までの日数は製造元メーカー到着後、通常10日程度となります。

お急ぎの場合や、5 台以上の点検をご希望される場合は、事前に日程の調整をさせていただきますので、お手数ですが【製造元メーカーお問合せ窓口】までご相談ください。

※1 「お客様情報ご提供のお願い」は下記製造元メーカーお知らせページより取得ください

<製造元メーカーお知らせページ>

[https://www.hioki.com/jp-ja/important/id\\_1389700.html](https://www.hioki.com/jp-ja/important/id_1389700.html)

#### ■対象製品の送付先

〒386-1192

長野県上田市小泉 81

日置電機株式会社 不具合受付窓口宛て

TEL:0268-28-1688

※ ヤマト運輸または佐川急便で送付をお願いいたします。

#### 【製造元メーカーお問合せ窓口】

日置電機株式会社 品質保証課

TEL:0268-75-4043

Eメール: [hinsyou@hioki.com](mailto:hinsyou@hioki.com)

受付時間: 9 時から 17 時 (12 時から 13 時 昼休み) 土日祝日を除きます。