

取扱説明書



温湿度計

注文コード: 35092014/35092023

このたびは、温湿度計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

警告


- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 壁などに設置する場合は落ちないように、市販されている釘などの掛器具にしっかりと固定してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に設置し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

注意

- 本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたり、雨に濡らしたりしないでください。また濡れた手で使用はしないでください。
- 次のような場所では設置、使用しないでください。
 - ・ 暖房器具のそば、浴室内、自動車の中、あるいは厳寒期の屋外など、製品仕様の計測範囲内(−30℃~50℃)を超える場所。
 - ・ 水気や湿気の多い所、強い磁気や振動がある所、ホコリの多い場所。
 - ・ 暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所。
 - ・ 長時間、直射日光にさらされる場所。
 - ・ 過度の衝撃や振動が発生する場所。
- 本製品を落下させたり強い衝撃を与えないでください。
- 本体の汚れは、中性洗剤を浸した柔らかい布を絞ってふき取ってください。スプレー式のクリーナーやシンナー・ベンジンなどは絶対に使わないでください。
- 本製品は医療用・工業用ではありません。日常生活での温湿度の目安としてご使用ください。
- 温度・湿度の誤差などによる二次的な損害などに対し、当社は一切の責任を負えないことをご了承ください。


2 温度、湿度表示

- 温度計は摂氏温度記号の[℃]、湿度計は相対湿度記号の[%]で表示します。
- 本体内部に温湿度を感知するセンサーがあるため、正確な表示をするまでには時間がかかります。



3 温度、湿度の読み取り

- 温湿度を正確に読み取るには、針の先を目線の高さにして読み取ります。
斜めの視線で読み取ると誤差が発生します。



4 設置

■ 木製の柱、壁など

- 市販の木ネジを取り付け場所にしっかりとねじ込んで、製品裏面の壁掛け穴に引っ掛けてください。

■ その他の場所

- 石膏ボードやコンクリートなどに設置する場合は、その場所に適した市販の取り付け部材を使用して取り付けてください。
両面テープ、接着剤や吸盤などを使用すると落下のおそれがあるため使用しないでください。

注意

- 注意文に記載のある場所や環境下では、設置しないでください。

■ 仕様

注文コード	35092014	35092023
色	ブルー	ホワイト
温度測定範囲(℃)	−30~+50	
湿度測定範囲(%)	0~100	
目量	温度:2℃	
	湿度:5%	
温度測定精度	±2℃(−10~40℃)	
湿度測定精度	±5%(常温で35~85%)	
温湿度表示方式	アナログ	
本体寸法(mm)	φ220×30	
質量(g)	220	

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。