



# 組立て取扱い説明書 (WLW・G・1209・1809)

## 部品表

主要部品				付属部品 ※透明袋封入		
部品番号	部品名	数量	概略図	部品番号	部品名	数量
①	支柱	2本		④	六角穴付キャップボルト (カラー付) M8×45	8本
				⑤	六角穴付ボタンボルト M8×55	4本
②	補強パイプ	2本		⑥	スプリングワッシャー	12本
				⑦	トラス小ネジ M6×20	4本
③	脚	2本		⑧	六角レンチ 対辺6mm	1本
				⑨	六角レンチ 対辺5mm	1本



## 組立て方法

- 1、六角穴付キャップボルト④・ボタンボルト⑤にスプリングワッシャー⑥をはめる。
- 2、脚③と支柱①を六角穴付ボタンボルト⑤を使用し、付属工具のレンチ⑨で固定する。 ※図1参照
- 3、補強パイプ②を支柱①に六角穴付キャップボルト④を使用し、付属工具のレンチ⑧で固定する。 ※図2参照
- 4、板面を補強パイプ②から突き出た上下の金具の間に挟み込むように設置し、板面上下の窪みに埋め込まれているナットにトラス小ネジ⑦を締め込んで仮止めする。 ※図3参照
- 5、板面の左右のバランスをとった後、トラス小ネジ⑦を本締めし、板面を固定する。 ※図4参照

