

SK-40CTH

△ ご使用に際して
 本器は一般環境での使用を目的としています。
 人体に影響をおよぼす程度の CO₂ 濃度を監視する目的では使用しないで
 ください。

⚠ マグネットの取り扱いの注意

22 濃度(%) : A

以上の内容をよくご理解いただき室内環境の換気の目安としてご使用ください。

- ①電源キーを押してください。電源が入りカウントダウンを開始します。
- ②カウントダウンが終了すると測定状態となり測定値を表示します。
- ③室内環境に 30 分以上なじませてください。
室内の CO₂濃度、温度、湿度、露点を表示します。
- ④測定を終了する場合は、電源キーを 3 秒以上長押ししてください。
電源が切れます。

以上の内容をよくご理解いただき室内環境の換気の目安としてご使用ください。

