

ハンディボンド360 取扱説明

■使用方法



1. 下地処理: 下地・被着体表面のゴミ、油分、脆弱部等は除去してください。

2. 混合: 袋の両端を引っ張り、仕切り棒を外します。

袋を揉み込むように、充分に攪拌混合してください。

(2、3分が目安)

目視で、色が均一なグレー色になれば、混合終了です。

△混合、攪拌不良ですと硬化不良の原因になります。



3. 塗布: 袋の端を切って、接着剤を絞り出し、塗布してください。

■注意事項△

- 可使時間: 雰囲気温度が高い程、可使時間は短くなります。
- 養生: 養生温度は原則として5℃以上を確保してください。
養生中は振動、水分等の影響を受けないようにしてください。
初期硬化に23℃で約3時間必要です。完全硬化に23℃で約7日間必要です。
- 作業場所は充分に換気し、保護具等を着用してください。
- 作業服、工具に付着した樹脂は速やかに除去してください。
- 体質によってはカブれることがありますので、保護具等を着用し、皮膚に付着した場合には直ちに、石鹼水で洗い流してください。
- 皮膚障害、呼吸障害が見られるときは、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 使用後は、容器の蓋を締めて冷暗所に保管してください。

警告



UN 3082 / 3267 指針番号: 171

消防法: 可燃性個体類 (届出数量 3,000kg)
詳細は最新の安全データシート (SDS) を参照ください。



販売元: 株式会社 吾妻商会

〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館7階

TEL: 03-3528-6871 (代) FAX 03-3562-6200