

取扱説明書

モノタロウ デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製

注文コード:10931114

このたびは、デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。


注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意 【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

- 警告**
- 高温や高湿、ホコリの多いところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。
 - 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

- 注意**
- 取引や証明に使用することはできません。
 - 水平で滑らない安定した場所で使用してください。
 - 過度な衝撃や振動をあたえたり、強い電磁波を発生する機器の近くで使用したりしないでください。故障の原因となります。
 - 計量皿をつかんで持ち上げないでください。故障の原因となります。
 - 指定された種類の電池以外は使用しないでください。また、極性（＋、－）を間違えないでください。故障の原因となります。
新旧、および異なる種類（アルカリ、マンガンなど）の乾電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因となります。
 - 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。液漏れによる故障の原因となります。
 - 本体をシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。変形や変色につながるおそれがあります。

2 各部の名称




■ 名称一覧

- ① 測定台
- ② デジタル表示
- ③ TARE (0 点調整) ボタン
容器の重さを差し引いて、内容量のみを計測します
(風袋引き機能)。
容器のみを載せた状態で TARE ボタンを押し、
測定対象を容器に入れて計測します。
- ④ LIGHT ボタン
デジタル表示のバックライトを点灯します。
- ⑤ ON/OFF ボタン
電源を ON/OFF にします。
電源 ON の状態で 5 分経過すると自動的に
OFF になります (オートオフ機能)。
- ⑥ 金具取り付け溝
表示部を壁などに取り付ける際に、
付属の固定金具をセットします。
- ⑦ 電池カバー

■ 仕様

材質	ステンレス
外形寸法 (mm) (幅 W × 奥行 D × 高さ H)	285 × 31 × 298
使用用途	荷物の計量 (取引証明以外)
電源	単 3 乾電池 × 4 本 (別売)
ひょう量 (kg)	0.3 ~ 200
目量 (kg)	0.05
精度 (kg)	± 0.05
付属品	固定金具セット (固定金具、 ボードアンカー × 2、ビス × 2)

■ 固定金具の取り付け方



注意

- 付属品を使って表示部を壁などに取り付ける際は、しっかりと固定し、振動などで落下しないことを確認してください。

■ 付属品

