



New 回しやすい
パターン変更ノズル付


今まで密着しなかった
非鉄金属への塗装ができる

メタルプライマー 非鉄金属用下塗り

用途 銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・
ブリキなどの非鉄金属（金・銀などは除く）や鉄の下塗り用

ラッカー・油性塗料・水性塗料の上塗りができる。

METALS PRIMER



標準塗り面積
(1回塗り)

1.5~1.8㎡

乾燥時間

夏期/15~20分
冬期/30~40分

上塗り時間の目安

2時間以上

300ml

使用方法・注意事項をよく読んでから使用して下さい。

商品名 メタルプライマー
成分 ラッカー
品名 合成樹脂（アクリル）、ニトロセルロース、
有機溶剤

使用方法

- ① 塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等をとります。さびは**サンダーペーパー**や**ワイヤーブラシ**等を使って充分に取り除きます。② 塗料がついて困る周囲は、あらかじめ**マスキングテープ**等でおおいます。③ 使用するときは、容器を充分に振り、よく混ぜます。使用中もときどき振動しながら中身をよく混ぜます。④ 塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口との間は20~30cmの間隔をとります。⑤ 目立たない部分で試し塗りをして噴射の状態、乾燥性、下地への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。⑥ 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑦ 使用後は、噴出口がつかまらないよう容器を逆さにして2秒くらい空気を吹き、噴出口をよく拭いてからキャップをします。⑧ 2時間以上乾燥させてから上塗りをします。本品は下塗り用です。必ず上塗りをして下さい。ラッカー系塗料を上塗りする場合は、スプレー塗料して下さい。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗って下さい。

危険



- 引火性あり ● 吸入すると有害 ● 皮膚刺激
- 強い眼刺激 ● 腐食性の障害 ● 眠気やめまいのおそれ ● 水生生物に毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

第2石油類135ml / 危険等級Ⅲ / 火気厳禁
合成樹脂クリア塗料 (L-O31)

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

- ① 必ず中身を使い切ってから行って下さい。
- ② 火気のない屋外で行ってください。
- ③ 塗料が飛び散っても差し支えないところで行ってください。
- ④ 容器が割れないよう平らな場所で行ってください。

ガス抜きの方法

- ① スプレーから押しボタンを引く抜きます。ボタンを引く速く
- ② キャップの内側にティッシュペーパーを5~6枚詰め、セロハンテープで浮かないように止めます。



- ③ 容罐を立てた状態でキャップを逆さにし、天面の穴をシステムに合わせて押し込みます。キャップが固定されるとシューという音とともにガスと塗料が抜けはじめます。2~3時間放置後は、缶には油性ペンで「ガス抜き済み」と表示し、キャップと分別廃棄して下さい。



保管上の注意

1. 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらしないよう注意して下さい。
2. 中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などさびやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるには置かないで下さい。

取扱い上の注意

- ① 表示の用途以外には使用しないで下さい。② 貴金属・トタン屋根・自動車の補修には適しません。③ 亜鉛メッキ・クロムメッキ・スズメッキ以外のメッキには適しません。④ アルミニウムやブリキに塗装する場合は、あらかじめ#600~1000の**サンダーペーパー**で研磨して下さい。⑤ 屋外の真鍮には適しません。真鍮に塗る場合は素地を研磨しないで塗って下さい。⑥ 絶えず水がかかったり、水につかることやいつも湿っているところ、またテーパーの天面や床には適しません。⑦ 体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。⑧ 取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。⑨ 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑩ 塗料を吹き付けるときは、人や物にかならないよう注意して下さい。⑪ 容器を逆にした状態では吹き付けできません。⑫ 塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑬ やむをえず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに吹き付け、完全に乾かしてからゴミとして処分して下さい。⑭ 容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはきき別して捨てて下さい。⑮ 容器を落さずせると中身が吹き出すことがありますので取扱いには注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にするとか破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④ 火の中心に入れないこと。⑤ 使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

株式会社 ASAHI PEN 大阪市鶴見区鶴見4-1-12

http://www.asahipen.jp

お客様相談室

☎ 06-6934-0300

フィルム: プラスチック(PP) ボタン: プラスチック(PE)

日本製

キャップ: プラスチック(PP) 容器: スチール

02-91410