


品 番	SH671BA	品 名	手洗付密結タンク	1 / 3
--------	---------	--------	----------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	SH671BA	品名	手洗付密結タンク	2 / 3
----	---------	----	----------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・タンク整流ジャバラについて

■特記事項 (1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
- ・希望小売価格は代表色（パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの（工場管理の組付け部品など）は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
HH11008RZ	HH11008RZ	内部樹脂タンク一式	¥ 37,700 (¥ 41,470)	1		
S673	S 673	手洗付密結タンク	¥ 20,700 (¥ 22,770)	1		色番指定が必要です。

■特記事項 (2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
- 補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品 番	SH671BA	品 名	手洗付密結タンク	3 / 3
--------	---------	--------	----------	-------

衛生陶器補修品互換性情報

No. E0026

件名 タンク整流ジャバラについて

対象製品


SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系、SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系、SH371系、SH381系、SH390系、SH393系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SJ81系、SJ475系、SJ477系、SJ727系、SS51系、SS61系、SS111系、SS113系

タンクふた底の違い

■対象製品のタンクふたには、ふた底に整流スポンジが付いているものと、付いていないものがあります。2013年6月頃から順次整流ジャバラ式に切り替えられています。
(タンクふた、カバーは製品により形状が異なります)


■旧型タンク(2013年6月頃以前)

タンクふた底に整流スポンジが付いていました。



■新型タンク(2013年6月頃以降)

内部樹脂タンクカバーに整流ジャバラが付く仕様に変更しました。



《ポイント》

■現行製品は整流ジャバラ式に切り替わっていますので、整流スポンジは付いていません。

■現在のタンクふた、陶器タンク一式、内部樹脂タンク一式、内部樹脂カバーのみの補修品には、整流ジャバラが付いていますので、補修の際、タンクふた底に整流スポンジが付いていた場合は、はがして整流ジャバラ式に切り替えてください。

■整流スポンジを付けたまま、整流ジャバラ仕様のカバーを付けると、ふたが浮いてがたつきや漏水の原因となりますので、必ず整流スポンジは、はがしてください。

■既に整流ジャバラが付いている製品に対して、補修品を手配すると整流ジャバラがだぶる場合があります。その場合は破棄ください。

