


品 番	SS670BFBL	品 名	密結タンク	1 / 3
--------	-----------	--------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	SS670BFBL	品名	密結タンク	2 / 3
----	-----------	----	-------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・タンク取付ナット・ボルト互換性の件

■特記事項 (1/2)

- ・タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。
- ・希望小売価格は代表色（パステルアイボリーほか）の価格を表示しています。色番によっては価格が変わる場合もございますので、ご注意ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- ・品番が掲載されていない部品につきましては、補修品が設定されておりませんので、補修品が設定されているセット単位での交換となります。
- 品質保証上補修対応できないもの（工場管理の組付け部品など）は、補修品設定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
HH07146R	HH07146R	レバーハンドル	¥ 3,000 (¥ 3,300)	1		
HH12022	HH12022	密結タンク取付ボルト	¥ 1,500 (¥ 1,650)	1		同梱品は必ずセットで交換すること
S672BF	S 672BF	密結タンク	¥ 19,400 (¥ 21,340)	1		色番指定が必要です。
TH21052F	TH21052F	つば付ナット59. 6	¥ 1,400 (¥ 1,540)	1		
TH5F0183	TH5F0183	排水弁部	¥ 3,550 (¥ 3,905)	1		
TH91508S	TH91508S	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1		
TH917623	TH917623	ホース	¥ 120 (¥ 132)	1		
TH93489E	TH93489E	パッキン	¥ 540 (¥ 594)	1		
THJ26	THJ26	流動金具	¥ 5,050 (¥ 5,555)	1		
THS10AF	THS10AF	横形ロータンクボールタップ 13 (整流) (JIS)	¥ 7,850 (¥ 8,635)	1		ボールタップ一式交換の場合の品番です
THY4446R	THY444-6R	排水弁バルブ部	¥ 3,350 (¥ 3,685)	1		
TS90FAU	TS90FAU	アングル形止水栓 (共用)	¥ 4,550 (¥ 5,005)	1		

■特記事項 (2/2)

- ・分解図の中に専用工具が掲載されている分解図があります。
- 補修品リストに専用工具が掲載されていない場合は別売品です。

品番	SS670BFBL	品名	密結タンク	3 / 3
----	-----------	----	-------	-------

衛生陶器補修品互換性情報		No. E0020
件名 タンク取付ナット・ボルト互換性の件		
対象製品 SS30/31系、SS32/33系、SS90/91系、SS92/93系、SS510/511系、SS560/561系、SS564/565系、SS590/591系、SS594/595系、SS670/671系、SS680/681系		
■タンク取り付け用のナットおよびボルトが仕様変更となっています。		
新旧製品の違い 従来品（旧型品） ワンタッチナット式 白色 ねじが先端まで切られています。 仕様変更品（新型品） ねじ込み式 黒色 ねじが途中までしか切られていません。 ★変更理由：施工不良によるゆるみ、ぐらつきなどのリスク軽減のため。 ①正しい組み合わせ例 ②間違った組み合わせ例 《ポイント》 ボルトには、先端まで全部ねじが切っているもの（旧型品）と半分くらいしかねじを切っていないもの（新型品）があります。 ボルトを交換する場合は、ナットの組み合わせによっては互換性がないため、正しい組み合わせで使用する必要があります。 <u>①正しい組み合わせ：ねじが途中までしかないボルトとねじ込み式ナット（黒色）</u> <u>②間違った組み合わせ：ねじが途中までしかないボルトとワンタッチナット（白色）</u> ★正しい組み合わせでない場合は、タンクと便器との固定が不安定となり、水漏れする可能性があるため、必ず正しい組み合わせで施工してください。 ★同梱している2セット全てを上記正しい組み合わせで交換してください。		