


品番	TKGG33EZ	品名	台付シングル混合水栓	1 / 2
----	----------	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を附加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TKGG33EZ	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2
----	----------	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 430(¥ 473)	1	合成ゴム	
THF29R	THF29R	シングルバルブ部	¥ 8,750(¥ 9,625)	1		
THYB68-1	THYB68-1	泡まつキャップ	¥ 400(¥ 440)	1		
THYB69	THYB69	アダプター	¥ 180(¥ 198)	1		
21003	TH21003	ナット20.9	¥ 120(¥ 132)	2	黄銅	
42087W1	TH42087RW1	スパウト部	¥ 7,750(¥ 8,525)	1	青銅 他	
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 820(¥ 902)	1		
5D000067	TH 5D0067	ハンドル部	¥ 2,100(¥ 2,310)	1		
5G000020	TH 5G0020R	給水ソケット	¥ 2,200(¥ 2,420)	2		
62342	TH62342	六角穴付きボルトM3×40	¥ 220(¥ 242)	3	ステンレス鋼 他	
71063	TH71063	菊座金	¥ 120(¥ 132)	2	軟鋼	
74779	TH74779	押え板	¥ 340(¥ 374)	1	ステンレス鋼	
91772	TH91772	パッキン	¥ 120(¥ 132)	2	天然ゴム 他	
91951	TH91951	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
97580	TH97580	リング	¥ 470(¥ 517)	1	合成樹脂	
97D781	TH 97D781	カバー	¥ 1,200(¥ 1,320)	1	合成樹脂	
97D791	TH 97D791	ガイド	¥ 480(¥ 528)	1	合成樹脂	
97D81	TH 97D81	ナットホルダー	¥ 360(¥ 396)	1	合成樹脂 他	