

①時刻の合わせ方



始めに必ずリセットボタンを押してください。

※本製品はパッケージから出し、設置後約2～3時間後に正しい温度と湿度の値を示します。

②



設定ボタンを押すと時刻表示の【時】部分が点滅し、時刻設定モードに入ります。

③



点滅した状態

▲/▼ボタンで【時】部分を設定し、終わったら設定ボタンを押すと【分】部分が点滅します。

④



▲/▼ボタンを押して【分】を設定し、完了したら設定ボタンを押します。

【秒】は【分】の設定中に▲/▼ボタンを押すごとに00秒に設定されます。

①



通常の液晶画面には、現在の温度と湿度が表示されています。

②



最高最低ボタンを1回押すと、計測を開始してからの最高値が表示されます。

③



最高最低ボタンをもう一度押すと、記録された最低値が表示されます。

④



最高最低ボタンを2秒以上押すと、最高値/最低値の記録が消去されます。

⑤



温度と湿度の数値から、現在の環境状態を【▶】で示します。

・快適: PMV(快適指数)に基づいてお知らせします。

・インフルエンザ: 湿度が55%以下になると感染の危険性が高まります。

・熱中症: 温度が28.0°C以上になると、発生の危険性が高まります。

・乾燥: 湿度が40%以下のときに表示します。