

エアホース継手

- 仕様
1. 使用圧力 …………… 最高使用圧力 70kgf/cm² (6.86MPa)
常用使用圧力 35kgf/cm² (3.43MPa)
 2. 使用温度 …………… -20℃～150℃
 3. 材 質 …………… JIS H3250 C3604 快削黄銅棒
JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅


エアホース継手

ホースニップル

HOSE NIPPLE

材質：B S B M (黄銅棒)

HN型



呼 称	D	PT	H	L
5 - 1/8 PT	5	1/8	12	30
6 - 1/8 PT	6	1/8	12	34
6 - 1/4 PT	6	1/4	14	40
6 - 3/8 PT	6	3/8	17	46
6 - 1/2 PT	6	1/2	22	48
7 - 1/8 PT	7	1/8	12	34
7 - 1/4 PT	7	1/4	14	41
7 - 3/8 PT	7	3/8	17	45
7 - 1/2 PT	7	1/2	22	47
8 - 1/8 PT	8	1/8	12	34
8 - 1/4 PT	8	1/4	14	41
8 - 3/8 PT	8	3/8	17	45
8 - 1/2 PT	8	1/2	22	47
9 - 1/8 PT	9	1/8	12	34
9 - 1/4 PT	9	1/4	14	41
9 - 3/8 PT	9	3/8	17	43
9 - 1/2 PT	9	1/2	22	47
9.5 - 1/4 PT	9.5	1/4	14	41
9.5 - 3/8 PT	9.5	3/8	17	45
10.5 - 1/8 PT	10.5	1/8	12	34
10.5 - 1/4 PT	10.5	1/4	14	41
10.5 - 3/8 PT	10.5	3/8	17	45
10.5 - 1/2 PT	10.5	1/2	22	51
10.5 - 3/4 PT	10.5	3/4	27	62
11 - 1/8 PT	11	1/8	12	34
11 - 1/4 PT	11	1/4	14	41
12 - 1/8 PT	12	1/8	12	34
12 - 1/4 PT	12	1/4	14	41
12 - 3/8 PT	12	3/8	17	45
12 - 1/2 PT	12	1/2	22	51
12 - 3/4 PT	12	3/4	27	62

呼 称	D	PT	H	L
12.7 - 1/8 PT	12.7	1/8	14	34
12.7 - 1/4 PT	12.7	1/4	14	41
12.7 - 3/8 PT	12.7	3/8	17	45
12.7 - 1/2 PT	12.7	1/2	22	51
12.7 - 3/4 PT	12.7	3/4	27	62
14 - 1/4 PT	14	1/4	14	41
14 - 3/8 PT	14	3/8	17	45
14 - 1/2 PT	14	1/2	22	51
14 - 3/4 PT	14	3/4	27	62
16 - 3/8 PT	16	3/8	17	45
16 - 1/2 PT	16	1/2	22	51
16 - 3/4 PT	16	3/4	27	62
16 - 1 PT	16	1	35	74
19 - 1/2 PT	19	1/2	22	50
19 - 3/4 PT	19	3/4	27	62
19 - 1 PT	19	1	35	74
20.5 - 1/2 PT	20.5	1/2	22	51
20.5 - 3/4 PT	20.5	3/4	27	62
20.5 - 1 PT	20.5	1	35	73
25 - 3/4 PT	25	3/4	27	62
25 - 1 PT	25	1	35	73
27 - 3/4 PT	27	3/4	27	62
27 - 1 PT	27	1	35	74
34 - 1 PT	34	1	35	73
☆ 34 - 1 1/4 PT	34	1 1/4	45	88
☆ 40 - 1 1/2 PT	40	1 1/2	50	96
☆ 52 - 2 PT	52	2	63	120
☆ 65 - 2 1/2 PT	65	2 1/2	77	114
☆ 78 - 3 PT	78	3	90	155
100 - 4 PT	105	4	118	173

☆砲金製です