





番号	名 称	備 考
1	出力表示ランプ	
2	電源スイッチ	
3	周波数切換スイッチ	キースイッチ
4	出力表示メータ	
5	警報表示ランプ	
6	高圧出力コネクタ	
7	ヒューズ	
8	アース端子	
9	電源入力	ケーブル長 2.5m
10	入力電圧表示銘板	100Vまたは200V



春日電機株式会社	
型式	PAS-801型
名称	高圧電源 外観図