独立1段表示 PID 制御温度調節器

TR1D Series

取扱説明書

DRW190837AE

- 設置

Autonics

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ず取扱説明書及びマニュアルをよくお読みいただき、ご理解のうえ製品を使用してください。

ご使用の前に必ず「安全上の注意事項」をよくお読みいただき、守ってください。

必ず取扱説明書、マニュアル及びWebサイトなどの注意事項を守ってください。

本書はいつでもご覧になれる場所に保管してください。

本書に記載されている製品の外形及び仕様などは、製品改良や資料改善のため、予告なく変更または一部モデルの生産中止になることがあります。

最新情報はAUTONICSのWebサイトで確認することができます。

安全上の注意事項

- 「安全上の注意事項」は、製品を安全に正しくお使いいただき、事故や危険を未然に防止するためのものですので必ず守ってください。
- ▲は特定条件下で発生する危険に対し注意を促す記号です。

▲ 警告 指示事項に違反した時、深刻な障害や死亡事故が発生する可能性がある場合

01. 人命や財産に影響が大きい機器(例:原子力制御装置、医療機器、船舶、車両、鉄道、 航空機、燃焼装置、安全装置、防犯/防災装置など)に使用する場合は、必ず二重に安 全装置を設けてから使用してください。

人身事故、財産上の損失及び火災の恐れがあります。

02. 可燃性/爆発性/腐食性ガス、多湿、直射光、放射熱、振動、衝撃、塩分のある環境では 使用しないでください。

爆発及び火災の恐れがあります。

03. DINレールに取り付けてご使用ください。

感電の恐れがあります。

04. 電源が印加されている状態で結線及び保守点検の作業を行わないでください。 火災及び感電の恐れがあります。

05. 配線時、接続図をご確認のうえ接続してください。

火災の恐れがあります。

06. 任意での製品改造はしないでください。 火災及び感電の恐れがあります。

01. 電源入力端子及びリレー出力端子の配線時、AWG 20 (0.50 mm^2) 以上を使用し、端子台ネジを $0.74 \sim 0.90 \text{ N} \cdot \text{mo}$ トルクで締め付けてください。センサの入力端及び通信の結線時、専用のケーブルではない場合、AWG $28 \sim 168$ 使用し、端子台ネジを $0.74 \sim 0.90 \text{ N} \cdot \text{mo}$ トルクで締め付けてください。

▲ 注意 指示事項に違反した時、軽微な障害や製品損傷が発生する可能性がある場合

接触不良による火災及び製品誤動作の恐れがあります。

02. 定格/性能の範囲内で使用してください。

火災及び製品故障の恐れがあります。

03. 掃除の際には乾いた布で拭き取ってください。水や有機溶剤は使用しないでください。 火災及び感電の恐れがあります。

04. 製品の内部へ金属体、埃、配線屑などの異物が入らないようにしてください。 火災及び製品故障の恐れがあります。

取扱時の注意事項

- 「取扱時の注意事項」に記載されている事項は必ず守ってください。そうしない場合、 予期せぬ事故発生の恐れがあります。
- 温度センサの接続時、端子の極性を確認してから接続してください。

測温抵抗体(RTD)温度センサは3線式で結線してください。線の厚さと長さが等しい配線を使用してください。

熱電対(TC)温度センサの配線を延長する場合は規定の補償導線を使用してください。

誘導性ノイズ防止のため、高圧線、電力線などと分離して配線作業を行ってください。
 電源線と入力線を近接して配線する場合、電源線にはラインフィルタやバリスタを使用し、入力線にはシールドワイヤを使用してください。

強い磁気力及び高周波ノイズが発生する機器の近くでは使用しないでください。

- ・コネクタが採用されている製品のコネクタを締結及び分離する際には、無理な力をかけないでください。
- ・製品への電源印加及び遮断のため、スイッチや遮断器を操作の容易な所に設けてください。
- ・温度調節器以外の用途(電圧計、電流計など)として使用しないでください。
- ・入力センサの変更時、製品の電源を遮断してから変更してください。 入力センサを変更した後にパラメータを変更してください。
- 通信線と電源線を一緒に配線しないでください。通信線は必ずツイストペア線を使用してください。配線の両端に丸形のフェライトコアを接続して外部ノイズの影響を減らしてください。

- ・熱を放出するため製品の周りに規定の空間をあけてください。 正確な温度測定のため電源を印加してから20分以上予熱した後に使用してください。
- ・電源投入後の2秒内に定格電圧になるようにしてください。
- 使用しない端子には配線しないでください。
- 本製品は下記の環境条件で使用することができます。
- 屋内 (定格/性能の耐環境性条件を満足)
- 高度 2.000 m 以下
- 汚染度 2 (Pollution Degree 2)
- 設置カテゴリ II (Installation Category II)

モデル構成									
モデル名	制御出力1	制御出力2	オプション出力	追加機能					
TR1D-14RN 01)	リレー	-	-	-					
TR1D-14RR	リレー	リレー⇔警報	=	CT 入力, 二重警報出 カ ⁰²⁾					
TR1D-R4RR	リレー	リレー⇔警報	伝送	CT入力,二重警報出力 [©]					
TR1D-T4RR	リレー	リレー⇔警報	通信	CT入力,二重警報出力 [©]					
TR1D-14CN 01)	電流/SSR	=	-	-					
TR1D-14CC	電流/SSR	電流/SSR ↔ 伝送	-	CT入力					
TR1D-R4CC	電流/SSR	電流/SSR ↔ 伝送	伝送	CT 入力,二重伝送出力					
TR1D-T4CC	電流/SSR	電流/SSR ↔ 伝送	通信	CT入力					

01) 制御出力2端子を対応しないモデルは、加熱/冷却制御と警報出力を同時に使うことができません。

02) 二重警報出力は、加熱/冷却制御と同時には使えません。

製品構成品

• 製品

• 取扱説明書

マニュアル

製品を正しく使用するため、マニュアルを参考にして必ず注意事項を守ってください。 マニュアルはAUTONICSのWebサイトでダウンロードすることができます。


ソフトウェア

インストールプログラムとマニュアルは、AUTONICSのWebサイトからダウンロードしてください。

DAQMaster

パラメータ設定、モニタリング及びデータ管理などが可能なAUTONICS専用のデバイス統合管理プログラムです。

各部の名称



01. PV / SV 表示部 (赤色)

運転モード: PV (現在値)とSV(設定値)表示パラメータ設定:パラメータ名と設定値を表示

02. 表示灯

表示灯	点灯条件
SV	SV 表示
OUT	制御出力□ ON
AL1	AL1 警報出力 ON
	PVとSVの差が2℃より小さい
▲/▼	PVとSVの差が2℃より大きい
℃または ℉	「2-2 温度単位」パラメータ設定

03. 操作キー

[M]: MODE+-

[◀] / [▲] / [▼]: 設定キー

04. PCローダポート 通信コンバータ (別売品)接続

05. ブラケットハンドル

DINレールへの取り付け・取り外し時に使用

定格/性能

TR1D Series

シリーズ名

電源電圧		100 - 240 VAC∼ 50/60 Hz							
許容電圧変	動範囲	電源電圧の 90~110%							
消費電力		≤8 VA							
サンプリング	f 周期	50, 100, 250 ms							
入力仕様		「入力仕様及び使用範囲」参照							
オプション入力	CT入力	• 測定範囲: 0.0 - 50.0 A (1次側電流値), • CT 比: 1/1,000, • 測定精度: ±5% F.S. ±1ディジット							
	リレー	250 VAC~ 3 A 1a							
制御出力	SSR	$12 \text{ VDC} = \pm 3 \text{ V}, \le 20 \text{ mA}$							
	電流	DC 4-20 mA または DC 0-20 mA (パラメータ), 負荷抵抗: ≤ 500 Ω							
	警報	AL1, AL2: 250 VAC~ 3 A 1a							
オプション出力	伝送	DC4-20 mA (負荷抵抗: ≤ 500 Ω, 出力精度: ±0.3% F.S.)							
	通信	RS485 通信出力 (Modbus RTU / ASCII 方式)							
表示方式		7 セグメント (赤色), 4ディジット							
制御方式		ON/OFF, P, PI, PD, PID 制御							
ヒステリシス		制御出力: 1~100°C/°F (0.1~100.0°C/°F) 警報出力: 1~100°C/°F (0.1~50.0°C/°F)							
比例帯幅 (P)	0.1 ~ 999.9 °C							
積分時間 (I)		0~9,999 秒							
微分時間 (D)	0~9,999 秒							
制御周期 (T)	リレー出力: 0.5~120.0 秒, SSR 駆動出力: 0.5~120.0 秒							
手動リセット	·値	0.0 ~ 100.0%							
耐電圧		電源端子とケース間: 3,000 VAC~ 50/60 Hz 1分間							
耐振動		5~55 Hz (周期 1分間) 複振幅 0.75 mm X, Y, Z 各方向 2時間							
リレー寿命	機械的	OUT1/2, AL1/2: ≥ 500 万回							
ソレー弁叩	電気的	OUT1/2, AL1/2: ≥ 10 万回 (250 VAC~ 5 A 負荷抵抗)							
絶縁抵抗		≥ 100 MΩ (500 VDC== megger)							
絶縁形態		二重絶縁または強化絶縁(電源端子とケース間の耐電圧: 3 kV)							
耐ノイズ		ノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅 1 μs) ±2 kV R相, S相							
停電補償		≈ 10年 (不揮発性半導体メモリ方式)							
도-1 TE-1 - C-1	使用周囲温度	-10~50°C, 保存時: -20~60°C (氷結または結露しないこと)							
耐環境性	使用周囲湿度	35~85%RH, 保存時: 35~85%RH (氷結または結露しないこと)							
獲得規格		CE							
本体重量 (相	担包込み)	≈ 123.5 g (≈ 194.5 g)							
• ***	,								

通信インターフェイス

■ RS485

通信プロトコル	Modbus RTU / ASCII
適用規格	EIA RS485 準拠
最大接続数	31 台 (番地: 01~127)
通信同期方式	非同期式 (Asynchronous)
通信方法	2線式半二重 (Half duplex)
通信有効距離	≤ 800 m
通信速度	4,800 - 9,600 (初期仕様) - 19,200 - 38,400 - 57,600 - 115,200 bps (パラメータ)
通信 応答待機時間	5~99 ms (初期仕様: 20 ms)
Start bit	1 bit (固定)
Data bit	8 bit (固定)
Parity bit	None (初期値), Odd, Even
Stop bit	1 bit, 2 bit (初期値)

通信コンパータは弊社製品をの使用をお勧めします。通信ケーブルは RS485 通信に適したツイストペアケーブルを使用してください。

入力仕様及び使用範囲

・小数点1桁を表示して使用する場合、一部パラメータの設定範囲が制限されます。

入力方式		小数点	表示方法	使用範囲(°C)	使用範囲(°F)	
	K (CA)	1	LE UH	-50 ~ 1,200	-58 ~ 2,192	
	N (CA)	0.1	LC UT	-50.0 ~ 999.9	-58.0 ~ 999.9	
	J (IC)	1	JI E.H	-30 ~ 800	-22 ~ 1,472	
	J (IC)	0.1	JI E.L	-30.0 ~ 800.0	-22.0 ~ 999.9	
熱電対	1 (10)	1	LI E.H	-40 ~ 800	-40 ~ 1,472	
(Thermocouple)	L (IC)	0.1	LI E.L	-40.0 ~ 800.0	-40.0 ~ 999.9	
	T (CC)	1	£ € €.H	-50 ~ 400	-58 ~ 752	
		0.1	E C C.L	-50.0 ~ 400.0	-58.0 ~ 752.0	
	R (PR)	1	rPr	0 ~ 1,700	32 ~ 3,092	
	S (PR)	1	5Pr	0 ~ 1,700	32 ~ 3,092	
	DPt100	1	dPt.H	-100 ~ 400	-148 ~ 752	
20120 14.17.17	DPIIOU	0.1	dPt.L	-100.0 ~ 400.0	-148.0 ~ 752.0	
測温抵抗体 (RTD)	CLIED	1	E U 5.H	-50 ~ 200	-58 ~ 392	
	CU50	0.1	E U 5.L	-50.0 ~ 200.0	-58.0 ~ 392.0	
	Nickel120	1	ul 15	-80 ~ 260	-112 ~ 500	

■ 表示精度


小数点1桁を表示して使用する場合、一部パラメータの設定範囲が制限されます。

- う、数無相にというと反抗する物は、 間がファークの放在手間が開放されるする							
入力方式	使用 温度	測定精度					
熱電対 (Thermocouple) 測温抵抗体 (RTD)	常温区間 (23°C±5°C)	(P/の ±0.3% または±1°Cの中で大きい方)±1ディジット ・ 熱電対 R (PR), S (PR)の 200°C 以下: (P/の ±0.5%)または±3°Cの中で大きい方)±1ディジット, 200°C 以上: (P/の ±0.5%)または±2°Cの中で大きい方)±1ディジット, ・ 熱電対 L (IC), 測温抵抗体 Cu50 Ω: (P/の ±0.5%)または±2°Cの中で大きい方)±1ディジット					
	常温外区間	(PVの±05%または±2°Cの中で大きい方)±1ディジット ・熱電対 R (PR), S (PR): (±1.0%または±5°Cの中で大きい方)±1ディジット ・熱電対 L (IC), 測温抵抗体 Cu50 Ω: (PVの±05%または±3°Cの中で大きい方)±1ディジット					


[・]多数の製品 (2台以上)を離隔なく取り付ける際、接続台数に関係なく測定精度に ±1℃ が追加されます。

外形寸法図

・単位: mm, AUTONICSのWebサイトで図面を参照してください。



接続図



■ モデル別の対応端子

- C / /V///3-2/X3//0-4/// 3																
端子番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
機能モデル名	制飾	出力	制御	出力2	警報	出力	電源	込力	-	温度	センサ	た力	СТЭ	カ	オプ 出力	ション
TR1D-14RN	リレ	_	-		リレ	_	0		-	TC RTD)	-	-	-	-	-
TR1D-14RR	リレ	_	リレ	_	リレ	_	0		-	TC RTD)	-	0		-	-
TR1D-R4RR	リレ	_	リレ	_	リレ	_	0		-	TC RTD)	-	0		伝送	5
TR1D-T4RR	リレ	_	リレ	_	リレ	_	0		-	TC RTD)	-	0		通信	
TR1D-14CN	電流 SSF		-		リレ	_	0		-	TC RTD)	-	-	-	-	-
TR1D-14CC	電泳 SSF		電流 SSR		リレ	_	0		-	TC RTD)	-	0		-	-
TR1D-R4CC	電流 SSF		電流 SSR		リレ	_	0		-	TC RTD)	-	0		伝送	<u> </u>
TR1D-T4CC	電泳 SSF		電流 SSR		リレ	_	0		-	TC RTD)	-	0		通信	į

電源投入時の表示状態

製品に電源を投入すると、前面表示部全体がしばらく点灯した後、シリーズ名とモデル区 分を順番に表示します。その後、入力仕様を2回点滅してから運転モードで動作します。


前面表示部全体	シリーズ名	3	モデル区分	入力仕様	運転モード
8888. \$ SV°F°C \$ OUT OUT ALL	Fr	<u>.c</u>	<u> </u>	EE AH	25.5 OUT.OUT.ALI

	表示	内容	措置	
	oPEn	温度センサ断線あるいはセンサが接続できていない 場合に表示	温度センサの状態を確認してください。	
	нннн	PVが入力範囲より高い場合に点滅	PVが入力範囲内で移動すると、	
LLLL		PVが入力範囲より低い場合に点滅	解除されます。	

取り付け方

■ DINレール取り付け

・本体に無理な力が加わらないよう金属部にスパナを用いて接続してください。




1. ユニット背面のホルダ上段を35 mm幅 のDINレールに差し込んでください。 2. ユニットを矢印方向へ「カチッ」と音が するまで押して、完全結合してください

1. ユニット下段のブラケット・ハンドルを 矢印方向に引っ張ってください。 2. ブラケット・ハンドルを引っ張った状態 のまま、ユニットを上に持ち上げて取り 外してください。

ターミナル分離及び締結

■ 分離




■ 締結

ターミナルユニットの下の部分 @ を工具 ターミナルユニットを下の方向へ押して締 (例: マイナスドライバ) を使って上の方向へ 結してください。 持ち上げてください。

・ターミナルユニットを分離して結線する場合、「接続図」を参照して正しい位置にユニット を締結してください。間違って締結すると、火災、製品破損及び誤動作の恐れがあります。

モード設定



パラメータ設定

- ・一部のパラメータはモデル又は他のパラメータの設定により活性/非活性化されます。 各項目の説明を参照してください。
- ・パラメータグループの設定モードにおいて、[\blacktriangle], [\blacktriangledown] キーでグループを選択した後、 [MODE] キーを押すと、パラメータ設定モードへ移行します。
- [MODE] キー: 保存した後に設定項目へ移動 / 保存した後、上位段階へ復帰 (≥ 2秒) [◀]キー: 桁の移動 / 未保存後、上位段階へ復帰 (≥ 2秒) / 未保存後に運転モードへ復帰
- [▲], [▼] キー: パラメータ選択 / 設定値の変更
- ・30秒以上、キーの入力がない場合、設定値を保存せずに上位段階へ復帰します。
- ・設定範囲の中、「()」括弧の中の範囲は、「入力仕様」パラメータの設定値を小数点第一 位で表記する際の設定範囲です。
- ・推奨パラメータ設定手順: パラメータ2グループ → パラメータ1グループ → SV 設定モード

■ パラメータ1グループ

パラ	メータ	表示	初期値	設定範囲	表示条件
1-1	ロック設定	L o E Y	oFF	OFF: 非使用, LOC1: パラメータ 2グループロック, LOC2: パラメータ 1, 2グループロック, LOC3: パラメータ 1, 2グループ 5V 設定 ロック・ロック状態では該当設定値を確認することのみ可能です。	-
1-2	ヒータ電流 モニタリング	CE-A	-	[CT 入力モデル] 0.0~50.0 A	2-10/11 制御 出力 1/2: SSR
1-3	オートチューニング	ЯĿ	oFF	OFF: 停止, ON: 実行	2-9 制御方式: PID
1-4	AL1警報温度	ALI	1250	偏差警報の設定時: -F.S. ~ F.S. ℃/℉ 絶対値警報の設定時: 温度センサの使用 温度範囲内	2-16/19
1-5	AL2 警報温度	AL 2	1250	2-16/19 AL1/2 警報動作, 2-17/20 AL1/2 警報オプション 設定値の変更 時、警報が出力されない場合、最大ま たは最小の温度値で自動初期化され ます。	AL1/2 警報 動作: AM1 ~ AM6, HBA
1-6	加熱側の 比例帯幅	н-Р	10	0.1 ~ 999.9 °C/°F	-
1-7	加熱側の 積分時間	H-!	240	0 (OFF) ~ 9999 秒	-
1-8	加熱側の 微分時間	Н- d	49	0 (OFF) ~ 9999 秒	-
1-9	冷却側の 比例帯幅	[-P	10	0.1 ~ 9999 °C/°F	-
1-10	冷却側の 積分時間	E - I	240	0 (OFF) ~ 9999 秒	-
1-11	冷却側の 微分時間	[- d	49	0 (OFF) ~ 9999 秒	-
	a.aa01)			-比例帯幅幅~比例帯幅°C/°F	2-9制御方式: P.P, P.ON, ON.P
1-12	デッドバンド ⁰¹⁾	dЬ	0	-999 ~ 999 (-199.9 ~ 999.9) °C/°F	2-9 制御方式: ON.ON
1-13	手動リセット	r E S Ł	50	0.0 ~ 100.0%	1-7/10 加熱/ 冷却側の積分 時間: 0
1-14	加熱ヒステリシス	н.н ч 5	5	1 ~ 100 (0.1 ~ 100.0) °C/°F	
1-15	加熱側のOFF 時点でのオフ セット	H.o5E	0	0 ~ 100 (0.0 ~ 100.0) °C/°F	2-9 制御方式: ONOF& 2-8 制御出力
1-16	冷却ヒステリシス	C.H Y 5	2	1 ~ 100 (0.1 ~ 100.0) °C/°F	12-8 市川脚田/J モード ⁰²⁾
1-17	冷却側のOFF 時点でのオフ セット	C.o5t	0	0 ~ 100 (0.0 ~ 100.0) °C/°F	

01) プラス値で設定する時、SVを基準で制御をしていない不感帯が作られます。 マイナス値で設定する時、SVを基準で加熱/冷却制御を同時に行うオーバーラップバンドが作られます。

02)「2-8制御出力モード」設定値によるパラメータ表示 HEAT: 「1-14&15 加熱ヒステリシス及びOFF時点でのオフセット」表示 COOL: 「1-16&17 冷却ヒステリシス及びOFF時点でのオフセット」表示 H-C: 「1-14&15 加熱ヒステリシス及びOFF時点でのオフセット」「1-16&17 冷却ヒステリシス及びOFF時点でのオフセット」大子

■ パラメータ2グループ

パラメータ	表示	初期値	設定範囲	表示条件
2-1 入力仕様	In-E		「入力仕様及び使用範囲」参照	-
2-2 温度単位	Unit	0[-
2-3 サンプリング周期	5PL.E	50	50, 100, 250 ms	-
2-4 入力補正	1 n-b	0	-999 ~ 999 (-199.9 ~ 999.9) °C/°F	-
2-5 入力デジタルフ	ñRu.F	0.1	0.1~120.0 秒	_
2 S 和中田中工門 体				
2-6 設定温度下限値	L-5u		2-1 入力仕様の使用範囲内, L-SV ≤ H-SV - 1ディジット ℃/℉	-
2-7 設定温度上限値	H-5u	1500	H-SV ≥ L-SV + 1ディジット °C/°F	=
2-8 制御出力モード	o-FŁ	H-[HEAT: 加熱, COOL: 冷却, H-C: 加熱/冷却	-
			PID, ONOF: ON/OFF, P.P: PID-PID*,	* 2-8 制御出力
2-9 制御方式	[-nd	P.P	ON.ON: ON/OFF-ON/OFF*, P.ON: PID-	モード: H-C
2 10 年12四山 十 1	-111 1		ON/OFF*, ON.P: ON/OFF-PID*	
2-10 制御出力 1 2-11 制御出力 2	oUE 1	[Urr	[電流/SSR 出力モデル] SSR, CURR: 電流	-
2-12 制御出力 1範囲	o LñA			2-10/11制御出力
2-13 制御出力 2範囲		4-20	4-20, 0-20 mA	1/2: CURR
		20.0	[リレー出力モデル]	
2-14 加熱制御周期	H-E	E U.U	0.5~120.0 秒	-
2 17 /11/20(11) 11/11/11/11/11	,,, ,	2.0	[電流/SSR 出力モデル]	2-10/11制御出力
			0.5~120.0 秒 [リレー出力モデル]	1/2: SSR
		2 0.0	[0.5~120.0 秒	-
2-15 冷却制御周期	[-E		[電流/SSR 出力モデル]	2-10/11制御出力
		2.0	0.5~120.0 秒	1/2: SSR
			AM0: 使用しない, AM1: 偏差上限警報,	
2 1 C A I 1 敬知和か			AM2: 偏差下限警報, AM3: 偏差上/下限	
2-16 AL1 警報動作			警報, AM4: 偏差上/下限逆警報, AM5: 絶対値上限警報, AM6: 絶対値下限警	-
		0-10	報, SBA: センサ断線警報, LBA: ループ	
	AL-I	R	断線警報, HBA: ヒータ 断線警報	
			A: 一般警報, B: 警報保持, C: 待機警報	
2-17 AL1警報オプション			1, D: 待機警報保持 1, E: 待機警報 2, F: 待機警報保持 2	-
			・オプション設定モードへ移行: 2-16	
			AL-1 警報動作で[◀]キーを入力	
				2-16/17 AL1/2
2-18 AL1 ヒステリシス	A LHY	1	1 ~ 100 (0.1 ~ 50.0) °C/°F	警報動作: AM1
				~ AM6 または HBA
2-19 AL2 警報動作		0-10	[二重警報出力モデル]	2-8制御出力モ
2-20 AL2警報オプション	AL-5	RĀ LR	「2-16/17 AL1 警報動作/オプション」と同じ	ード: HEATまた は COOL
Z-ZU ALZ音楽なイプンヨン				
			[2-16/17 AL1/2
2-21 AL2ヒステリシス	R 2.H Y	1	[二重警報出力モデル] 1~100 (0.1~50.0) ℃/°F	警報動作: AM1 ~ AM6 または
			1 * 100 (0.1 * 30.0) C/ F	HBA
2-22 LBA 監視時間		_	0.000 (1) + 1.1.4 = 1 = 1 + (17)	
2-22 01)	L b A.E		0~9999 秒または自動設定 02)	2-16/17 AL1/2 警報動作: LBA
2-23 LBA 検出幅	L b R.b	2	0~999 (0.0~999.9) °C/°F または自動設定 ^図	言取到IF. LDA
2-24 伝送出力1モード	8 o. ñ 1	Pu	[伝送出力モデル]	
			PV, SV, H-MV: 加熱 MV), C-MV: 冷却 MV	
2-25 伝送出力1下限値	F5 I.L	-50	[伝送出力モデル]	-
0.00 /=>//// 1.14 1.85/#			「入力仕様及び使用範囲」参照	
2-26 伝送出力1上限値	FS I.H	1500		
2-27 伝送出力2モード	Ro.ñ2	Pu	[二重伝送出力モデル]	2-8 制御出力モ
			PV, SV, H-MV: 加熱 MV, C-MV: 冷却 MV	2-6 前脚山 / 1-6 一ド: HEAT また
2-28 伝送出力2下限値	F5 I.L	-50	[二重伝送出力モデル] 「入力仕様及び使用範囲」参照	はCOOL
2-29 伝送出力2上限値	F5 I.H	1500	「人力に様及び使用範囲」参照 STOP: 制御出力停止, ALRE: 警報解除,	
2-30 デジタル入力キー	91 - F	StoP	AT: オートチューニング実行, OFF: 非使用	-
			711.13	2-8 制御出力モ
3. 力料約時の制			0.0 (OFF) ~ 100.0 (ON)	ード: HEAT また
2-31 入力断線時の制 御出力操作量	Er.ñu	0		はCOOL
			-100 (冷却ON) ~ 0.0 (OFF) ~ 100 (加熱 ON)	2-8制御出力モ
2-32 画面保護時間	dSP	oFF		— ド: H-C
通信プロトコル			RTU: Modbus RTU, ASCI: Modbus	
2-33 設定	Pr[L	rEU	ASCII	-
2-34 通信局番	Adr5	- 1	1~99	-
2-35 通信速度	6P5	96	48, 96, 192, 384, 576, 1152 (×100) bps	-
2-36 通信パリティビット	PrEY		None, Even, Odd	
2-37 通信ストップビッド	5EP		1, 2 bit	-
2-38 通信応答待機時間	r 5 <u>4</u> .E	- 20	5 ~ 99 ms	-
2-39 通信書き込み 許可 / 禁止	Coñy	E n.A	EN.A: 許可, DIS.A: 禁止	-
2-40 パラメータ初期化	Init	0.0	YES: 実行, NO: 非実行	-

東京都港区新橋4-24-11中村ビル6階 www.autonics.com | ja@autonics.com | 03-6435-8380



^{2 10) -} LBA 監視時間の初期化条件(警報出力状態) 警報解除、[2-8 制御出力モト] 変更 (一般警報: OFF, 警報保持: OFF), [2-4 入力補正] 変更、5V 変更 (一般警報: 保持, 警報保持: QFF), [2-4 入力補正] 変更、5V 変更 (一般警報: 保持, 警報保持: QFF), 国時にON) - LBA 動作の停止条件 (警報出力状態) [2-22/23 LBA監視時間(検出幅」で「0」設定 (一般警報: OFF, 警報保持: OFF) 制御出力停止、オートチューニング実行(一般警報: OFF, 警報保持: 保持), [2-1 入力仕様」 変更時、従来の設定値が別期化されます。

20 オートチューニングが終わった後、複分時間の2倍にあたる値で自動設定されます。従来の設定値が自動設定範囲を超えた場合には、範囲から近い最大あるいは最小値で設定されます。

⁽³⁾ オートチューニングが終わった後、比例帯幅の10%に該当する値で自動設定されます。従来の設定値が自動設定範囲を超えた場合には、範囲から近い最大あるいは最小値で設定されます。