


図面／規格
【皿CAP（細目）】



※ステンレスは先端荒先

鉄 [単位:mm]

呼び径	ピッチ	ds		dk		k		c	S		e	t		r	Z1
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差		基準寸法	許容差		
M10	1.25	10	0 -0.15	20	0 -0.52	5.5	0 -0.22	0.5	6	+0.13 +0.04	7	4.4	0 -0.3	0.4	1.5
M12	1.25	12		24		6.5		0.5	8		9.4	4.6		0.6	2
M16	1.5	16		30		7.5		0.5	10		11.7	5.3		1	2

ステンレス

呼び径	ピッチ	dk		k	c	S		e	t
		基準寸法	許容差			基準寸法	許容差		
M10	1.25	20	0 -0.8	6.2	0.5	6	+0.14 +0.02	7	3.6