


図面／規格
【ボタンCAP（東工舎 SSS）】



SSS規格 単位:mm

ねじの呼び(d)		M3	M4	M5	M6	M8	M10
ピッチ(P)		0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5
dk	基準寸法	5.5	7.5	9.5	10.5	14.0	18.0
	許容差	0 -0.30	0 -0.40		0 -0.50		
k	基準寸法	2.0	2.6	3.4	4.0	5.0	6.0
	許容差	±0.15			±0.2		
s	基準寸法	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
	許容差	+0.080 +0.020			+0.105 +0.030		
t	基準寸法	1.4	1.8	2.4	2.8	3.5	4.2
	許容差	±0.15			±0.20		

L※注) M6×6.5は半ねじ(生地の場合ねじ部18、ただし鍍金品は全ねじ)
M8×6.5、7.0は半ねじ(ねじ部22)、M10×6.5、7.0は半ねじ(ねじ部26)
備考:ねじ端部形状はM6以下はあら先とする。