


図面／規格
【ボタンCAP（細目）】



鉄

ねじの呼び	ピッチ	dk		k		s		t		da
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最大
M 10	1.25	18	0 -0.5	6	± 0.2	6	+0.105 +0.03	4.2	± 0.2	11.2
M 12		21	0 -0.5	7		8	+0.13 +0.04	4.9		14.2

ステンレス

ねじの呼び	ピッチ	dk		k		s		t	da
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小	最大
M 10	1.25	18	0 -0.5	6	± 0.2	6	+0.105 +0.03	3.2	11.2
M 12		21	0 -0.5	7		8	+0.13 +0.04	4.5	14.2