


図面／規格
【HS（棒先）】



単位:mm

ねじの呼び(d)		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	
ピッチ(P)		0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5	3.0	
dp	最大	2.0	2.5	3.5	4.0	5.5	7.0	8.5	10	12.0	15.0	18.0	
	最小	1.75	2.25	3.2	3.7	5.2	6.64	8.14	9.64	11.57	14.57	17.57	
df		ほぼおねじの谷径											
e	最小	1.733	2.303	2.873	3.443	4.583	5.723	6.863	6.863	9.149	11.429	13.716	
s	呼び	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0	8.0	10.0	12.0	
	最大	1.58	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	6.14	8.175	10.175	12.212	
	最小	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	6.02	8.025	10.025	12.032	
t	最小	(a)	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	4.8	6.4	8	10
		(b)※3	2	2.5	3	3.5	5	6	8	8	10	12	15
z	(a)短い棒先	最大	1	1.25	1.5	1.75	2.25	2.75	3.25	3.8	4.3	5.3	6.3
		最小	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6
	(b)長い棒先※3	最大	1.75	2.25	2.75	3.25	4.3	5.3	6.3	7.36	8.36	10.36	12.43
		最小	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	12
(a)が適用される全長ℓ		最大	5	6	6	8	10	12	16	16	20	25	30

※1 (a)の適用される全長のものは、 120° の面取りを付ける。それより全長が長いものは 90° の面取りを付ける。

※2 約 45° の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。

※3 (a)が適用される全長よりも長いものは(b)を適用する。