


図面／規格
【寸切（荒先）】



呼び M	全長 L	呼び M	全長 L
M2.0	10～50	M18.0	50～600
M3.0	15～100	M20.0	40～990
M4.0	15～600	M22.0	40～950
M5.0	15～600	M24.0	40～950
M6.0	15～950	M27.0	100～600
M8.0	15～950	M30.0	60～950
M10.0	15～950	M33.0	100～600
M12.0	20～950	M36.0	70～600
M14.0	40～600	M39.0	100～600
M16.0	20～990	M42.0	100～600