


図面／規格
【寸切（平先）】



呼び M	全長 L
M6.0	15～300
M8.0	20～300
M10.0	20～500
M12.0	20～500
M14.0	50～500
M16.0	20～950
M18.0	50～500
M20.0	40～950
M22.0	40～950
M24.0	40～950
M30.0	70～600