エアスライドテーブル/高剛性タイプ


Ø32

RoHS

4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド 採用により高剛性高精度を実現

テーブル変位量:50%軽減


%0.022mm→**0.011mm**




※30ストローク時において、右図のF部に100Nの荷重を作用させた時のF部の変位量

※当社試験条件による

※テーブル変位量の詳細につきましてはP.4をご参照ください。






※出端位置での測定

■最大積載質量160N

- アルミテーブル : 可動部軽量化により積載荷重UP
- ■片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上





エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 RoHS

型式表示方法

MXQ32-30 AS-M9BW -- X2600

シリンダ内径●

標準ストローク(mm) 10, 20, 30, 40, 50

アジャスタオプション┕

=10	マジャスク種類	アジャスタ取付位置			
記写	記号 アジャスタ種類 アジャスタ種類		後退端		
無記号	アジャスタなし	_	_		
AS			_		
AT	ラバーストッパ	_			
Α					
BS		•	_		
BT	ショックアブソーバ(RJ)	_			
В			•		
ASBT	前進端ラバーストッパ+ 後進端ショックアブソーバ	•	•		
BSAT	前進端ショックアブソーバ+ 後進端ラバーストッパ	•	•		

※アジャスタ調整範囲はP.9、10をご参照ください。 ※標準ストローク10mmのアジャストボルトロング仕様 (-X12)の設定はありません。 ●オーダーメイド仕様

●カーラーバイ 下江1家				
無記号	なし			
-X11	アジャストボルトロング仕様 (アジャスタ調整範囲10mm延長)			
-X12	アジャストボルトロング仕様 (アジャスタ調整範囲20mm延長)			
-X33	オートスイッチ用マグネット 非装着仕様			
-X42	ガイド部防錆仕様			
-X42A	ガイド部防錆仕様 +アジャストボルトロング (アジャスタ調整範囲10mm延長)			
-X42B	ガイド部防錆仕様 +アジャストボルトロング (アジャスタ調整範囲20mm延長)			

※詳細はP.13をご参照ください。

▲オートスイッチ追記号

無記号	2ケ付
S	1ケ付
n	nケ付

♦オートスイッチ

無記号 オートスイッチなし(マグネット内蔵)

※オートスイッチの品番につきましては、下表をご参照ください。

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログをご参照ください。

		リード線	表	五 7.6白		負荷電	圧	オートスイ	イッチ品番	リー	ド線長	€さ(m	า)	プリワイヤ		
種類	日 特種機能 取出し 取出し	表示灯	配線 (出力)		DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	コネクタ	適用	負荷	
-frrr				3線(NPN)		5V.12V		M9NV	M9N	•			0	0	IC回路	
無接	_			3線(PNP)		50,120		M9PV	M9P	•			0	0	C凹路	
無接点オ				2線		12V		M9BV	M9B	•	•		0	0	_	
7	=>\ru =			3線(NPN)		5V,12V		M9NWV	M9NW	•			0	0	IC回路	リレー、
	診断表示 グロメット (2色表示)	有	3線(PNP) 24	24V 3V, 12V	_	M9PWV	M9PW	•	•		0	0	IC四路	PLC		
눇	(乙巴衣小)			2線		12V		M9BWV	M9BW	•	•	•	0	0	_	PLC
1	耐水性			3線(NPN)		5V,12V		*1M9NAV	^{※1} M9NA	0	0		0	0	IC回路	
ッチ	向上品			3線(PNP)		50,120		*1M9PAV	*1 M9PA	0	0		0	0	IC凹路	
	(2色表示)			2線		12V		*1M9BAV	*1 M9BA	0	0		0	0	_	
オートス		グロメット	有	3線 (NPN相当)	_	5V	_	A96V	A96	•	_	•	_	_	IC回路	_
-トスイッチ				2線	24V	12V	100V	*2 A93V	A93					_	_	リレー、
チ		無	∠称	Z4V	I Z V	100V以下	A90V	A90	•	_		_	_	IC回路	PLC	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m …… 無記号 (例)M9NW

1m ······ M (例) M9NWM 3m ····· L (例) M9NWL 5m ···· Z (例) M9NWZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、ホームページ**WEBカタログ**をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、ホームページ**WEBカタログ**をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。



ェアスライドテーブル/高剛性タイプ **MXQ32-X2600**



仕様

シリンタ		32	
配管接続口径		Rc1/8	
使用流体		空気	
作動方式		複動形	
使用圧力		0.15~0.7MPa	
保障耐圧力		1.05MPa	
周囲温度および使用	充体温度	−10~60℃(ただし凍結なきこと)	
仕様速度範囲(平均作	動速度)	50~500mm/s	
クッション	アジャスタなし	内部ラバークッション	
99937	アジャスタ付	ラバーストッパ、ショックアブソーバ	
給油		無給油	
オートスイッチ		無接点オートスイッチ、有接点オートスイッチ (2線式、3線式) 2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式)	
ストローク長さの許	容差	+2~0mm	

注) オートスイッチの詳細につきましてはホームページ**WEBカタログ**をご参照ください。

アジャスタ仕様(オプション)

ラバーストッパ仕様

最大吸収エネルギー(J)	0.78		
取付ねじサイズ(mm)	M14×1.5		
質量(g)	65		

ショックアブソーバ/RJタイプ仕様

最大吸収エネルギー(J)	10	
吸収ストローク(mm)	12	
使用速度範囲(mm/s)	50~500	
最高使用頻度(cycle/min)	45	
最大許容推力(N)	814	
バネカ(伸長時)(N)	6.4	
バネカ(圧縮時)(N)	17.4	
取付ねじサイズ(mm)	M14×1.5	

理論出力

デュアルロッドの採用により、従来シリンダの2倍の出力が得られます。

(IV)

ロッド径	作動	受圧面積	使用圧力(MPa)					
(mm)	方向	(mm ²)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
16	OUT	1608	322	483	643	804	965	1126
10	IN	1206	241	362	483	603	724	844

質量表

(g)

	標準ストローク(mm) 10.20.30 40.50					
	標準ストロ	Iーク(mm)	アジャスタオプションの増加分			
10,20,30		40,50	前進端	後進端		
	3400	3600	360	250		



MXQ32-X2600

可動部質量

			(g)
標準ストロ	Iーク(mm)	アジャスタオプ	ションの増加分
10,20,30	40,50	前進端	後進端
1600	1780	140	75

最大積載荷重


			(kg)		
アジャスタなし	ア	アジャスタオプション			
内部ラバー	ラバーストッパ	ショックアブソーバ/RJ			
クッション		水平	垂直		
16	16	16	16		

許容運動エネルギー

			(J)		
アジャスタなし	ア	アジャスタオプション			
内部ラバー	ラバーストッパ	ショックアフ	ブソーバ/RJ		
クッション		水平	垂直		
0.78	0.78	1.9	1.9		

注)機種選定にあたっては、P.5の機種選定方法をご参照ください。許容 運動エネルギーだけでは機種選定できないのでご注意ください。

テーブルの精度(参考値)




(mm)


ストローク	10	20	30	40	50			
A面に対するB面の平行度		0.085		0.095				
C面に対するD面の平行度	0.075 0.085							
A面に対するB面の走り平行度	0.015	0.025	0.035	0.045	0.055			
C面に対するD面の走り平行度	0.015	0.025	0.035	0.045	0.055			
A面に対するE面の直角度		0.105		0.115				
Mの寸法許容差		±0.1						
Wの寸法許容差		±0.1						

テーブルの変位量(参考値)

ピッチモーメント荷重によるテーブルの変位量


全ストローク時においてF部に荷重を作用させた時のF部の変位量






ヨーモーメント荷重によるテーブルの変位量


全ストローク時においてF部に荷重を作用させた時のF部の変位量






ロールモーメント荷重によるテーブルの変位量

引き込み時においてF部に荷重を作用させた時のA部の変位量





MXQ32-X2600 機種選定方法


機器選定プログラムをご用意しています。 詳細は当社ホームページ機器選定プログラム をご参照ください。

選定条件

使用方法によって2通りの選定方法があります。下記にて選定手順をご紹介いたします。 下記選定手順は、静止している架台にMXQを取付けた場合のグラフによる簡易的な選定手順になります。


搬送使用時

- ①積載質量、オーバーハングL1、L2が各平均速度(Va)のグラフの範囲内のこと。
- ②水平使用の場合、L3のオーバーハングが許容範囲以下のこと。 垂直使用の場合、L3はモーメントに影響しないため考慮は 不要です。



※ボディの設置方向に関わらず、L1、L2、L3の位置関係は変わりません。

MXQ32-10, 20, 30, 40, 50-X2600



注) エンドプレート取付の場合、L2はグラフより求めたL の1/2になります。

※積載質量と平均速度から許容オーバーハングを求め、オーバーハング L1、L2が許容値内であることを確認します。

機種選定の手順

🖚 必要条件

● 使用するストローク

● オーバーハング量

● 平均速度

● アジャスタの種類

● 積載質量

グラフの選定

使用するストローク、アジャスタの種類より対象のグラフを選定 前進端と後退端でアジャスタの種類が異なる場合は、各々のアジャスタのグラフで使用可否の確認を行ってください。

オーバーハング量の決定

ワーク取付位置オーバーハング量L1、L2、L3の決定

*ボディの設置方向に関わらず、L1、L2、L3の位置関係は変わりません。

オーバーハング量の確認

搬送時の許容オーバーハング量L1max、L2max、L3maxの確認

①L1max:積載質量と駆動速度との交点から許容オーバーハング量の確認。


②L2max:a:テーブル取付時

積載質量と駆動速度との交点から許容オーバーハング量の確認。

b:エンドプレート取付時

許容オーバーハング量を1/2にした値が許容値になります。

③L3max:積載質量、駆動速度の許容範囲内であれば選定グラフ内の値まで使用可能です。



使用条件のオーバーハング量

使用条件のオーバーハング量(No3のL1、L2、L3)が選定した許容オーバーハング量(No4のL1max、L2max、L3max)以内であれば使用可能です。 *許容オーバーハング量を超えた場合は、オーバーハング量、積載質量、駆動速度等を再検討され再度確認をしてください。

機種選定方法 MXQ32-X2600

搬送使用時




アジャスタなし


アジャスタなしのオーバーハングL1は、左右対 称形なので任意の方向をプラスとしてください。 アジャスタ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10

ラバーストッパ

アジャスタ付のオーバーハングL1は、 アジャスタ側がマイナスになります。




注) エンドプレート取付の場合、L2はグラフより 求めたLの1/2になります。



注) エンドプレート取付の場合、L2は1/2になります。

ショックアブソーバ



⚠注意

負荷は使用限界を超えない範囲でご使用ください。

機種選定方法に沿ってご選定ください。

使用限界外で使用されますと、ガイド部のガタの発生、精度の悪化など寿命に悪影響を及ぼす原因となります。

②外部ストッパによる中間停止を行う場合、再起動時に飛出しを起こさないようにしてください。

飛出しが生じると破損の原因になります。外部ストッパで中間停止させ、さらに前進させる場合は一旦、圧力供給してテーブルを一瞬逆に戻した後、中間ストッパを引つ込め、その後、逆ポートに圧力供給してテーブルを作動させてください。


③過大な外力、衝撃力の作用するようなご使用はおやめください。

故障の原因、テーブルの破損となります。

テーブルは十分な強度を確保していますが、万が一破損した場合、手袋等を着用し素手では触らないでください。怪我などの原因になります。

④使用条件設定後に使用速度を変更した場合は、再度機種選定条件にて使用可能かご確認ください。

オーバーハング、作動速度等の使用条件設定後に作動速度を高速にすると停止時の衝撃力が大きくなり、過大なモーメントが発生し、ガイド部の破損の原因になります。 また、スピードコントローラの調整ねじが緩むと作動速度が高速になるので確実に締めてください。






6

MXQ32-X2600

押付使用時(クランプ)

- ①クランプ用治具の質量、オーバーハングが搬送使用時のグラフの範囲内であることを確認する。
- ②押付力Nと、オーバーハングL1、L2がグラフ範囲内のこと。



※ボディの設置方向に関わらず、L1、L2の位置関係は変わりません。

1120 N (NI/LNO) adw 代出線形 0.5/0.67 (NI/LNO) adw 代出線形 0.3/0.4 日場 (NI/LNO) adw 代出線形 0.3/0.4 日場 (NI/LNO) adw 代出線形

- ※許容供給圧力のOUT側、IN側は、押付力が必要な時のシリンダ理論出力です。
- ※押付力と許容オーバーハングL1の交点がグラフ内であることを確認します。

機種選定の手順

心要条件

- 使用するストローク
- 必要押付力または使用圧力
- オーバーハング量

グラフの選定


ワーク取付方法によりグラフを選定

▼ オーバーハング量の決定

ワーク取付位置オーバーハング量L1、L2の決定 *ボディの設置方向に関わらず、L1、L2の位置関係は変わりません。

🏊 許容押付力の確認


オーバーハング量から許容押付力Nmaxを確認



▲ 使用条件の許容押付力


使用条件が選定した許容押付力以内であれば使用可能です。 *許容押付力を超えた場合は、使用押付力または使用圧力、オーバ ーハング量等を再検討され再度確認をしてください。

テーブル取付



※点線部の範囲においてはバラつきが生じるため参考

エンドプレート取付



※点線部の範囲においてはバラつきが生じるため参考

ェアスライドテーブル/高剛性タイプ **MXQ32-X2600**

外形寸法図:MXQ 32


基本形





ത


10.5


18.5

















								(mm)
型式	G	GA	I	J	K	М	Z	ZZ
MXQ32-10-X2600								
MXQ32-20-X2600	25.5	52	37.5	50	70.5	138	145.5	168.5
MXQ32-30-X2600								
MXQ32-40-X2600	35.5	62	27.5	70	90.5	148	155.5	178.5
MXQ32-50-X2600	35.5	.5 62	27.5	70	90.5	140	105.5	178.5

外形寸法図:MXQ 32 【アジャスタオプション】

ラバーストッパ付 A:両端、AS:前進端、AT:後退端







66.5





詳細図F:前進端アジャストブロック取付位置

MXQ32-□□A,AS,AT-X2600 (m

適用	Α	_	ストブロ レート側		ック取付位置 ヘッドキャップ側 [E
ストローク	 ^	В	C	В	C		_
10	65.5	10	0	_	_	30	44.5
20		10	0	_	_		
30	55.5	20	5.5	_	_	20	34.5
40	၂၁၁.၁	10	0	_	_	20	34.3
50		20	5.5	_	_		

MXQ32-□□A,AS,AT-X11-X2600	(mm)
---------------------------	------

600

· ± Π		アジャ	ストブロ	コック取	付位置		
適用 ストローク	Α	エンドブ	レート側	ヘッドキ	ヤップ側	D	E
メトローン		В	С	В	С		
10	75.5	20	5.5	_	_	40	54.5
20		20	5.5	_	_		
30	65.5	30	15.5	10	0	30	44.5
40	65.5	20	5.5	_	_	30	44.5
50		30	15.5	10	0		

MXQ32- A,AS,AT-X12-X2600 (mm)


通用 ストローク	Α	アジャストブロ エンドプレート側		ヘッドキャップ側		D	E
ストローク		В	С	В	С		
20		30	15.5	10	0		54.5
30	75.5	40	25.5	20	5.5	40	
40	15.5	30	15.5	10	0		54.5
50		40	25.5	20	5.5		

※アジャストブロックの取付位置により、ストローク調整範囲が変わります。 ※標準ストローク10mmのアジャストボルトロング仕様(-X12)の設定はありません。

アジャスタ/ラバーストッパ(外形寸法図)


前進端

ボディ取付部



後退端


ボディ取付部




アジャストボルト/ラバーストッパ単体



テーブル取付部



4.4



アジャスタ部品品番、寸法表


(mm)


	標準ストローク		型式		Α
	保华ストローク	前進端	後退端	ラバーストッパ単体	_ A
10	標準品	MXQ-AS32-X11-X2600	MXQ-AT32-X11-X2600	MXQA-A2527-X11	65.5
10	アジャストボルトロング仕様(-X11)	MXQ-AS32-X12-X2600	MXQ-AT32-X12-X2600	MXQA-A2527-X12	75.5
•	標準品	MXQ-AS32-X2600	MXQ-AT32-X2600	MXQA-A2527	55.5
20, 30, 40, 50	アジャストボルトロング仕様(-X11)	MXQ-AS32-X11-X2600	MXQ-AT32-X11-X2600	MXQA-A2527-X11	65.5
	アジャストボルトロング仕様(-X12)	MXQ-AS32-X12-X2600	MXQ-AT32-X12-X2600	MXQA-A2527-X12	75.5


[※]標準ストローク10mmのアジャスタは、標準でアジャストボルトロング仕様(-X11)を使用、アジャストボルトロング仕様(-X11)はアジャストボルトロング仕様(-X12)を使用します。

外形寸法図:MXQ 32 【アジャスタオプション】

ショックアブソーバ付 B:両端、BS:前進端、BT:後退端







WINGUL	,	0,D	12000	(111111)
\ * []	アジャ	ストブロ	コック取1	付位置
適用 ストローク	エンドプ	レート側	ヘッドキ	ヤップ側
APG 7	Α	В	Α	В
10	5	0	_	
20	15	7.1	_	_
30	25	17.1	5	0
40	15	7.1	_	_

MXO32-PR BS BT-X2600

※アジャストブロックの取付位置により、ストローク調整範囲が変わります。

17.1

5

25




詳細図C:前進端アジャストブロック取付位置

ショックアブソーバ(外形寸法図)

前進端


ボディ取付部

50







ショックアブソーバ単体



テーブル取付部






	型式	
前進端	後退端	ショックアブソーバ単体
MXQ-BS32-X2600	MXQ-BT32-X2600	RJ1412LN

MXQ32-X2600 オートスイッチ取付

オートスイッチ/適正取付位置(ストロークエンド検出時)

注) 実際の設定においては、オートスイッチの 作動状態をご確認のうえ、調整願います。



無接点オートスイッチ: D-M9□/M9□W

(mm)

#II -\		Α.	ストロー	-ク		E ストローク				
型式	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
MXQ32	76.5	66.5	56.5	66.5	56.5	36.2		26.2		

無接点オートスイッチ: D-M9□V/M9□WV

(mm)

#J _ 		Α.	ストロー	-ク		E ストローク				
空式	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
MXQ32	76.5	66.5	56.5	66.5	56.5	39.2		26.2		

無接点オートスイッチ: D-M9□A

(mm)

型式		Α.	ストロー	<u>-</u> ク		E ストローク				
至式	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
MXQ32	76.5	66.5	56.5	66.5	56.5	35		2		

無接点オートスイッチ: D-M9□AV

(mm)

型式		Α.	ストロー	-ク			E.	ストロー	<u>-</u> ク	
至式	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
MXQ32	76.5	66.5	56.5	66.5	56.5		37		2	7

有接点オートスイッチ: **D-A9**□/**A9**□**V**

(mm)

型式	A ストローク			E ストローク						
至式	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
MXQ32	72.5	62.5	52.5	62.5	52.5	4	1 (38.5	5)	31(2	28.5)


()内はD-A90,A93の場合

オートスイッチ取付方法

注意

■オートスイッチ取付方向

下図のようにリード線が前方になる取付けでは、オートスイッチが誤作動 する場合があります。リード線が後方になる取付けでご使用ください。



■オートスイッチ取付工具

オートスイッチ取付ビス(オートスイッチに付属)を締付ける際には握り径5~6mm程度の時計ドライバをご使用ください。

■締付トルクについて

オートスイッチ取付ビスの締付トルク (N·m)

オートスイッチ型式	締付トルク
D-M9 □(V) D-M9 □ W (V)	0.05~0.15
D-M9□A(V)	0.05~0.10
D-A9 □(V)	0.10~0.20



動作範囲

	(mm)
オートスイッチ型式	動作範囲
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V)	5
D-A9□∕A9□V	9.5

※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。(ばらつき±30%程度)周囲の環境により大きく変化する場合があります。

<u>∧</u>注意

標準形と対称形を並べる場合には3mm以上の間隔を取ってください。 間隔が少ないとオートスイッチ誤作動の原因となります。



型式表示方法に記載の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付けが可能です。


※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-F9G,F9H型)および無接点オートスイッチD-F8型もありますので、 詳細はホームページ**WEBカタログ**をご参照ください。

ご使用になる前に -トスイッチ/結線方法、接続例

シンク入力仕様の場合


ソース入力仕様の場合

3線式NPN




3線式PNP オートスイッチ СОМ (PLC内部回路)

2線式



2線式




PLCの入力仕様により接続方法が異なりますので、PLCの入力仕様に応じて接続してください。

AND(直列)、OR(並列)接続例


※無接点オートスイッチを使用時の入力判定は、50ms間の信号は無効となるように 設備上にて設定願います。また使用環境によっては正常に動作しない場合があります。

3線式NPN出力のAND接続


(リレーを使用する場合)



(オートスイッチのみで行う場合)




3線式NPN出力のOR接続




3線式PNP出力のAND接続


(リレーを使用する場合)




(オートスイッチのみで行う場合)



3線式PNP出力のOR接続




2線式のAND接続



オートスイッチ2個を AND接続した場合ON時 の負荷電圧が低下し負荷 の作動不良を生じる場合 があります。

また、表示灯はオートス イッチ2個がON状態と なったとき点灯します。 負荷電圧仕様が20V未満 のオートスイッチは、使 用できません。無接点オ トスイッチの耐熱型や リマスイッチをAND 接続で使用の際は当社に ご確認ください。

2線式のOR接続



(無接点) オートスイッチ2個を OR接続した場合OFF 時の負荷電圧が大きく なり作動不良を生じる

場合があります。

(有接点) 漏れ電流がないため、 OFF時の負荷電圧が大 きくなることはありま せんが、ON状態のオー トスイッチ個数により、 オートスイッチに流れ る電流値が分散、減少 するため、表示灯が暗 くなり、点灯しない場 合もあります。

例) ON時の負荷電圧 電源電圧:DC24V 内部降下電圧: 4V

ON時の負荷電圧=電源電圧-内部降下電圧×2個

=24V-4V×2個 =16V



漏れ電流: 1mA 負荷インピーダンス: 3kΩ

OFF時の負荷電圧=漏れ電流×2個×負荷インピーダンス

 $=1mA\times2個\times3k\Omega$

=6V

MXQ32-X2600 オーダーメイド仕様



表示記号

-X11

1 アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mm延長)

ラバーストッパ:アジャストボルトを長くしてストローク調整範囲を標準品より10mm長くしました。 注1) ラバーストッパの調整範囲、寸法は外形寸法図を参照してください。

標準型式表示方法を表示 - X11 - X2600 MXO 標準アジャスタ型式表示方法を表示 ▼アジャストボルトロング(調整範囲10mm延長)

注2) ショックアブソーバに-X11はありません。

注3) ラバーストッパご使用時-X11は、前進端、後退端の両方に適用されます。

表示記号

-X12

アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mm延長)

ラバーストッパ:アジャストボルトを長くしてストローク調整範囲を標準品より20mm長くしました。

注1) ラバーストッパの調整範囲、寸法は外形寸法図を参照してください。

標準型式表示方法を表示 X12 - X2600 **MXQ** 標準アジャスタ型式表示方法を表示 ↓ アジャストボルトロング(調整範囲20mm延長)

注2) ショックアブソーバに-X12はありません。

注3) ラバーストッパご使用時-X12は、前進端、後退端の両方に適用されます。

注4) 標準ストローク10mmのラバーストッパ(-X12)の設定はありません。

表示記号

-X33

3 オートスイッチ用マグネット非装着仕様

オートスイッチ用マグネットを装着していない製品。 磁力が問題になる場合等に対応。

MXQ 標準型式表示方法を表示 - X33 - X2600 オートスイッチ用マグネット非装着

仕様

シリンダ内径(mm)	32
オートスイッチ	取付不可

※1 上記以外の仕様および外形寸法は標準形と同一です。

表示記号 -X42

4 ガイド部防錆仕様

ガイドレール、ガイドブロックに防錆処理を施してあります。

MXQ 標準型式表示方法を表示 - X42 - X2600 ● ガイド部防錆 仕様

シリンダ内径(mm)	32		
表面処理	特殊防錆処理※2		

※1 上記以外の仕様および外形寸法は標準形と同一です。

※2 特殊防錆処理により、ガイドレール、ガイドブロックが黒色になります。

表示記号

5 ガイド部防錆仕様+アジャストボルトロング仕様

X42E

ガイドレール、ガイドブロックに防錆処理を施してあります。

ラバーストッパ:アジャストボルトを長くして、ストローク調整範囲を標準品より長くしました。

MXQ

標準型式表示方法を表示 - X2600 標準アジャスタ型式表示方法を表示

- 注1) ラバーストッパの調整範囲、寸法は外形寸法図を参照してください。
- 注2) ショックアブソーバに-X42A,-X42Bはありません。
- 注3) ラバーストッパご使用時-X42A,-X42Bは、前進端、後退端の両方に適用 されます。
- 注4) 標準ストローク10mmのラバーストッパ(-X42B)の設定はありません。

什样

111水		
表示記号	-X42A	-X42B
シリンダ内径(mm)	32	
表面処理	特殊防錆処理※2	
アジャストボルトロング(調整範囲)	10mm延長	20mm延長

※1 上記以外の仕様および外形寸法は標準形と同一です。

※2 特殊防錆処理により、ガイドレール、ガイドブロックが黒色になります。



MXQ32-X2600/製品個別注意事項①



ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、アクチュエータ/ 共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品 取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。https://www.smcworld.com

取付け


注意

①ボディ、テーブル、エンドプレートの取付面には打痕、 傷などを付けないでください。

取付面の平面度が悪くなり、ガイド部のガタの発生、摺動抵抗の増加などの原因となります。

②ガイドレール、ガイドブロックの転送面には打痕、傷 などを付けないでください。


ガタの発生、摺動抵抗の増加などの原因となります。



③ワーク取付の際には、強い衝撃や過大なモーメントを かけないでください。


許容モーメント以上の外力が働くと、ガイド部のガタの発生、 摺動抵抗の増加などの原因となります。


- ④取付面の平面度は0.02mm以下にしてください。 本体に取付けるワーク、ベースなどの平面度が悪いと、ガイド 部のガタの発生や摺動抵抗の増加の原因となります。
- ⑤外部に支持・案内機構をもつ負荷との接続には、適切 な接続方法をご選定のうえ、十分な芯出し作業を行っ てください。
- ⑥本体の作動中は手など近付けないようにしてください。 アジャスタに挟まれる場合があります。作動中に近付くこと がある場合には、カバーを設けるなどの対策が必要です。
- ⑦マグネットに影響されるものは近付けないでください。 製品本体にはマグネットが内蔵されていますので、クレジット カードなど磁気により悪影響を受けるものは近づけないでくだ さい。




⑧ガイド部にマグネットをつけないでください。

ガイド部は磁性体でできているのでマグネット等を近づける と磁化されてしまいオートスイッチ等の誤作動の原因となり ます。 ⑨本体の取付時のねじの締付けは、適切な長さのねじを 用い、最大締付トルク以下で適正に締付けてください。 制限範囲以上の値による締付けは作動不良の原因となり、締付け不足は位置のずれや落下の原因となります。








▲ 注意 ボルトが長いとテーブルに当たり作動不良などの原因となります。

使用ボルト	最大締付トルク (N·m)	最大ねじ込み 深さL(mm)
M10×1.5	29.5~34.5	19



▲ 注意 ワーク固定用ボルトがガイドレールに当たらないようにね じ込み深さ(MAX)より0.5mm以上短いボルトをご使用くだ さい。ボルトが長いとガイドレールに当たり作動不良などの 原因となります。

使用ボルト	最大締付トルク (N·m)	最大ねじ込み 深さL(mm)
M8×1.25	15~18.5	12.5

- 10テーブルの位置決め穴およびボディの底面の位置決め 穴は同一センターではありません。同一製品のメンテ ナンス等による取外し後の再取付時にご使用ください。
- ①アジャスタ付きの場合、シリンダ推力によりモーメントが発生し、停止時にテーブル先端が変位します。 変位量は供給圧力、取付け姿勢、機種により異なるので、 当社営業にお問合せください。



MXQ32-X2600/製品個別注意事項②



ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、アクチュエータ/ 共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品 取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。https://www.smcworld.com

使用環境

∧注意

①切削油などの液体が直接かかる環境では使用しないで ください。

切削油、クーラント液、オイルミストなどが本体にかかる環 境での使用はガタの発生、摺動抵抗の増加、エア漏れなどの 原因となります。

②粉塵、塵埃、切粉、スパッタなどの異物が直接かかる 環境では使用しないでください。

ガタの発生、摺動抵抗の増加、エア漏れなどの原因となります。 このような環境での使用は当社にご確認ください。

- ③直射日光の当たる場所では、日光を遮断してください。
- ④周囲に熱源がある場合は遮断してください。

周囲に熱源がある場合は、輻射熱により製品の温度が上昇し て使用温度範囲を超える場合がありますので、カバーなどで 遮断してください。


- ⑤ガイドレールにはマルテンサイト系ステンレス、ガイ ドブロックには高炭素クロム鋼(高炭素クロム軸受鋼) を使用しておりますがオーステナイト系ステンレス比 較すると耐食性は劣るのでご注意ください。特に結露 で水滴が付く環境では錆が発生する場合があります。
- ⑥リニアガイド部の耐食性にはご注意ください。

特に結露等で水滴が付着するような環境では錆が発生する場 合があります。

配管ポートへのプラグ取付上のご注意

⚠注意

- ①配管ポートへのプラグ(シール材付)は、同梱されてお り、製品には組付けされていませんのでご注意願いま す。
- ②本製品は、両側側面に配管ポートがあります。取扱説 明書をご確認のうえ、ご使用されない配管ポートにプ ラグを取付けてから製品をご使用されますよう十分ご 注意願います。
- ③配管ポートへ取付けたプラグを外してしまうと、シー ル材が剥がれてしまい、シール性能が落ちてしまう恐 れがあります。再度、ご使用の際には取扱説明書をご 確認のうえ、ご使用されますよう十分ご注意願います。



アジャスタオプション取扱い上のご注意

アジャスタ

爪注意

①専用アジャストボルト以外のボルトに交換しないでく ださい。


衝撃力等により、ガタの発生・破損などの原因となります。

(2)ロックナットの締付トルクは下表に従ってください。 締付け不良は位置決め精度低下の原因となります。

締付トルクN·m	
62~69	

③アジャスタの調整の際、スパナなどをテーブルに当て ないよう、ご注意ください。

ガタの原因となります。



ショックアブソーバ付


⚠注意

(1)ショックアブソーバのボディ底付ねじは絶対に回さな いでください。

調整用のねじではありません。油漏れの原因となります。

②ショックアブソーバのピストンロッドの摺動面には傷 を付けないでください。

耐久性の低下、復帰不良の原因となります。



③ショックアブソーバのロックナットの締付トルクは下表 に従ってください。

締付トルクN·m
8.8~10.8

ショックアブソーバの寿命および交換時期

∧ 注意

(1)カタログ仕様範囲内における使用可能な作動回数は以 下を目安としてください。

ショックアブソーバ型式	寿命回数注)
RJ1412LN	300万回

注)寿命回数(適切な交換時期)は常温(20~25℃)時の値です。 温度条件などにより異なる場合がありますので、上記作動回数以内で も交換が必要になる場合があります。



配管ポート

M

MXQ32-X2600/製品個別注意事項③

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、アクチュエータ/ 共通注意事項、オートスイッチ/共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品 取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。https://www.smcworld.com

アジャスタオプション取付け上のご注意


注意

- ①アジャスタオプションは同梱での出荷となります。 取付手順については、取扱説明書をご確認のうえ、適正な方 法で取付けを行ってください。
- ②ボディ取付部とテーブル取付部に使用するボルトの長 さが異なりますのでご注意ください。

前進端アジャスタ(AS、BS)のボディ取付部とテーブル取付部の六角穴付ボルトの長さが異なりますので、取付けには十分注意願います。


長さを間違えて組立てるとガタおよび作動不良の原因となります。

1.テーブル取付部(前進端アジャスタ)




六角穴付ボルト		
ねじサイズ	締付トルク (N·m)	
M10×1.5×20	29.5~34.5	

2.ボディ取付部(前進端アジャスタ)



六角穴付ボルト	
ねじサイズ	締付トルク (N·m)
M10×1.5×25	29.5~34.5


3.テーブル取付部(後退端アジャスタ)



注)ストッパが外側に来ること。

六角穴作	六角穴付ボルト	
ねじサイズ	締付トルク (N·m)	
M8×1.25×16	12.5~14	

4.ボディ取付部(後退端アジャスタ)




六角穴付ボルト		
ねじサイズ	締付トルク (N·m)	
M10×1.5×22	29.5~34.5	

その他

⚠警告

①テーブルとブラケットの間に手や指を入れないでくだ さい。

引き込み時にテーブルとブラケットの間に手や指を挟む可能性がありますので、絶対に手や指を入れないでください。 手や指を挟まれた場合、人体に障害を与える恐れがあります。



②本製品のシリンダ部に使用しているグリースが手に付着した状態でタバコ等を吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまうおそれがありますのでご注意ください。

∧注意

- (1)分解および改造を行わないでください。
- ②定速性について

本製品仕様欄表記の使用ピストン速度は、平均速度を示すもので負荷抵抗の変化や圧力変動などの使用環境条件により、ストローク途中での微小な速度変化が生じる場合があります。特に、低速領域にてストローク途中での安定した動作が必要な場合はご使用条件に対応したご提案も可能ですので当社へご確認ください。

↑ 安全に関するご注意 ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

SMC株式会社 https://www.smcworld.com

本社/〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F 東京営業所TEL.050-3538-6371 名古屋営業所TEL.050-3538-6453 大阪営業所TEL.050-3538-6520

お客様相談窓口 フリーダイヤル 🔯。0120-837-838 受付時間/9:00~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(祝日、会社休日を除く)