

21. MS415R4CS-1(ライト10)アワジ, MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク

警告 - 服装は体に合った物を着用すること。防水性保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（黒靴）等を用意し安全な服装で作業すること。 - ガス中毒防止のため、換気の悪い場所では運転しないこと。 - 燃料・水漏れ及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対にしないこと。 - 散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。	注意 - 本機と薬剤の取扱説明書を良く読んで正しく使用すること。 - 無用な人は散布作業の現場に近づけないこと。 - 機械の転倒事故防止のため、ロープ等で固定して使用すること。 - 送信機は他人に触らせないこと。またポケット等に入れないこと。 - エンジン回転中はみだりにスイッチ・コックを操作しないこと。 - 運転中は、高温部・回転部に手や物を近づけないこと。 - カバーを外して作業しないこと。 - 走行・運転するときはスガイドをバンドで固定すること。 - 始動時は、前後シフトレバーが「N」の位置であること。 - 走行時は、周囲の安全を確認すること。	注意 - 日常点検・定期点検を行なうこと。 - 振動が大きい回転数（共振点）では使用しないこと。 「送出」、「巻取」時はホースに圧力をかけること。 - ホースは必要なだけ送り出したるまかせないこと。 - 巻取中にホースがひっかかったら直ちに巻取を中止し原因を取り除くこと。 - 手動スイッチで送出をすると、ホースが乱巻きになる場合があります。乱巻きを取ってから巻き取りすること。 - 電装品には水をかけないこと。
---	---	--

1 注油

4 高温注意

マフラやその付近に触れないこと。やけどをします。

P/N 682751

5 7

6 8

かくはん機 右回転

ポンプ ドレン

3

警告

バッテリーが破裂（爆発）する恐れがあるので、バッテリー液量が不足した状態での使用・充電はしないこと。

注意

バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極側を外すこと。

4 高温注意

マフラやその付近に触れないこと。やけどをします。

P/N 296260

MS515R4CS-1(10)アワジ

10

MARUYAMA

11

MARUYAMA

電磁クラッチ機構

16

ガイド軸、ナビアセン軸、送出角軸は必ず作業前に清掃してからグリスを塗付してください。

グリス塗布

P/N 250817

9

手動操作

エンジンスイッチ 入 切

ホース 送出 巻取

ポンプ 入 切

ラジコン操作

ラジコン 入 切

サポーターシステム 入 切

注意

エンジンスイッチの切り忘れに注意してください。バッテリー上がりの原因となります。

12

丸山 サポートシステム

13

丸山 サポートシステム

14

ハイパワー ラジコン

特定小電力

4ch

15

注意

「送出」、「巻取」時はホースに圧力をかけること。

- ホース巻きドラムを損傷します。
- ホースがつぶれて薬液の流れが悪くなります。

P/N 296845

524053-21