

ガイドバー(ハードノーズ)・チェン

ハードノーズバー

TYPE	GUIDE BAR		CHAIN	
1/4	1A	35V50SLD-KI	2A	25AP-76E
	1B	40V50SLD-KI	2B	25AP-84E
3/8	1C	40V50SLD-KI	2C	91VX-58E
325	1D	40V50LD-325KI	2D	95VPX-68E
	1E	40C50 KIORITZ	2E	20BPX-66E