



裏面



表面



注記
1、表面注意箇所に研磨ムラ、キズ等無きこと。
2、上蝶番、下蝶番は無理なく回転すること。（回転可能範囲内）

