




裏面




表面



## 注記

1. 表面注意箇所に研磨ムラ、キズ等無きこと。
2. 上蝶番、下蝶番は無理なく回転すること。（回転可能範囲内）

-----表面注意箇所



上蝶番

