




20A	20A	20A	20A		
おとす おとす おとす	おとす おとす おとす	おとす おとす おとす	おとす おとす おとす		
20A	20A	5A	20A	20A	
おとす おとす おとす	おとす おとす おとす	おとす おとす おとす	おとす おとす おとす	おとす おとす おとす	

散布計画目録グラフ

圧力 [MPa]

散布速度 [m/s]

[illegible]

ジェットポンプ
接続口

12
上昇
ブーム
下降

13
|
—
注油

14
液剤散布ブーム
閉 ↔ 開

15
 残りの薬剤や、洗浄水は自分
 のは場内で、被害の無い様に
 処理すること。

116765

16

注意 安全に作業するた
取扱説明書を
で機械の使う
ためによく読
えどをこ
176728

17

注意

薬剤の取扱い注意
使用する薬剤の取扱説明書を良く読んで正しく使用すること。

177239

18

19



警告

スプレーの取付け、取外しを行う場合、薬剤タンクを空の状態で行うこと。

177399

20

警告

ユニバーサルジョイントを取付ける場合、トラクタのエンジンを停止し、キーを抜き、駐車ブレーキをかけ、PTO のクラッチを必ず OFF にすること。

177401

21

 **警告**

作業半径内立入禁止
最大作業半径 16m

22



注意

乗降する時はブームに頭や体があたりケガをするおそれがあるので注意すること。

23

▲ 警 告		転倒による死亡事故を防ぐための急いで降下、傾斜路、軌道内降下時、踏道の出入り、蛇の果り越え等では次のことを守ること ◆急いで降下で運転すること。 ◆急いで乗降しなすこと。 ◆寄りかかると、下りは軌道で運転すること。 前輪が踏き上がるような所や等軌道では作業しないこと。
-------------	---	--

24

⚠ **注意**

- 1 フォームスプーラーは必ず水平で場所を固定すること。
- 2 危険な・急峻な・急降下は行わないこと。
- 3 横ばいポジションローラーバーはきつに上上げしないこと。
- 4 フォームスプーラーが壊れること。
- 5 水平位置スイッチを手元の位置にする。
- 6 横ばいポジションローラーバーを「3」に合わせる。
- 7 必ず直線距離でしか走らせないこと。
- 8 防振マット
- 9 必ず保護鏡では鞍馬の鼻が露出せず使用しないこと。
- 10 必ず両手は水の中に入れておくこと。深く行うこと。
- 11 必ず保護用ネットは必ず保護マスクなどの保護具を使用すること。

[illegible]

26

警告

1. 服装は袖にあつた物を着用していただき、保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴、地下足袋）等を用い、安全な服装で作業すること。
2. ガス中防止のため、汚染の悪い場所では進めないこと。
3. 排水水漏れ及び生物を飼育している湖沼からの排水タンクは絶対にしないこと。
4. 使用後の機体・散布装置は、十分に洗浄し、葉菜タンクの機洗・洗浄装置は、安全な場所にて処理すること。
5. 空容器は安全な場所に廃棄すること。

533138