


|    |            |    |            |       |
|----|------------|----|------------|-------|
| 品番 | TKY01303ZA | 品名 | 台付シングル混合水栓 | 1 / 2 |
|----|------------|----|------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



|    |            |    |            |       |
|----|------------|----|------------|-------|
| 品番 | TKY01303ZA | 品名 | 台付シングル混合水栓 | 2 / 2 |
|----|------------|----|------------|-------|

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番        | 発注品番      | 品名         | 希望小売価格<br>(税込価格) 注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|-----------|-----------|------------|---------------------|----|----|----|
| TH1001382 | TH1001382 | スパーサー      | ¥ 1,150 (¥ 1,265)   | 1  |    |    |
| TH19F24   | TH19F24   | カートリッジ押さえ部 | ¥ 2,050 (¥ 2,255)   | 1  |    |    |
| TH5C0878  | TH5C0878  | カートリッジケース部 | ¥ 9,500 (¥ 10,450)  | 1  |    |    |
| TH5C0879  | TH5C0879  | キッチンスプレー   | ¥ 21,000 (¥ 23,100) | 1  |    |    |
| TH5D0435  | TH5D0435  | レバーハンドル部   | ¥ 3,350 (¥ 3,685)   | 1  |    |    |
| TH5G0309  | TH 5G0309 | 給水ソケットユニット | ¥ 6,200 (¥ 6,820)   | 2  |    |    |
| TH5G0368  | TH5G0368  | 継手ユニット     | ¥ 1,700 (¥ 1,870)   | 1  |    |    |
| TH5J0311  | TH 5J0311 | カバー部       | ¥ 3,500 (¥ 3,850)   | 1  |    |    |
| TH658-2   | TH658-2   | 浄水カートリッジ   | ¥ 5,700 (¥ 6,270)   | 1  |    |    |
| TH85089   | TH85089   | 六角棒スパナ4    | ¥ 280 (¥ 308)       | 1  |    |    |
| TH93339H  | TH93339H  | Oリング       | ¥ 170 (¥ 187)       | 1  |    |    |
| TH93823H  | TH93823H  | Oリング       | ¥ 500 (¥ 550)       | 1  |    |    |
| TH93C23E  | TH 93C23E | キャップ       | ¥ 1,550 (¥ 1,705)   | 1  |    |    |
| TH951101  | TH951101  | ストッパー      | ¥ 350 (¥ 385)       | 1  |    |    |
| TH97608   | TH97608   | キャップ       | ¥ 1,150 (¥ 1,265)   | 1  |    |    |
| TH97P07   | TH 97P07  | 止め輪        | ¥ 1,650 (¥ 1,815)   | 1  |    |    |
| TH97P29   | TH 97P29  | 止め輪        | ¥ 1,250 (¥ 1,375)   | 1  |    |    |
| TH97P32   | TH 97P32  | ガイド        | ¥ 1,800 (¥ 1,980)   | 1  |    |    |
| TH97P70   | TH 97P70  | ホースガイド     | ¥ 1,800 (¥ 1,980)   | 1  |    |    |
| TH97P73   | TH 97P73  | 水受トレイ      | ¥ 2,550 (¥ 2,805)   | 1  |    |    |
| THC94     | THC94     | ホースユニット    | ¥ 10,700 (¥ 11,770) | 1  |    |    |
| THF57A    | THF57A    | シングルバルブ部   | ¥ 12,900 (¥ 14,190) | 1  |    |    |
| THJ46     | THJ46     | 逆止弁付水抜き栓   | ¥ 12,300 (¥ 13,530) | 1  |    |    |
| THK30     | THK30     | 上面施工用アダプター | ¥ 5,200 (¥ 5,720)   | 1  |    |    |
| THK62     | THK62     | スパウト部      | ¥ 13,300 (¥ 14,630) | 1  |    |    |
| THK63     | THK63     | Uパッキン      | ¥ 3,600 (¥ 3,960)   | 1  |    |    |