





① 漏水検査治具A(耐圧プラグ)



② 漏水検査治具B(耐圧プラグ押さえ板)



③ 止めピン



	名称	材質	備考
①	漏水検査治具A	BS	
②	漏水検査治具B	ステンレス	t 2
③	止めピン	ステンレス	φ 1.6

注記

- ふろ配管の耐圧テストについて
- (1) ふろアダプタ取付後、漏水検査治具 QA-DX を取り付け、耐圧テストを行ってください。取付金具 (内) 内に漏水検査治具 QA-DX を取り付け、止めピンで抜け止めをしてください。(Oリングを忘れないようにしてください。)
 - (2) 機器本体接続部でふろ配管を外し、ふろ配管よりポンプで圧力をかけます。水圧 { 294kPa (3kgf/cm²) ...30 分 } または空気圧 { 196kPa (2kgf/cm²) ...30 分 } をかけ、圧力計により漏れを検査してください。
 - (3) 耐圧テスト完了後、漏水検査治具 QA-DX をはずし、ふろアダプタを取り付け、ふろ配管を接続してください。
 - (4) 耐圧テストは、保温工事前に行ってください。

製 品 名			漏水検査治具QA-DX				
図 名			名 称 寸 法 図				
尺 度	1 / 2	原 紙 サイズ	A3	図 番	99 - G - 0100		
作成	1999.8.4	調 整			Mac 株式会社ノーリツ		