


16・SSA- α 605V/SSA- α 605MA

サブミッション分解



※注1
No.38シツキブレーキのNo.680533ディスクをNo.682193ディスクに交換する時は、サブミッションオイルをSAE75W-80 GL-4相当のオイルに交換すること。