



10.MS410ENA-3M・MS410ENA-3K ハリマーク



重要 833148

- 1 巻取中にホースがひっかいたら、すぐに巻取をやめ、原因を取り除いてください。無理な巻取はしないでください。
- 2 急激なホースの引き出しはせずにゆっくりたくるよう引き出して下さい。ホース破損の原因になります。
- 3 巻取はホース内に圧力をかけて行うこと。ホースがづぶれて液の流れが悪くなります。

