

取扱説明書



鉄粉取りバフ 円形

注文コード：70509426, 70509435

このたびは、鉄粉取りバフ 円形をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品は、車のボディに付着した鉄粉を除去するための製品です。本来の用途以外で使用しないでください。
- 小さなお子様には使用させないでください。
- 本製品を使用して傷などが発生した損害には、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。


注意

- 長時間使用する場合、本製品をこまめに洗浄してください。
- 同じ箇所を長時間こすらないでください。
- ダブルアクションポリッシャーを使用する場合は、600r.p.m以下で、力を入れず、ボディ表面に添えるだけ(自重)で使用してください。強く押さえつけると塗装面を傷つけるおそれがあります。
- シングルアクションポリッシャーなど、衝撃の激しい工具を使用した場合、車体にキズがつくおそれがあります。
- 炎天下、風が強い場所や砂埃の多い場所では使用しないでください。
- 本製品使用後は水で洗い流し、日陰で乾燥させてください。
- バフ面が薄くなった時は、新品に取替えてください。
- 使用前に本製品の損耗が激しい場合は新しいものに交換してください。
- 気温が低い場合や濃色車に使用の場合は、特に塗装面に傷が付かないように慎重に作業してください。
- 車体の状態などにより、キズが付きやすい場合があります。使用時は定期的に確認し、キズがついた場合は直ちに使用をやめ、研磨材などでキズを除去してください。
- 高温になると、ゴム素材が溶けたり、表面にくっつくことがあります。ゴムが車体などにくっついた場合は、脱脂剤などを使用して取り除いてください。

2 各部の名称



3 サイズ



仕様

注文コード	70509426	70509435
スポンジ硬度	硬め	柔らかめ
ウレタン硬度	35~38kg/m ³	28~30kg/m ³
色(ウレタン部)	黄色	赤色
材質	特殊加工クレイ/ウレタン/面ファスナー(ナイロン)	
適合	ダブルアクションポリッシャー(オービット幅8mmまで)	
ポリッシャー推奨回転数(min-1 [r.p.m])	600以下	

※ 商品改良の為、仕様・外觀等を予告なく変更することがあります。この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

4 使用方法

① 洗車をする

- 1 車のボディ表面に付着した、砂や埃などをカーシャンプーを使用して洗車を行い汚れを落としてください。
- 2 洗車後は、シャンプーの泡が残らないようにしっかりとすすいでください。

⚠ 注意

- 車のボディ表面に砂や埃などが付着したまま、本製品を使用するとボディに擦り傷が付く原因になるので、必ず最初に洗車を行ってください。



② 鉄粉除去作業

※ バフを取り付ける（ポリッシャーを使用する場合）

- 使用するポリッシャー（吸着盤）に本製品を取り付けます。（面ファスナータイプのためワンタッチで取り付け可能です。）

⚠ 注意

- ポリッシャーを使用する場合、硬め（注文コード：70509426）の商品の使用をおすすめします。柔らかめ（注文コード：70509435）の商品の場合、扱いによっては車に傷つけるおそれがあります。



- 1 車のボディを水で濡らし、鉄粉取りバフに充分に水分を含ませます。



- 2 カーシャンプーなどを使用しながら、常に濡れた状態でバフをボディに優しく押し当て、円を描くようにボディを磨きます。

⚠ 注意

- 水分量が十分でないと、クレイの跡がついたり、ボディに傷をつけるおそれがあります。



ポイント

- 必要に応じ樹脂部品の傷付き防止のため、マスキングテープで保護してください。
- 鉄粉除去剤を併用する場合は、鉄粉除去剤の取扱説明書に従って使用してください。
- 適時作業中にバフについた汚れを洗い流して、作業を繰り返してください。
- 除去作業中は、バフとボディ面が常に濡れた状態で磨いてください。

- 3 繰り返し除去作業を行った後、施工したボディ面を水で洗い流します。

- 4 ボディ面を手で触れて、ザラ付がなければ鉄粉は除去されています。

ザラ付感が残っている時は、作業を繰り返してください。

