


アースクリップ
TPEC
取扱説明書

特許取得済

アース用クリップ取扱説明書

1. 図のようにアース用クリップの先端をつまみ、クリップをひろげながら金属パイプに通してください。

注意…図のようにアース用クリップ先端に色の付いた所をホース方向に向けて金属パイプに通してください。
反対方向に取付けますとアースがとれません。




2. ホースを金属パイプに差し込んでください。




注意

本商品はホース締め具ではありません。
必要な場合はホース締め具と併用してください。



3. アース用クリップの先端をつまみながら、アース用クリップをホースの溝に沿わせて1回転させ取付け完了です。

注意…アース用クリップが必ず
金属パイプと導電糸に
密着するように取付けて
ください。



お問い合わせ・ご質問は……

0120-52-3132 お客様相談室まで

Connect to the Future
TOYOX*

24.12.2