

システム手摺35型 開口部連続手摺ブラケット

施工説明書 / 施工業者様用

● 品名：開口部連続手摺ブラケット ■ 品番：ME5424-1□□

「施工業者様へのお願い」

●弊社では、お施様が製品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載した「取扱説明書」を添付しております。必ず、お施様に手渡しいただきますようお願いいたします。

(取扱説明書は弊社 HP <https://www.daiken.jp/> よりダウンロード可能です。)



開口部連続手摺ブラケットは手すりを連続して取付けるための部材です。安全に使用頂けるよう、またトラブルのない確実な取付けをして頂くためにも、施工の際によくお読み頂き以下の事を必ずお守りください。

施工上の注意

- ⊘ 当社製品は室内用です。屋外および浴室には使用できません。
- ⊘ 40° を超える傾斜部では、ご使用にならないでください。
- ❗ 木製手すりと連続してご使用される場合は必ずブラケットをご使用ください。
- ❗ ブラケットピッチは、900mm以内で取付けてください。
- ❗ 傾斜部でご使用になる場合は、軸側ブラケット横受けが必ず傾斜下部になるよう設置してください。
- ❗ 軸側ブラケット横受けは、使用時に手摺棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手摺棒を差し込んで回転させてください。




注意

- ・外開き扉部分に使用される場合は、閉じ込め事故等にご注意ください。
- ・この商品は手摺棒先端のキャッチソケットが受側ブラケットに確実にセットされている時に強度が保持されます。受側ブラケットにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
- ・受側ブラケットから外された時に手前に引っ張るなどの力が加わると壊れる恐れがありますので、その方向へは絶対に力を加えないでください。
- ・作動不良の原因となりますので、軸側ブラケット横受けへ潤滑剤を絶対に塗布しないでください。

下地条件


柱・間柱又は下記下地に施工してください。

■ブラケット固定位置に柱・間柱がある場合




■ブラケット固定位置に柱・間柱がない場合

- ・ 35 × 105mm 以上の木枠 + 15mm 以下の石膏ボード



- ・ 12mm 以上の合板 + 15mm 以下の石膏ボード



開口部連続手摺ブラケット 梱包部品図

1 受側ブラケット	2 軸側ブラケット横受け	3 キャッチソケット	4 エンドキャップ
左右兼用タイプ 六角穴付きM6ボルト ラッチソケット ハネ座金 脚金具 ラッチソケットキャップ 図は右勝手	左右兼用タイプ ※棒を差し込むと動きます。 ※しず状態でも梱包されています。 ※注意シールを施工後にはがしてください。		
5 スペース	6 ブラケット取付けねじ	7 手すり取付けねじ	
厚さ 4mm	※取付の際には壁にφ3程度の 下穴を空けてください。 ⊕丸皿タッピンねじ 3.5 × 40	※取付けの際にはφ3程度の 下穴を空けてください。 ⊕丸皿タッピンねじ 3.5 × 20	


施工手順

施工説明書 / 施工業者様用


■開口部連続手摺ブラケット 梱包部品一覧

番号	部品名	仕様	数量
1	受側ブラケット(ラッチソケット・脚金具)	アルミ合金 アクリル系樹脂焼付け塗装	1個
	受側ブラケット(ラッチソケットキャップ)	POM	1個
2	軸側ブラケット横受け	アルミ合金 アクリル系樹脂焼付け塗装	1個
3	キャッチソケット	アルミ合金 アクリル系樹脂焼付け塗装	1個
4	エンドキャップ	ABS	2個
5	スペーサー	ABS	2個
6	ブラケット取付けねじ ④丸皿タッピンねじ3.5×40	鉄製	8本
7	手すり取付けねじ ④丸皿タッピンねじ3.5×20	鉄製	7本

■開口部連続手摺ブラケット取付け 勝手参考図




■軸側ブラケット横受け外観図



■受側ブラケット 組立て手順

取付け勝手に合わせて受側ブラケットを組立てください。
※対辺5の六角レンチをご用意ください。


- ①左右勝手を決めます
- ②脚金具を六角穴付きM6ボルトで固定します
- ③ラッチソケットキャップを嵌めます




注意 六角穴付きM6ボルトは確実に締め込んでください。
確実に締め込めていない場合、使用時ケガにつながる恐れがあります。

■φ35手すり棒を取付ける場合

※図は右勝手



■連続手すりとして使用されない場合
●エンドキャップの脱落防止のため、必ずねじ止めしてください。




1. 軸側ブラケット横受けを取付けます。

扉枠からブラケットのセンターピッチで30mm以上取ってください。

注) 手すりを設置する側に扉が開く場合は、閉じ込めの原因となりますので、ご使用にならないでください。


注) 廊下等の横手すりと連続で使用される場合は、その高さに合わせてください。





2. 手すり棒をカットします。(手すり棒長さ=ブラケットピッチから、-66mm)

カットした後キャッチソケットを差し込みます。ねじ止めはまだしないでください。

ブラケット座・スペーサー寸法




ブラケットピッチ



施工手順


施工説明書 / 施工業者様用

3. 受側ブラケットを取付けます。
軸側ブラケット横受けに手すり棒を差し込み、受側ブラケットにキャッチソケットをセットします。
受側ブラケットを壁に当てて手すり棒が水平になる位置でねじ止めします。




- ◎受側ブラケットを取付けた後、キャッチソケットと軸側ブラケット横受けに、手すり棒をねじ止めします。
キャッチソケットと受側ブラケットは、1.5mm程度のクリアランスを取ってください。

注) キャッチソケットと受側ブラケットは必ず垂直にセットしてください。
斜めにセットするとラッチの噛込み等の誤動作の原因となります。



- 開口部連続手摺 キャッチブラケット(別売)をご使用の場合
手順3と同様に手すり棒をセットして垂直になる位置かつ、キャッチブラケットとキャッチソケットのクリアランスを1.5mm程度取ってねじ止めしてください。

手すり棒が垂直になる位置



この度は、DAIKEN のシステム手摺 35 型開口部連続手摺ブラケットをご採用いただき、ありがとうございました。
この取扱説明書は、いつでも利用できるよう大切に保管してください。

- 定期的な点検項目 ※製品の長期間の使用に伴い、部品等が劣化(経年劣化)を生じ安全上支障が出るおそれがあります。
経年劣化による重大事故を防止し、製品を長く安全にご使用いただくために、お客様自身による以下の点検を実施いただきますよう、お願いします。

点検部位	点検項目	兆候有無	経年劣化に伴う、具体的な事象
手摺本体	・ガタツキがある。・変形、ヒビ割れがある。	有・無	・手摺の破損、人の転倒
ブラケット	・ガタツキがある。・ビスのゆるみ、抜けがある。	有・無	・手摺の外れ、人の転倒

お手入れの方法

- ・木部や金具の清掃は、乾拭き又は中性洗剤を薄めて、硬く絞って拭いてください。
- ・施設等で塩素系漂白剤を使用される場合は、変色の恐れがありますので、適切な倍率で薄めてご使用ください。
- ・酸性洗剤や酢などの酸性の液体、またシンナー・ベンジン等はご使用しないでください。表面のツヤが変わったり、変色する恐れがあります。



製品の保証について

製品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象製品

システム手摺35型 開口部連続手摺ブラケット

■保証期間

製品施工完了後、2年とさせていただきます。弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。
保証期間経過後の修理については、有料となります。

■製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- ①建物の設計・施工に起因する不具合
- ②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③自然現象・周辺環境等(※1)の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合
- ④室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
- ⑤極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合

- ⑥建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
 - ⑦入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
 - ⑧取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
 - ⑨経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
 - ⑩用途外に使用された場合の故障および損害(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等)
 - ⑪犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
 - ⑫仕上り面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
 - ⑬保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
 - ⑭製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
 - ⑮離島などの遠隔地への出張を要する修理をおこなう場合、出張に要する実費
 - ⑯その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合
- ※1：火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

ユーザー登録サービス

このたびは、DAIKEN製品をお求めいただき誠にありがとうございます。
製品を末永く安全にご愛用していただくために、ユーザー登録をお願いいたします。
ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報を DAIKEN からご連絡する際に、ご利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です!!

登録はこちらから
<https://www.daiken.jp/user/>



ユーザー登録いただいた方には、次の特典が受けられます。

特典 パーツショップ製品10%割引

ご登録いただくと、DAIKENのパーツショップ掲載製品を通常価格の10%割引でご購入いただけます。

製品に関するご相談は

お客様センター

☎ 0120-787-505 (受付時間：平日9:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいております。))

総カタログに掲載していない製品は、ご提案のあった工事店様や販売店様を通して、弊社営業窓口にお問い合わせください。
よくあるご質問、施工・取扱説明書情報、カタログのご請求・閲覧などはお客様サポートからご確認ください。

DAIKEN お客様サポート | カチッ / 検索
<https://www.daiken.jp/support/>



メールで写真も送ることができます。

交換部品・メンテナンス用品のご購入は

DAIKEN/パーツショップ

DAIKEN/パーツショップ

| カチッ / 検索

<https://www.daiken.jp/service/>

