

取扱説明書

モノタロウ デジタルデプスゲージ(タイヤ溝ゲージ)

注文コード:53548094

このたびは、デジタルデプスゲージ(タイヤ溝ゲージ)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。



注意

この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。



注意

- 使用前にデプスバー(スライド面)、基準面をきれいに拭いて、ゴミなどを取り除いてください。
- 測定機器ですので、落としたりぶつけたりなどの強い衝撃を与えないでください。
- 本製品は防水タイプではありません。雨の中や水のかかる場所でのご使用はおやめください。
- 長時間使用しない時は、電源をOFFにし、電池を抜いて保管してください。
- 高温になる所や、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので、絶対におやめください。

2 使用方法

- ①電池【CR2032(別売り)】を入れます。
- ②ON/OFFボタンを押し、
平らな面に基準面を当て、
本尺を押してください。
- ③デプスバーが平らな面に当たった所で
ZEROボタンを押してください。
- ④測定したい溝にデプスバーを合わせ、
本尺を押して測定してください。

