

取扱説明書


モナロウ キャンバーキャスターゲージ

注文コード:57644868

このたびは、キャンバーキャスターゲージをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 各部の名称

1	水準計	4	キャンバー(-)ゲージ
2	調整ネジ	5	キャスターゲージ
3	キャンバー(+)ゲージ	6	固定用マグネット



2 安全にお使いいただくために

使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、本製品の使用方法をよく理解してからご使用ください。注意事項をよく守り、安全に十分配慮しご使用ください。取扱いを誤ると、事故や本製品の破損につながるおそれがあります。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が切迫して想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った使い方をした場合は、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へとつながる可能性があります。

⚠ 警告

- ・ 測定する車輛は、測定する際、必ず駐車ブレーキをかけてください。守らないと測定中に車輛が動き出し、ケガや事故につながり大変危険です。

⚠ 注意

- ・ 測定は明るい場所で行ってください。暗い場所で作業をすると、思わぬ事故やミスの原因になり、大変危険です。
- ・ 作業場は常に整理整頓し、作業の妨げになるような物は置かないでください。作業場所が汚れていたり物が散乱していると、思わぬ事故やけがの原因になり、大変危険です。
- ・ 高温や直射日光下、また、作業中に周囲が40℃を超えるような環境や場所では作業しないでください。
- ・ 湿った場所や濡れた場所、雨の中で作業をしないでください。
- ・ 測定中は測定者以外の人が近寄らないようにしてください。特に、お子様には十分ご注意ください。
- ・ 本製品を落としたり倒したりするなど、強いショックをあたえないでください。
- ・ 本製品を使ったあとは、決められた正しい保管場所に置いてください。
- ・ 本製品は強い磁石を使用しており、周辺には磁気に影響を及ぼすものは置かないでください。

3 使いかた

■測定前の準備～本製品のCASTER(キャスター)ゼロ調整

正しく測定できるよう測定前に毎回、調整します。

1. 垂直な対象物(壁など)に、本製品の固定用マグネットを押し当て、しっかり固定します。



2. 水準器の気泡が中心位置にくるように調整します。



3. 調整ネジを回し、キャスターゲージの気泡が0°(中心位置)にくるように調整します。



■測定

●車両の準備

1. 車両を水平のとれた定盤に乗せ、駐車ブレーキをかけてエンジンを停止します。



警告 車両の駐車ブレーキは必ずかけてください。守らないと測定中に車両が動き出し、ケガや事故につながり大変危険です。

2. タイヤの空気圧を調整し、車両が水平になるようにします。
3. ホイールを直進状態にします。

●前輪のキャンバー測定

ここでは左前輪の場合を例に説明します。右前輪を測定する場合は、左右を読替えて作業を行ってください。

1. 左前輪のハブに、本製品を取付けます。




注意 取付けは、必ずエンジンが停止した状態で行ってください。



2. ゲージ水準器の気泡(○印)が中心位置にくるように調整します。

※■測定前の準備～の2を参照ください。

3. キャンバー[+]ゲージとキャンバー[-]ゲージで、気泡の中心の目盛を読取ります。



●前輪のキャスター測定

ここでは左前輪の場合を例に説明します。右前輪を測定する場合は、左右を読替えて作業を行ってください。


1. 左前輪のハブに、本製品を取り付けます。



注意 取付けは、必ずエンジンが停止した状態で行ってください。



2. フロントホイールを静かに左に20°回します(○印のゲージ傾斜部が車体と平行になる位置が20°です)。



3. 調整ネジを回し、キャストゲージの気泡(○印)の中心の目盛を読取ります。



4. フロントホイールを直進位置に戻します。

5. フロントホイールを静かに右に20° 回します(ゲージ傾斜部が車体と水平になる位置が20° です)。

6. キャスターゲージの気泡(○印)の中心の目盛を読取ります。

4 保管



注意

使用後は、清潔で安全な場所に保管してください。

以下のような場所には保管しないでください。故障の原因になります。

- ・直射日光の当たる場所やストーブ・ヒーターの近くなど高温になる場所。特に夏期の車内は高温になることがあるためご注意ください。
- ・加湿器の近くなど湿気の多い場所。
- ・油煙や湿気の当たる調理台の上。
- ・ほこりの多い場所。
- ・周辺に磁気により影響をおよぼすものが置いている場所。