

アサヒペン

これは便利

ガス抜きキャップ付

特許 No.2941761

非フロン

非トルエン

New 回しやすい
パターン変更ノズル付

シルバー-ジンクスプレー

EPOXY ZINC RICH SPRAY

使用前に容器をよく振り、カラカラと音が出てから、さらに30秒くらい振って、中身をよくかくはんして下さい。

標準塗り面積
(1回塗り)

1.5~1.9㎡
タタミ0.9~1.2枚分

乾燥時間

夏期/10~30分
冬期/30~60分

●容器を逆さにした状態で吹きつけてください。素材、塗り方、気象条件の違いにより、異なりま

商品名 シルバー-ジンクスプレー
成分名 合成樹脂塗料(さび止め)
名称 合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤
特長 ● 粘度の高い亜鉛末と、エポキシ樹脂を使用し
たジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。
● 亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ
切り口・溶接箇所への補修に。
● 各種タンクなど陸上構造物・橋梁一般産業
機械・電気機器などの防錆に。(本品の上
には、塗料の上塗りできません)

使用方法

① 塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等をとります。
② 塗料が固まるとは困る周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。③ 使用するときは、容器を充分に振り(かくはん、球の音が聞こえてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどきふり動かし中身をよく混ぜます。④ 塗料を吹きつけているとき、塗る面と噴出口の間は20~30cmの間隔をとります。⑤ 目立たない部分で試し塗りをして色・噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。⑥ 一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑦ 使用後は、噴出口がつかまらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗って下さい。

危険



- 引火性あり ●皮膚刺激 ●強い眼刺激
- 遺伝性疾患のおそれ ●発がんのおそれ ●臓器の障害
- 眼炎やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

取扱い上の注意

- ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②自動車の補修には適しません。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。④天気の良い温度の低い日に塗って下さい。⑤取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が透過しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また、吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。⑥有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑦塗料を吹きつけたときは、人や物にかけないように注意して下さい。⑧容器を逆にした状態では吹き付けできません。⑨キャップの色は、実際の色と多少異なることがあります。⑩塗り面積・乾燥時間は、素材・塗る方・気象条件の違いにより多少異なります。⑪やむをえず中身の塗料を捨てるときは、火気の無い屋外で新聞紙などに塗り付け、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑫容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはさきり別けて捨てて下さい。⑬容器を落さずさせて中身を吹き出すことがありませんので注意して取扱いして下さい。

保管上の注意

- ①幼児の手の届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食したずらしらないように注意して下さい。②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、濡った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ、自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるところに置かないで下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たらない所や近くな温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れてはいけないこと。
⑤使い切って捨てること。
高圧ガス: DME

第1石油類210ml/危険等級II/火気厳禁
合成樹脂エポキシ塗料(S-006)

破棄する際のガス抜きキャップの使い方

注意事項

- ①必ず中身を使い切ってから行って下さい。
- ②火気のない屋外で行って下さい。
- ③塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
- ④容器が使えないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

- ①スプレーから押したボタンを引抜きます。
- ②キャップの内側にディッシュペーパーを6~7枚詰め、ゼロインテープで浮かないように止めます。



- ③息筒を立てた状態で、キャップを逆さにし、天面の穴をステムに合わせて押し込みます。キャップが固定されるとシューという音とともにガスと塗料が抜けはじめます。2~3時間放置後、缶には油性ペンで「ガス抜き済」と表示し、キャップと分別廃棄して下さい。



株式会社 **アサヒペン** 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

フィルム: プラスチック(PP) ボタン: プラスチック(PE)
キャップ: プラスチック(PP) 容器: スチール



日本製
01-1602

亜鉛処理用
重防食塗料

無鉛塗料
鉛・クロム化合物等
使用していません。

420ml

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。