


品 番	TKS05305Z	品 名	台付シングル混合水栓	1 / 2
--------	-----------	--------	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定されておりません。

品番	TKS05305Z	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2
----	-----------	----	------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
TH573062	TH573062	スパイラルチューブ	¥ 1,500 (¥ 1,650)	1	合成樹脂	
TH5C0876	TH 5C0876	キッチンスプレー	¥ 14,000 (¥ 15,400)	1		
TH5D0421	TH 5D0421	レバーハンドル部	¥ 2,300 (¥ 2,530)	1		
TH5G0309	TH 5G0309	給水ソケットユニット	¥ 4,250 (¥ 4,675)	2		
TH5J0311	TH 5J0311	カバー部	¥ 2,400 (¥ 2,640)	1		
TH61386	TH61386	トラスタッピンねじ4×12	¥ 140 (¥ 154)	3	ステンレス鋼	
TH85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 190 (¥ 209)	1	鉄鋼	
TH93823H	TH93823H	Oリング	¥ 340 (¥ 374)	1	合成ゴム	
TH951102	TH951102	ストッパー	¥ 370 (¥ 407)	1	樹脂	
TH97608	TH97608	キャップ	¥ 780 (¥ 858)	1	合成樹脂	
TH97P07	TH 97P07	止め輪	¥ 1,100 (¥ 1,210)	1	樹脂	
TH97P70	TH 97P70	ホースガイド	¥ 1,250 (¥ 1,375)	1	合成樹脂	
TH97P71	TH 97P71	ホースガイド	¥ 3,650 (¥ 4,015)	1	合成樹脂	
TH97P72	TH 97P72	取付板	¥ 1,200 (¥ 1,320)	1	合成樹脂	
TH97P73	TH 97P73	水受トレイ	¥ 1,750 (¥ 1,925)	1	合成樹脂	
THC80B	THC80B	ホースユニット	¥ 6,300 (¥ 6,930)	1		
THF55	THF55	シングルバルブ部	¥ 8,750 (¥ 9,625)	1		
THJ46	THJ46	逆止弁付水抜き栓	¥ 8,400 (¥ 9,240)	1		
THK30	THK30	上面施工用アダプター	¥ 3,550 (¥ 3,905)	1		
THK54AA	THK54AA	スパウト部	¥ 7,800 (¥ 8,580)	1		
THK54BA	THK54BA	Uパッキン	¥ 1,000 (¥ 1,100)	1		