

お客様各位

株式会社協和製作所
産業機器事業部AC モータープーリ簡易塗料用シンナー不足への対応に関して

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、現在、中東情勢の悪化に起因する原材料の供給不足により、AC モータープーリの簡易塗装に使用する塗料用シンナーの入荷の見通しが立たない状況が発生しました。

誠に申し訳ございませんが、供給の目途が立つまで貴社注残分も含め、下記の対応にてAC モータープーリの製造・出荷を行わせていただきたくお願い申し上げます。

貴社には多大なるご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げます。

何卒事情のご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 敬具

① **対象製品**：AC モータープーリ（一部仕様を除く）

② **対応内容**：

仕様	型式	塗装箇所	対応
標準・ブレーキ仕様	KMP-A/B/C	ドラム・側板	ドラム・側板 塗装なし
逆転防止仕様	KMP-S	ドラム・側板	ドラム・側板 塗装なし
防水仕様	KMP-W	ドラム・側板	ドラム塗装なし・側板エポキシ塗装
オール SUS 仕様	KMP-D	対象外	対象外
その他（複合仕様）	お問合せください		

※ドラムライニング・側板アルミ材の機種は元来から塗装をしておりませんので
仕様の組合せ上、対象外となる機種・仕様もございます。

③ **開始時期**：2026年4月13日出荷分より（ご注残分も対象となります）

〔お問合せ先〕

株式会社協和製作所 産業機器事業部

* 窪田営業部 兵庫県加西市窪田町 570-10

TEL.0790-42-0601（代） FAX.0790-42-4895

* 東京支店 東京都中央区京橋 1-14-7 京橋中央ビル 9F

TEL.03-5579-9622（代） FAX.03-5579-9633


* 名古屋営業所 愛知県名古屋市名東区本郷 3 丁目 139 ホワイトハウスビル 5 階

TEL.052-778-7830（代） FAX.052-778-7831






標準仕様（KMP-A シリーズ）

塗装あり		塗装なし	
側板（グレー）	ドラム（グレー）	側板	ドラム
	 ドラムライニングは塗装なし		 

逆転防止仕様（KMP-S シリーズ）

塗装あり		塗装なし	
側板（青）	ドラム（グレー）	側板	ドラム
	 ドラムライニングは塗装なし		 

防水仕様（KMP-W シリーズ）

塗装あり		塗装なし	
側板（エポキシ+青）	ドラム（グレー）	側板（エポキシ）	ドラム
	 ドラムライニングは塗装なし		 

※上記写真は一例です。仕様によって側板の形状に違いがあります。

※塗装なしの場合でも、モータープーリの能力に影響はございません。

※塗装なしのドラムには加工の性質上、原管の黒皮や識別表示が残る可能性があります。

※塗装したモータープーリと比較すると、錆が発生しやすくなる可能性がありますので
保管される場合、環境には十分ご注意くださいようお願い申し上げます。

※シンナー不足解消後、納入済モータープーリの再塗装は何卒ご容赦いただきたく存じ上げます。