


品番	TCF9A04#SC1	品名	ウォシュレット一体形取替機能部	1 / 2
----	-------------	----	-----------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



お願い：掲載していない補修部品のお取替えが発生した際はTOTOメンテナンス(株)へ修理・点検をご依頼下さい。
フリーダイヤル 0120-1010-05

品番	TCF9A04#SC1	品名	ウォシュレット一体形取替機能部	2 / 2
----	-------------	----	-----------------	-------

■特記事項 (1/1)

- ・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
- ・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
01	TCA368	開閉工具	¥ 210 (¥ 231)	1	ステンレス鋼	
02	TCM1788	脱臭カートリッジ	¥ 1,900 (¥ 2,090)	1	合成樹脂他	
03	TCM1790	給水フィルター付水抜栓	¥ 2,400 (¥ 2,640)	1	合成樹脂他	
04	TCM1792R	便座クッション	¥ 160 (¥ 176)	2	合成ゴム	
05	TCM2187	クイックファスナ	¥ 160 (¥ 176)	1	ステンレス鋼	
06	TCM4470	止水栓	¥ 4,250 (¥ 4,675)	1	青銅他	
07	TCM6826R #SC1	ルーバー組品	¥ 1,550 (¥ 1,705)	1	合成樹脂	
08	TCM6827#SC1	脱臭フィルター	¥ 1,100 (¥ 1,210)	1	合成樹脂他	
09	TCM6832#SC1	カバー	¥ 820 (¥ 902)	1	合成樹脂	
10	TCM6940	給水ホース	¥ 4,350 (¥ 4,785)	1	ステンレス鋼他	
11	TCM6972	リモコン組品	¥ 6,500 (¥ 7,150)	1	合成樹脂他	
12	TCM8812#SC1	便ふた組品 (エロンゲート)	¥ 8,000 (¥ 8,800)	1	合成樹脂他	