

PLUS

US-W


エンドテーブル組立説明書

組立用部材・部品一覧				
①	②	③	④	⑤
天板	ポール脚	丸ベース脚	トラスタッピングネジ 呼5×25	トラスタッピングネジ 呼5×20
1枚	2本	1本	8本	8本

1

脚の取付

天板の表面を下にして置き、②ポール脚を④トラスタッピングネジで、
③丸ベース脚を⑤トラスタッピングネジで固定してください。






△ 注意

- 脚を取り付けの際は、天板表面をきずつけないようにあてものをしてください。
- 脚のぐらつきがないよう、ネジの締め付けは十分に行ってください。
- 組み立てたテーブルを起こす時は、脚部に負荷がかからないように行ってください。脚部を支点にして回転させると、脚部が破損することがあります。

2

設置・アジャスターの調整

テーブルを所定の位置に設置してください。
床面の状態により、本体の傾きやガタつきがある場合は
アジャスター調整を行ってください。



△ 注意

アジャスターは10mm以上伸ばさないでください。
破損や倒れてけがをすることがあります。