

天端オート調整ドライバー『ぴたドラ』(受光機能付き)②

付属品

- ・天端オート調整ドライバー本体 TAS-O1
- ※電池ボックス標準装備
- ・収納ケース
- ・天端ビス用ビット
- ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き)
- ・天端ターゲット用ビット
- ※天端用ビットの詳細につきましては、45ページをご確認下さいませ
- ・つまみねじ2個
- ・単3アルカリ電池8本
- ・取扱説明書(本体保証書付き)
- ・保証書(受光器用)
- ・ハイパワーLiバッテリーアダプター
- ・USBキャップ2個
- ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)
- ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC)



仕様

TAS-O1 (本体)

- ・寸法：80×95×790mm
- ・重量：1 kg(電池含まず)
- ・電源：単3アルカリ電池6本
(ニッケル水素電池使用可)
またはハイパワーバッテリー(NZ-LIB)
- ・使用温度範囲：0～50℃
- ・精度：1.5mm以内
- ・電池寿命：約6.5時間(アルカリ電池)
約17時間(ハイパワーLiバッテリー)
※連続回転・無負荷
※使用環境により異なります
- ・防滴仕様(本体アルカリ電池使用時)

TAS-O1RE (受光器)

- ・寸法：167×70×28mm
- ・重量：約130 g(電池含まず)
- ・電源：単3アルカリ電池2本
(ニッケル水素電池使用可)
- ・使用温度範囲：0～50℃
- ・検出範囲：1～50m
- ・オートパワーオフ：約10分

⚠️ ご使用上の注意

・レーザーレベル対応機種

対応機種は右記になります。※
※右記の機種以外は受光しないか、受光しても精度保証ができません。

TOPCON RL-H5A
TOPCON RL-H4C
TOPCON RL-H3C
Leica RUGBY610
MYZOX MJ-300

・使用後の保管

クランプをぴたドラ本体に固く締めたまま収納すると、破損に繋がる恐れがあります。使用後はクランプを緩めるもしくは外して収納するようお願いいたします。

■ぴたドラ部品(付属品)



ハイパワーLiバッテリーアダプター



ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC)



USBキャップ2個



ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)

用途

- ▶ぴたドラをすでに持っているお客様用のLiバッテリーセットとアダプター単品の品番になります。
- ▶Nヒート®ベストと同じハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)※を取り付け、ぴたドラを使用することができます。※P30 参照
- ▶0～5℃の低温では、アルカリ電池に比べてパワーを発揮できます。

品名	ぴたドラLiバッテリーセット TAS-O1 BS	ぴたドラLiバッテリーアダプター(NZ-LIB用)TAS-O1 BA
品番	8212401	8212061

オプション品



用途

- ▶レベルポインターの高さを調整するアタッチメント。

品名	ターゲット調整用「ぴたドラ」アタッチメント
品番	8211204



用途

- ▶先端部に取り付けることで、長さを300mm延長できます。

品名	ドライバー延長アタッチメント (L=300)
品番	8213838