


図面／規格
【HS（トガリ先）】



[単位:mm]

ねじの呼び(d)			M2	M2.5 (M2.6)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14 (参考)	M16	M20	M24
ピッチ			0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5	3.0
dt	最大		0.5	0.65	0.75	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.0	5.0	6.0
df	約		おねじの谷径とほぼ同じ												
e	最小		1.011	1.454	1.733	2.303	2.873	3.443	4.583	5.723	6.863	6.863	9.149	11.429	13.716
S	呼び		0.9	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0	8.0	10	12
	最大		0.913	1.300	1.58	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	6.14	8.175	10.175	12.212
	最小		0.887	1.275	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	6.02	8.025	10.025	12.032
t	最小	1欄	0.8	1.2	1.2	1.5	2.0	2.0	3.0	4.0	4.8	5.6	6.4	8.0	10
		2欄	1.7	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0	8.0	9.0	10	12	15

※1下記のサイズはトガリ角度が 120° である。(それ以外はトガリ角度 90°)

鋼製 2X2、2.5X3、3X2.5、3X3、4X4、5X5、6X6、8X6、8X8、10X8、10X10、12X12

SUS製 2X2、2X2.5、2X3、2.5X3、2.6X2.5、2.6X3、3X3、4X4、5X4、5X5、6X5、6X6、8X6、8X8、10X8、10X10