


図面／規格
【フランジナット（S付（ツバ大））】



ねじの 呼び d	s		dc		m		m1	c
	平径		フランジ径		全高		六角部高さ	フランジ厚
	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	最小	最小
M4	8.0	+0 -0.2	11	+0 -0.4	5.0	±0.15	3.3	1.1
M5	10		15		6.0		4	1.5
M6	10		16		7.0		4	1.5
M8	13	+0 -0.25	17.5		8.0		5.5	2.5
M10	17		21		9.0		6.5	3.0