


平机用棚板組立説明書

付属品一覧

●組立前に部品の数を確認してください。組立には、⊕ドライバーを用意してください。

①棚板	②呼び4トラスねじ
	 呼び4×10
1個	4個

1. 棚板の取付

脚に②ねじを4～5mm残した状態に締め込んでください。
②ねじに①棚板の切れ込み部を合わせて上からはめ込んでください。(A詳細図参照)
最後に②ねじを完全に締め込んでください。

※②ねじを完全に締めこむ際には、締めすぎないように注意してください。

※棚板は2段階の高さ調節が可能です。(棚板取付位置参照)

※サイドキャビネットを使用する場合は、棚板を外してください。

