


10-1. MS410RCL-M/MS410RCL-K

自動整列巻取機 (1)

1991年1月から

10-1	10-2~10-26 11-1~11-25
10-2	10-3~10-26



※No.7_ ナピアラセンは、『金属製』です。

樹脂製のナピアラセンは、『供給不可』です。

また、樹脂製から金属製への仕様変更も対応不可となります。

仕様変更用の部品に『供給不可』部品あるため。