


フ タ

F-0 (白)

適合品: A-00


Oリング(O-00) ネジ(P2)



F-0L (白)

適合品: A-00L


Oリング(O-0L) ネジ(P3)



F-1S (白)

適合品: A-02S


Oリング(O-1S) ネジ(P3)



F-1 (白)

適合品: A-01・01改・02


Oリング(O-1) ネジ(P3)



F-1⊖ (白)

適合品: A-03


Oリング(O-1) ネジ(P3)



F-2 (ブルー)

適合品: A-10~A-12


Oリング(O-2・O-2T(耐油)) ネジ(P4)



F-3 (ブルー)

適合品: A-20~A-33W


Oリング(O-3・O-3T(耐油)) ネジ(P4)



F-4 (ブルー)

適合品: A-40


Oリング(O-4T) ネジ(P3)



F-2新 (白)

適合品: A-11NM (S)・A-12NM (S)


Oリング(O-2) ネジ(P4)



F-3新 (白)

適合品: A-21NM・A-22NM


Oリング(O-3) ネジ(P4)



F-4J (白)

適合品: A-40J


Oリング(O-4T) ネジ(P3)



F-2NS (白)

適合品: A-301・A-302


Oリング(O-2S) ネジ(P4)



F-3NS (白)

適合品: A-350~A-354F・A-21NMS・A-22NMS

Oリング(O-3S) ネジ(P4)



F-4NS (白)

適合品: A-400~A-404F・A-41S・A-42S

Oリング(O-4S) ネジ(P4)

