


20・SSA-V1002CT-DX

サブミッション分解



※注1

No.38シツシキブレーキのNo.680533ディスクをNo.682193ディスクに交換する時は、サブミッションオイルをSAE75W-80 GL-4相当のオイルに交換すること。