



17. MS313CA2-2M ハリマーク、フゾクヒン

ハリマーク

警告 ● 防除作業は、適正な防除用具を使用して危険のない服装で作業すること。 ● 運転する時は絶対にベルトカバーを付けること。 ● 運転中回転部に絶対触れないこと。けがをします。 ● 残りの薬剤や洗浄水は、自分のほ場内で薬害の無い様に処理すること。 P-N 543073	注意 ● 安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。 ● 運転中にエンジンの点火プラグやコードに触れないこと。運転中、停止直後のエンジンは高温です。マフラー、シリンダーヘッド・フィンに触れないこと。 ● 農薬の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。
--	---



フゾクヒン

