


21. MSV313B-K-2 ハリマーク




警告

1. 取扱説明書に合った場所・用途・方法で使用する。保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴・長靴、作業足袋：必ず着用し安全な状態で作業すること。
2. ガス中露防止のため、換気の悪い場所では運転しないこと。
3. 燃料バネ及び生油を封鎖している場所からの運搬時は絶対にしないこと。
4. 燃料が漏れを立で、直ちに止めようすること。

注意

1. 使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。
2. 無関係な人は運転作業の付近に近づかないこと。
3. 農機の転倒事故防止のため、ロープ等で固定して使用すること。
4. ホースを巻取る時は安全を確認してから行うこと。
5. 凶器、銃器、刃物等は必ずエンジン停止すること。
6. エンジン・燃料系統に火災にスイッチ、ロックを掛けないこと。
7. バッテリーには手や物を入れないこと。
8. バッテリーを汚しては故障の原因になること。

PIN 291837



高温注意

警告

マフラやその付近に触れないこと。やけどをします。

PIN 156908

注意

●巻取りはホースに圧力をかけて巻くこと。
・ホース巻ドラムを損傷します。
・ホースがつぶれて影響の流れが悪くなります。

PIN K31791

